



ANEXO III: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Figura. 1. Panorámica de un campo sin cultivar donde se implantará la planta fotovoltaica



Figura. 2. Panorámica del área de implantación de la planta fotovoltaica. En los ribazos entre campos se observan almendros. Los ribazos entre campos dentro del recinto de la planta se eliminan



Figura. 3. Detalle de uno de los ribazos donde se observan almendros. Los ribazos entre campos dentro del recinto de la planta se eliminan



Figura. 4. Vista del recinto sur de la futura planta fotovoltaica. La paridera no resultará afectada. Los ribazos con almendros se eliminarán



Figura. 5. Detalle de una balsa de agua situada junto a la línea eléctrica de evacuación de 30 kV. Esta balsa está justo en el límite (norte) de la ZEPA



Figura. 6. Detalle del camino por donde está proyectado el trazado soterrado de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV, justo en el límite de la ZEPA (norte)



Figura. 7. Detalle de la linde del camino por donde discurre la línea de evacuación, en el que se observa zonas con ejemplares de sisallo (*Salsola vermiculata*). En este tramo de camino, la línea discurre por la derecha



Figura. 8. Detalle de los pocos tramos del camino, por donde está proyectado el trazado soterrado de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV, en cuya margen se observa vegetación natural y no campo de cultivo. Esta vegetación se compone de sisallo, esparto, sosera y algún ejemplar de retama



Figura. 9. Detalle del camino por donde está proyectado el trazado soterrado de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV, justo en el límite de la ZEPA (sur). En las márgenes se observan varios ejemplares de retama a ambos lados del camino