

**INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA “SAN PEDRO” Y CONEXIÓN A RED 15 kV**  
**ÉPILA (ZARAGOZA)**  
**INFORME DE VIGILANCIA AMBIENTAL**



<b>Nombre de la instalación</b>	FV San Pedro
<b>Provincia de la instalación</b>	Zaragoza
<b>Nombre del titular</b>	Inversiones Renomosa, S.L.
<b>CIF del titular</b>	B99533820
<b>Nombre de la empresa de la vigilancia</b>	José Vicente Andrés Ros
<b>Tipo de EIA</b>	Simplificada
<b>Informe en Fase de</b>	Construcción
<b>Periodicidad del informe según DIA</b>	Mensual
<b>Año de seguimiento nº</b>	Año 2
<b>nº de informe y año de seguimiento</b>	Informe nº 9 del año 2
<b>Periodo que recoge el informe</b>	Marzo 2025

Nº Expte. INAGA 500201/01B/2020/09286

INVERSIONES RENOMOSA, S.L.  
C/ Castillo de Capua, 10 nave 2  
50197. Zaragoza



José Vicente Andrés Ros  
briza.es



## **ÍNDICE**

<b>1. ANTECEDENTES .....</b>	<b>1</b>
<b>2. OBJETIVOS.....</b>	<b>2</b>
<b>3. LOCALIZACIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>4. ESTADO DEL PROYECTO.....</b>	<b>5</b>
4.1. Fase del proyecto .....	5
4.2. Obras realizadas .....	5
<b>5. VISITAS REALIZADAS.....</b>	<b>7</b>
<b>6. CONTROLES REALIZADOS .....</b>	<b>8</b>
6.1. Listado de comprobación .....	8
6.2. Medidas adicionales a implantar.....	9
6.3. Controles realizados .....	9
<b>7. NO CONFORMIDADES .....</b>	<b>14</b>
<b>8. FOTOGRAFÍAS.....</b>	<b>17</b>



## **1. ANTECEDENTES**

La sociedad Inversiones Renomosa, S.L. es la promotora de una instalación fotovoltaica, denominada “San Pedro” de 3 Mwn/3,9 Mwp, ubicada en el término municipal de Épila (Zaragoza).

Con fecha de noviembre de 2020 se redactó el Documento Ambiental para evaluación ambiental simplificada de los proyectos de instalación fotovoltaica “Épila”, “Épila 1 2 3” y “San Pedro”, en el término municipal de Épila (Zaragoza), por parte de D. José Vicente Andrés Ros, biólogo colegiado nº19727-ARN y consultor ambiental.

A pesar de que los tres proyectos son independientes, ya que cada uno de ellos evacua la energía generada en un punto de conexión diferente y con distintas titularidades, se redactó un documento ambiental conjunto debido a que los tres proyectos son desarrollados por un mismo promotor y se van a localizar en emplazamientos contiguos o muy próximos; a los efectos de la Ley 11/2014 de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y de las afecciones que de estas actuaciones podrían derivarse sobre el entorno, un tratamiento individualizado de cada instalación podría considerarse como un fraccionamiento de proyecto.

El 3 de agosto de 2021 se emite Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental de los proyectos de instalación fotovoltaica “Épila”, “Épila 1 2 3” y “San Pedro”, en el término municipal de Épila (Zaragoza), promovido por Inversiones Renomosa, S.L. (expediente INAGA 500201/01B/2020/09286).

Las obras de construcción de la planta fotovoltaica “San Pedro” comenzaron con fecha 10 de julio de 2023. El presente informe corresponde al vigésimo primer mes de vigilancia ambiental (noveno mes del segundo año de la fase de construcción).

## **2. OBJETIVOS**

El objetivo de la Vigilancia Ambiental es garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el documento ambiental sometido evaluación ambiental simplificada y en la resolución del INAGA, tanto durante la fase de construcción de la planta fotovoltaica, como durante su vida útil y en la fase de desmantelamiento.

En el punto 3.5 de la resolución del INAGA, se indica que “durante la fase de construcción los informes del plan de vigilancia ambiental serán mensuales con un informe final con conclusiones que resumirá todos los informes anteriores”. Por tanto, el presente informe mensual se redacta en cumplimiento de dicha resolución.

### 3. LOCALIZACIÓN

La instalación fotovoltaica “San Pedro” se localiza en la parcela 84 del polígono 15 y en la parcela 19 del polígono 16 del término municipal de Épila, provincia de Zaragoza, a unos 2 km al este del núcleo urbano de este municipio, en una cota aproximada comprendida entre los 347 y 355 m.s.n.m.

La ocupación de la instalación fotovoltaica incluida dentro del vallado será de 8,97 ha. Está formada por dos recintos denominados San Pedro A (8,36 ha) y San Pedro B (0,61 ha).

Colindantes a esta planta se localizarán otras dos plantas fotovoltaicas denominadas “Épila 1 2 3” y “Épila”.




Figura 3.1. Localización de la zona de instalación de la planta solar fotovoltaica “San Pedro”. Base cartográfica MTN25 del IGN.




Figura 3.2. Localización de la zona de instalación de la planta solar fotovoltaica “San Pedro”. Base cartográfica PNOA 2021.



Figura 3.3. Ubicación de las dos plantas fotovoltaicas proyectadas junto a la planta “San Pedro”. Base cartográfica PNOA 2021.

#### **4. ESTADO DEL PROYECTO**

##### **4.1. Fase del proyecto**

El proyecto se encuentra en fase de construcción.

##### **4.2. Obras realizadas**

Como se ha indicado, el presente informe recopila los datos obtenidos en la vigilancia ambiental llevada a cabo en el vigésimo primer mes de construcción de la planta.

En este periodo se han realizado los siguientes trabajos:

- Instalación de seguidores
- Colocación de placas solares
- Apertura de zanjas interiores
- Colocación de inversores
- Instalación de cableado en la zanja exterior



Figura 4.1. Colocación de placas solares y apertura de zanjas interiores en “San Pedro A”



Figura 4.2. Colocación de cableado en zanja exterior

## 5. VISITAS REALIZADAS

En el vigésimo primer mes de la fase de construcción de la planta, siguiendo el calendario planteado en el Plan de Vigilancia Ambiental y en función los trabajos que se están realizando en la misma, se ha realizado una sola visita para el desarrollo de la vigilancia ambiental.

La fecha de la visita fue la siguiente:

MARZO						
L	M	X	J	V	S	D
24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Tabla 5.1. Fechas significativas. En naranja se marcan las visitas realizadas para la vigilancia ambiental

En este vigésimo primer informe mensual, correspondiente al vigésimo primer mes de la fase de construcción (mes de marzo), se incluyen las observaciones de la visita realizada.

## 6. CONTROLES REALIZADOS

### 6.1. Listado de comprobación

Durante la visita realizada y previamente a la misma se controlaron los aspectos que se indican en el listado que se adjunta a continuación:

Medidas a aplicar en el Plan de Vigilancia Ambiental	Verificación		
	SI	NO	N/A
<b>Estudios previos</b>			
Control de la realización de prospecciones de avifauna esteparia		•	
Control de la realización de prospecciones arqueológicas		•	
Control de la disponibilidad de los permisos, autorizaciones y licencias oportunos		•	
Control de la información efectiva a los trabajadores de las medidas ambientales de obligado cumplimiento	•		
Control de la elaboración de informe preliminar de situación		•	
Control de existencia de informe del INAGA relativo a remodelación topográfica		•	
Control de la existencia de un Plan de Restauración		•	
Control de la existencia de un Plan de Vigilancia Ambiental		•	
Control del registro como pequeño productor de residuos peligrosos			•
<b>Fase de obras</b>			
Control del jalonamiento de las zonas de obras	•		
Control de los niveles de polvo	•		
Control de los niveles de ruido y emisión de gases	•		
Control de la alteración y compactación de suelos	•		
Control de la afección a caminos públicos	•		
Control de la retirada y acopio de la tierra vegetal	•		
Control de la afección a vegetación natural	•		
Control de la aparición de procesos erosivos	•		
Control del drenaje de las aguas	•		
Control de la contaminación de suelos y aguas superficiales	•		
Control de la instalación del vallado	•		
Control de los puntos de luz instalados en la zona de obras		•	
Control de la implantación de la franja de vegetación perimetral		•	
Control de la gestión de los residuos generados en las obras	•		
Control de la prevención de incendios	•		
Control de la siniestralidad de la fauna en viales	•		
Control de extendido de tierra vegetal al finalizar las obras		•	

Medidas a aplicar en el Plan de Vigilancia Ambiental	Verificación		
	SI	NO	N/A
Control de la implementación de medidas compensatorias para la fauna	•		

## 6.2. Medidas adicionales a implantar

En este periodo no se ha considerado necesario establecer medidas adicionales.

## 6.3. Controles realizados

En la tabla siguiente se indican las observaciones para cada uno de los indicadores que se comprobaron previamente y durante la visita realizada.

Información a los trabajadores		
Indicador	Observaciones	NC
Medidas ambientales proporcionadas a los trabajadores	En los últimos meses se han incorporado nuevos trabajadores, por lo que se ha solicitado el registro de entrega de las medidas ambientales a estos nuevos trabajadores, sin que se haya recibido nada al respecto.	5
Jalonamiento de las obras		
Indicador	Observaciones	NC
Superficie de ocupación	Las superficies de los recintos vallados no han variado, siendo las previstas en el proyecto.  Se encuentran parcialmente ocupados los terrenos entre las plantas “San Pedro” y “Épila”, donde se ubican las instalaciones auxiliares (casetas para oficinas y comedor, parking de maquinaria y vehículos, contenedores de residuos). Este espacio también es empleado para el almacenamiento temporal de acopios de materiales de obra usados en la propia planta y en las plantas colindantes. En esta visita se observaron también dos casetas prefabricadas en este espacio.  Junto al recinto “San Pedro B”, fuera del mismo, se localiza uno de los centros de transformación. Esta localización difiere respecto a la indicada en el proyecto, pero se sitúa dentro de la misma parcela catastral.	
Ubicación del parque de maquinaria	Se localiza entre las plantas “San Pedro” y “Épila”.	
Estado de los materiales empleados en el jalonamiento	Se encuentran en buen estado.	
Control de los niveles de polvo		
Indicador	Observaciones	NC
Nubes de polvo en las zonas de movimientos de tierra	Se han realizado movimientos de tierra para la apertura de zanjas interiores. Estos movimientos no ocasionan cantidades significativas de polvo.	

Polvo debido al desplazamiento de vehículos y maquinaria	Debido a las precipitaciones, el suelo se encontraba bastante húmedo y no se ha detectado generación de polvo debido a la circulación de vehículos.	
ITV de vehículos y maquinaria	En los últimos meses se han incorporado nuevos vehículos a la obra. Se han solicitado las ITV en vigor de los mismos, sin que se haya recibido nada al respecto.	6
Camiones con lonas instaladas	No aplica	
Riegos periódicos en las zonas de obras y accesos	No se están realizando riegos ya que las últimas precipitaciones no lo hacen necesario. Se aconseja realizar riegos en caso de ausencia de precipitaciones o al detectar nubes de polvo en los desplazamientos.	
Polvo en la vegetación colindante	No se han identificado depósitos de polvo en la vegetación colindante al camino de acceso.	
<b>Control de los niveles de ruido y emisión de gases</b>		
Indicador	Observaciones	NC
ITV de vehículos y maquinaria	En los últimos meses se han incorporado nuevos vehículos a la obra. Se han solicitado las ITV en vigor de los mismos, sin que se haya recibido nada al respecto.	6
Horario de trabajo	Los trabajos se llevan a cabo en horario diurno	
Pantallas acústicas en el entorno de las construcciones tradicionales	No se considera necesaria la instalación de pantallas acústicas en las zonas más cercanas a la Caseta de Barraqueta, al no realizarse trabajos en horario nocturno. Las afecciones debido a la generación de ruido son poco significativas.	
<b>Alteración de suelos</b>		
Indicador	Observaciones	NC
Compactación de suelos	<p>Se observa compactación del suelo especialmente en los terrenos entre las plantas “San Pedro” y “Épila”, por ser una zona de trasiego habitual de vehículos, al constituir la zona de acopios de materiales, contenedores de residuos, parking de maquinaria, etc.</p> <p>También se aprecia compactación en la entrada y en los viales interiores de “San Pedro A” y en el sector oriental de “San Pedro B”.</p> <p>No se han observado terrenos compactados fuera de la parcela de proyecto.</p>	
Marcas de circulación de vehículos fuera de las zonas de ocupación de las obras	Se observan marcas de circulación de vehículos en los terrenos situados entre las plantas “San Pedro” y “Épila” y en los sectores orientales de “San Pedro A” y “San Pedro B”. Todas localizadas dentro de las parcelas de proyecto. Las rodadas están bastante marcadas debido a las precipitaciones.	
<b>Afección a caminos públicos</b>		
Indicador	Observaciones	NC
Acumulaciones de materiales/ residuos en los viales	Algunos tramos de los caminos de acceso se han ocupado con acopios puntuales de tierras, debido a los trabajos en la zanja exterior. Igualmente, a la altura de “San Pedro B”, se han realizado cortes del camino para la instalación del cableado. En ambos casos, son ocupaciones temporales de los viales y existen caminos alternativos para la circulación de vehículos.	

Desvíos de los viales como consecuencia de las obras	Se han realizado algunos desvíos puntuales, debido a la ocupación temporal de algunos tramos de los caminos de acceso. Se recomienda señalizar los desvíos, cuando estos sean necesarios.	
Desperfectos en los caminos como consecuencia del tránsito de maquinaria	Los caminos se encuentran en buen estado de conservación, a excepción del tamo de camino junto al cual se están realizando trabajos en la zanja exterior, que presenta algunos montículos. Se recomienda su adecuación al terminar los trabajos en la zanja.	
<b>Retirada y acopio de tierra vegetal</b>		
Indicador	Observaciones	NC
Tierra vegetal retirada de todas las zonas de actuación	No se han identificado acopios de tierra vegetal en el interior de los recintos vallados. Se observan dos acopios entre las plantas “San Pedro” y “Épila” y otro en el exterior de “San Pedro B”.  Los tramos de zanjas exteriores que se abrieron ya están cerrados, por lo que la tierra vegetal no se ha repuesto de forma separada en las zanjas.	18
Aptitud de la tierra vegetal para su uso en la restauración	La tierra vegetal que se retiró para la instalación del centro de transformación situado junto a “San Pedro B” y que no se ha restituido a la propia excavación, se encuentra en buen estado de conservación, aunque sin balizar.  Uno de los acopios de tierra vegetal situado entre las plantas “Épila” y “San Pedro” se encuentra rodeado de residuos y sin balizar. Un segundo acopio localizado en esta zona tampoco está balizado, aunque está en buen estado.	17
Idoneidad de las zonas de ubicación de los acopios de tierra vegetal	Los acopios se localizan en zonas llanas, donde no se interceptan zonas de circulación preferente de agua.	
Dimensiones de los acopios para su adecuada conservación	Uno de los acopios localizado entre “San Pedro” y “Épila” tiene unos 2 m de altura. Se recomienda reducir esta altura.  Los otros dos, presentan una altura adecuada, menor a 1,50 m.	
<b>Afección a la vegetación natural</b>		
Indicador	Observaciones	NC
Eliminación de vegetación natural	No se ha observado vegetación natural eliminada; ni en el interior de la planta ni en la periferia se dan superficies con vegetación natural.	
Deterioro o modificación de vegetación natural	No se ha observado vegetación natural deteriorada; ni en el interior de la planta ni en la periferia se dan superficies con vegetación natural.	
Ocupación de vegetación natural por instalaciones	Ninguna de las instalaciones o acopios se localiza en superficies ocupadas por vegetación natural.	
Eliminación o deterioro de la vegetación natural existente entre las plantas “Épila” y “San Pedro”	Las instalaciones auxiliares (casetas y parking de maquinaria), acopios de materiales de obra y contenedores de residuos, situados en esta zona, no afectan a vegetación natural.	
<b>Procesos erosivos</b>		
Indicador	Observaciones	NC
Existencia de regueros erosivos	El cauce del barranco innombrado que discurre por la planta “San Pedro A” presenta regueros erosivos activos.	

<b>Drenajes de las aguas</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Observaciones</b>	<b>NC</b>
Encharcamientos dentro de la zona de proyecto	Se han identificado zonas encharcadas en los terrenos entre las plantas "San Pedro A" y "Épila", así como un área con bastante humedad junto al cauce que atraviesa "San Pedro A".	
Intercepción de zonas de circulación preferente de agua	La planta "San Pedro A" es atravesada por un pequeño barranco innominado, que constituye una zona de circulación preferente de agua. Este cauce se encuentra libre de elementos que lo puedan obstruir.	
<b>Contaminación de suelos y aguas</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Observaciones</b>	<b>NC</b>
Evidencias de contaminación en las aguas o cauces cercanos	Tan solo se ha observado algún residuo (plástico) puntual en el cauce que atraviesa "San Pedro A". Se recomienda su recogida.	
Evidencias de contaminación en los suelos	No se han observado.	
Protocolo en caso de vertido accidental	Existe un protocolo a seguir en caso de vertido accidental.	
<b>Instalación y mantenimiento del vallado</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Observaciones</b>	<b>NC</b>
Existencia de elementos que puedan dañar a la fauna	Se observa un poste doblado y vallado roto en el límite norte del vallado y tres vanos con el vallado descolocado y roto en el límite este. Además, se ha identificado un tercer punto de rotura en el vallado. La rotura de los alambres da lugar a la existencia de elementos punzantes peligrosos para la fauna.	15
Elementos de visibilidad para la fauna	Se han identificado 12 placas de visibilidad ausentes en el recinto "San Pedro A", dos menos que en la visita anterior, además de 2 placas con un solo punto de anclaje	13
Permeabilidad territorial para la fauna	Los acopios de tierra que proceden de la ejecución de zanjas obstruyen el paso inferior de fauna en un tramo de unos 30 vanos, en el extremo norte del recinto "San Pedro A".	19
<b>Gestión de residuos generados</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Observaciones</b>	<b>NC</b>
Residuos previstos en el proyecto	Los residuos generados en esta planta son los previstos en proyecto, principalmente cartones, plásticos y maderas, además de algunas chatarras.	
Acumulaciones de residuos en áreas no designadas para ello	<p>En la visita del 13-09-23 se identificaron frecuentes restos de alambres junto a los pasos de fauna del vallado, consecuencia de la apertura de los mismos. Se comunicó la necesidad de su recogida y depósito en el contenedor habilitado. A fecha 12-03-25 estos alambres se encuentran ya enterrados en el suelo junto a los pasos de fauna a lo largo de todo el vallado.</p> <p>Se identifican varios cajones de madera volcados y palés en la planta "San Pedro B". También hay residuos acumulados junto a los contenedores situados entre las plantas "San Pedro" y "Épila". Por último, se observan plásticos en el extremo oriental del recinto "San Pedro A", así como en el exterior de la planta junto a su extremo sur.</p>	9  14

Identificación, separación y almacenamiento de residuos	Los residuos se encuentran mezclados en los dos contenedores instalados entre "San Pedro" y "Épila".	11
Áreas de almacenamiento adecuadas	Existe una zona de almacenamiento de residuos entre las plantas "Épila" y "San Pedro", formada por dos contenedores y varios cajones de madera. Esta área se considera adecuada.  Los dos contenedores que estaban dentro del recinto "San Pedro A", se han retirado.	
Registro de la recogida de los residuos por gestor autorizado	No se han facilitado los albaranes de recogida de los residuos acumulados en los contenedores	16
<b>Prevención de incendios</b>		
Indicador	Observaciones	NC
Limpieza de caminos y pistas	Se han identificado algunos montículos de tierra puntuales que obstaculizan algún tramo de la pista de acceso, si bien es temporal y existe paso alternativo.	
Medidas contra incendios	En el proyecto de construcción se recogen las medidas contra incendios forestales.	
Maquinaria provista de extintores y revisiones al día	No aplica.	
<b>Siniestralidad de la fauna en viales</b>		
Indicador	Observaciones	NC
Cadáveres de animales en los viales	No se han identificado cadáveres de animales en los viales ni exteriores ni interiores.	
<b>Medidas compensatorias para la fauna</b>		
Indicador	Observaciones	NC
Corredores de fauna	La anchura del pasillo existente entre las plantas fotovoltaicas "Épila" y "San Pedro" se encuentra bastante reducida debido a las instalaciones auxiliares, contenedores y acopios de materiales. Esta reducción se considera poco significativa al ser temporal.	

Tabla 6.1. Controles realizados en la vigilancia ambiental. Mes de marzo de 2025. NC: no conformidad.

## 7. NO CONFORMIDADES

Se resumen a continuación las no conformidades abiertas/cerradas en las visitas realizadas en el mes de marzo de 2025 y aquellas que fueron abiertas en visitas previas y que no han sido cerradas a fecha de redacción del presente informe:

NO CONFORMIDADES						
NC	Categoría	Indicador	Observaciones	Fecha de apertura	Medidas propuestas	Fecha de cierre
5	Información a los trabajadores	Medidas ambientales proporcionadas a los trabajadores	En los últimos meses se han incorporado nuevos trabajadores, por lo que se ha solicitado el registro de entrega de las medidas ambientales a estos nuevos trabajadores. A fecha 12/03/2025, este registro aún no se ha facilitado.	13-02-25	Facilitar los registros de entrega de las medidas ambientales a los trabajadores	
6	Nivel de polvo/ruido y gases	ITV de vehículos y maquinaria	En los últimos meses se han incorporado nuevos vehículos a la obra. Se han solicitado las ITV en vigor de los mismos, pero por el momento no se han facilitado.	13-02-25	Recopilar las tarjetas ITV de los nuevos vehículos que transiten por la zona de proyecto	
9	Gestión de residuos generados	Acumulaciones de residuos en áreas no designadas para ello	Se identificaron frecuentes restos de alambres junto a los pasos de fauna del vallado, que en la actualidad se encuentran enterrados.	13-09-23	Recoger los alambres y depositarlos en el contenedor habilitado	
11	Gestión de residuos generados	Identificación, separación y almacenamiento de residuos	Los residuos se encuentran mezclados en los dos contenedores instalados entre "San Pedro" y "Épila".	17-01-25	Separar correctamente los residuos y depositarlos en contenedores diferentes.	

13	Instalación y mantenimiento del vallado	Elementos de visibilidad	Se han identificado 12 placas de visibilidad ausentes en el recinto San Pedro A, dos menos que en la visita anterior, además de 2 placas con un solo punto de anclaje	17-04-24	Reponer las placas que falten y sujetar correctamente las que lo precisen.	
14	Gestión de residuos generados	Acumulaciones de residuos en áreas no designadas para ello	Se identifican varios cajones de madera volcados y palés en la planta "San Pedro B". También hay residuos acumulados junto a los contenedores situados entre las plantas "San Pedro" y Épila". Por último, se observan plásticos en el extremo oriental del recinto "San Pedro A", así como en el exterior de la planta junto a su extremo sur.	17-04-24	Recoger los residuos de depositarlos en los contenedores habilitados	
15	Instalación y mantenimiento del vallado	Existencia de elementos que puedan dañar a la fauna	Se observa un poste doblado y vallado roto en el límite norte del vallado y tres vanos con el vallado descolocado y roto en el límite este. Además, se ha identificado un tercer punto de rotura en el vallado. La rotura de los alambres da lugar a la existencia de elementos punzantes peligrosos para la fauna.	16-05-24	Sustituir el poste doblado y los tramos rotos del vallado	
16	Gestión de residuos generados	Registro de la recogida de los residuos por gestor autorizado	No se han facilitado los albaranes de recogida de los residuos acumulados en los contenedores	18-07-24	Facilitar el albarán de recogida de los residuos	

17	Retirada y acopio de tierra vegetal	Aptitud de la tierra vegetal para su uso en la restauración	Uno de los acopios de tierra vegetal situado entre las plantas “Épila” y “San Pedro” se encuentra rodeado de residuos y sin balizar. El segundo acopio localizado en esta zona tampoco está balizado, aunque está en buen estado.	30-09-24	Retirar los residuos y balizar los acopios para evitar afecciones sobre los mismos	
18	Retirada y acopio de tierra vegetal	Tierra vegetal retirada de todas las zonas de actuación	Los tramos de zanjas exteriores que se abrieron ya están cerrados, por lo que la tierra vegetal no se ha repuestado de forma separada en las zanjas.	18-12-24		
19	Instalación y mantenimiento del vallado	Permeabilidad territorial para la fauna	Los acopios de tierra que proceden de la ejecución de zanjas obstruyen el paso inferior de fauna en un tramo de unos 30 vanos, en el extremo norte del recinto	12-03-25	Retirar las tierras que obstruyen los pasos inferiores de fauna en cuanto sea posible	

Tabla 7.1. No conformidades identificadas en las visitas realizadas en marzo de 2025.

## 8. FOTOGRAFÍAS



Figura 8.1. Aspecto del recinto “San Pedro B” el 12-03-2025.



Figura 8.2. Se observan algunos residuos (maderas) abandonados en el recinto “San Pedro B”



Figura 8.3. Tierra vegetal acopiada junto a “San Pedro B”. Aunque no está balizada, se encuentra en buen estado.



Figura 8.4. Obstrucción del paso inferior de fauna del vallado en el límite norte de “San Pedro A”, debido a los acopios de tierras procedentes de las zanjas interiores.



Figura 8.5. Placa ausente en un vano del vallado de “San Pedro A”.



Figura 8.6. Residuos acumulados en el extremo oriental del recinto “San Pedro A”.



Figura 8.7. Residuos dispersos, especialmente plásticos, en el extremo oriental del recinto “San Pedro A”.



Figura 8.8. Vallado descolocado y roto, así como placas ausentes en varios vanos, en el extremo oriental de “San Pedro A”. También se observan residuos abundantes en el suelo.



Figura 8.9 Residuos dispersos en el exterior de “San Pedro A”, junto a su límite sur.



Figura 8.10. Placa con un solo punto de anclaje en el vallado del límite sur de “San Pedro A”.



Figura 8.11. Algún residuo puntual en el cauce innombrado que atraviesa “San Pedro A”. Se observa también humedad en el mismo.



Figura 8.12. Residuos abundantes en el suelo, junto a los contenedores situados entre las plantas “Épila” y “San Pedro”.



Figura 8.13. Casetas prefabricadas localizadas en los terrenos entre “San Pedro” y “Épila”. Se identifican zonas encharcadas en estos terrenos.



Figura 8.14. Acopio de tierra vegetal, sin balizar y rodeada de residuos, ubicado entre las plantas “San Pedro” y “Épila”.



Figura 8.15. Residuos mezclados en uno de los contenedores situados entre las plantas “Épila” y “San Pedro”.



Figura 8.16. Acopio de tierras obstaculizando el camino de acceso. Se observa un paso alternativo en el margen de la parcela colindante.



Figura 8.17. Instalación de cableado que corta puntualmente el camino de acceso, a la altura de “San Pedro B”.



Figura 8.18. Camino de acceso con algunos baches, debido a los trabajos en la zanja exterior.

En Zaragoza a 25 de marzo de 2025

  
José Vicente Andrés Ros  
Biólogo colegiado nº 19727-ARN