

SEPARATA SOLICITUD DE PERMISO **CARRETERAS**

Contenido

1.	ANTECEDENTES.....	3
2.	SOLICITANTE DE PERMISO	3
2.1.	Datos del peticionario	3
3.	OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR	3
3.1.	Afección A68	3
3.2.	Afección AP68	4
4.	PLANOS DE LAS AFECCIONES.....	5

1. ANTECEDENTES

Con motivo del desarrollo de ejecución del proyecto de “Acondicionamiento de la Tubería de Abastecimiento a STELLANTIS S.L.”, basado en la instalación de una conducción entre los términos municipales de Cabañas de Ebro y Figueruelas (Zaragoza) hasta las instalaciones de Stellantis, se han identificado afecciones a lo largo del trazado que involucran a la Dirección General de Carreteras.

2. SOLICITANTE DE PERMISO

2.1. Datos del peticionario

NOMBRE: STELLANTIS ESPAÑA S.L.

NIF: B50629187

DIRECCIÓN: P.I. Entrerrios, Carretera Nacional 232, km 29. 50639. Figueruelas (Zaragoza)

3. OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR

3.1. Afección A68

Se solicita realizar cruce de la Carretera A-68 en el P.K. 268 en el término de Figueruelas (Zaragoza). Cruce autovía A-68 mediante hinca (41.762789, -1.180264).

La hinca sería de 66 metros en base a las siguientes mediciones:

Partida para ejecutar una hinca para pasar una tubería de Ø500 mm bajo carretera, considerando todos los conceptos principales: ubicación, excavación, transporte, medios auxiliares, ejecución y gestión de residuos.

La nueva tubería se realizaría paralela a la existente, dentro de los 7m. de anchura de la zona de servidumbre de la actual.



Imagen 1. Cruce carretera A8.

En el apartado 4 de esta separata se incluyen planos de las afecciones.

3.2. Afección AP68

Se solicita realizar paso subterráneo bajo autopista AP-68 (41.773962, -1.175663). en el término de Figueruelas (Zaragoza).

El paso se propone realizarlo por donde transcurre la tubería existente. La nueva tubería de $\varnothing 500$ mm se realizaría paralela a la existente por la parte libre de la trinchera realizada en hormigón y ladrillo y con tapas de hormigón armado que se sitúa en el paso inferior de cruce de la autovía en toda su sección.



Imagen 2. Paso inferior por debajo de autovía.

En el apartado 4 de esta separata se incluyen planos de las afecciones.

4. PLANOS DE LAS AFECCIONES

A continuación se incluyen planos de las afecciones.







