



**TYPSA**

INGENIEROS  
CONSULTORES  
Y ARQUITECTOS

lightsource bp



Nombre de la instalación:	<b>FV Torrubia</b>
Provincia ubicación de la instalación:	<b>Zaragoza</b>
Nombre del titular:	<b>Energía Inagotable de Eolo, S.L.</b>
CIF del titular:	<b>B71333934</b>
Nombre de la empresa de vigilancia:	<b>Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA)</b>
Tipo de EIA:	<b>Ordinaria</b>
Informe de fase de:	<b>Construcción</b>
Periodicidad del informe según DIA:	<b>Cuatrimestral</b>
Año de seguimiento nº:	<b>1</b>
Nº de informe y año de seguimiento:	<b>2º informe – año 1</b>
Periodo que recoge el informe	<b>Mayo 2022 – Septiembre 2022</b>

■ Septiembre 2022

*El presente documento puede incluir información sometida a derechos de propiedad intelectual o industrial a favor del Grupo TYPSA. Grupo TYPSA no permite que sea duplicada, transmitida, copiada, arrojada, adaptada, distribuida, mostrada o divulgada total o parcialmente, a terceros distintos de la organización promotora del proyecto, ni utilizada para cualquier uso distinto del de su evaluación de impacto ambiental para el que se ha preparado, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito del Grupo TYPSA.*



Grupo TYPSA  
C/ Allue Salvador, 5  
50001 - Zaragoza  
Tel.: (34) 976 484 993 - Fax: (34) 976 228 711  
[www.tyrsa.com](http://www.tyrsa.com)

## ■ ÍNDICE

<b>1. ANTECEDENTES .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INVERSIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO .....</b>	<b>6</b>
<b>3. OFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS .....</b>	<b>7</b>
<b>4. OBJETO .....</b>	<b>8</b>
<b>5. CUMPLIMIENTO DE LA DIA .....</b>	<b>9</b>
<b>6. LISTADO DE COMPROBACIÓN .....</b>	<b>25</b>
<b>7. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL – SEGUNDO CUATRIMESTRE .....</b>	<b>27</b>
7.1. INTRODUCCIÓN .....	27
7.2. CONFORT SONORO.....	27
7.3. CALIDAD DEL AIRE.....	28
7.4. CALIDAD DE AGUAS .....	31
7.5. SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA .....	35
7.6. VEGETACIÓN.....	36
7.7. FAUNA .....	39
7.8. PAISAJE.....	50
7.9. PATRIMONIO CULTURAL .....	50
7.10. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.....	52
7.11. JALONAMIENTO PERIMETRAL .....	53
7.12. PANTALLA VEGETAL.....	54
7.13. RESIDUOS.....	54
7.14. POBLACIÓN .....	61
7.15. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.....	64
7.16. RESTAURACIÓN .....	67
7.17. COORDINACIÓN CON OTROS PVA.....	68

## **ANEXO DOCUMENTACIÓN GESTIÓN RESIDUOS**

## 1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de fecha 8 de octubre de 2018 el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en adelante INAGA) formuló la declaración de impacto ambiental (en adelante DIA) del proyecto de instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Torrubia", en el término municipal de La Muela (Zaragoza), promovido por Planta Solar ODPE 4, S.L. (Expediente INAGA 500201/01A/2018/08978).

La declaración de impacto ambiental es favorable sujeta al cumplimiento de unos condicionados.

Con fecha 26 de julio de 2018 se elevó a público la escritura por la que se realizó, entre otros asuntos, el cambio de denominación de la sociedad pasando de denominarse "Planta Solar OPDE 4, S.L." a denominarse "ENERGÍA INAGOTABLE DE EOLO, S.L.", hecho que se notificó a la Dirección General de Energía y Minas el día 9 de octubre de 2018, como así lo recoge la resolución de 11 de octubre de 2018 por la que "se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de instalación "Planta Fotovoltaica Torrubia de 49,96 MW de Energía Inagotable de Eolo, S. L. en La Muela (Zaragoza)".



## 2. INVERSIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO

En el "Boletín Oficial de Aragón" nº101, de 28 de mayo de 2018, se publicó la Orden EIE/836/2018, de 30 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de 24 de abril de 2018, por el que se declaran como Inversiones de Interés Autonómico los proyectos de dos plantas fotovoltaicas por un total de 100 MW de potencia instalada, en los términos municipales de La Muela y Muel, en la provincia de Zaragoza, promovidas por empresas vinculadas a la mercantil "Otras Producciones de Energía Fotovoltaica, S.L." (Grupo OPDE).

Una de las dos plantas fotovoltaicas declaradas como Inversión de Interés Autonómico es "Torrubia", objeto del presente informe.

### 3. OFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS

El presente informe se ha redactado siguiendo las indicaciones realizadas por la Dirección General de Energía y Minas – Gobierno de Aragón, en su oficio denominado **“Comunicación acerca de la publicación en sede electrónica de los planes de vigilancia ambiental (PVA) y normas de entrega de la documentación correspondiente a los PVA”**.



#### 4. OBJETO

En el presente documento se recogen los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de vigilancia ambiental (en adelante PVA) durante el segundo cuatrimestre de las obras de construcción de la instalación de generación solar fotovoltaica "Torrubia", dándose cumplimiento de esta manera a la DIA formulada por el INAGA.

Más concretamente, el segundo cuatrimestre de las obras, y consecuentemente el periodo que abarca este informe, va desde el 15 de mayo al 15 de septiembre de 2022.

En cumplimiento de los condicionados de la DIA, **el presente informe es registrado en:**

- **Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza**
- **Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza**
- **Área II del INAGA**
- **Dirección General de Energía y Minas**

Asimismo, siguiendo las indicaciones realizadas por el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón, se registra en dicho Servicio un informe en el que se recogen los resultados del seguimiento ambiental de las medidas de carácter agroestepario consensuadas con el precitado Servicio.

## 5. CUMPLIMIENTO DE LA DIA

En la tabla siguiente se puede consultar el cumplimiento de los condicionados de la DIA a fecha de redacción del presente informe.

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
1	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>El ámbito de aplicación de la presente declaración de impacto ambiental son las actuaciones descritas en el proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica "Torrubia", en su estudio de impacto ambiental, anexos, y en la documentación adicional presentada. Serán de aplicación todas las medidas protectoras y correctoras incluidas en la documentación presentada, siempre y cuando no sean contradictorias con las del presente condicionado. Se desarrollará el plan de vigilancia ambiental que figura en el estudio de impacto ambiental, adaptándolo y ampliándolo a las determinaciones del presente condicionado y cualesquiera otras que deban cumplirse en las pertinentes autorizaciones administrativas.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Se redactó el Plan de Vigilancia Ambiental conforme a lo indicado en la DIA. Dicho Plan fue registrado en la Dirección General de Energía y Minas así como en el Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza</p>	Previo inicio obras construcción	Realizado
2	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>El promotor comunicará con un plazo mínimo de un mes de antelación al Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza y al Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. Asimismo, durante la ejecución del proyecto la dirección de obra incorporará a un titulado superior como responsable de medio ambiente, para supervisar la adecuada aplicación de las medidas preventivas, correctoras, complementarias y de vigilancia, incluidas en el estudio de impacto ambiental y adendas presentadas, así como en el presente condicionado. Todas las medidas adicionales determinadas en el presente condicionado serán incorporadas al proyecto definitivo, y en su caso con su correspondiente partida presupuestaria. Se comunicará antes del inicio de las obras el nombramiento del técnico responsable de medio ambiente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y al Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Se comunicó a las Administraciones indicadas en la DIA el inicio de las obras con un mes antelación a su inicio, así como los nombres y titulaciones de los técnicos responsables del seguimiento ambiental. Estos técnicos realizan el seguimiento ambiental de la fase de construcción del proyecto.</p>	Previo inicio obras construcción	Realizado

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
3	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>En caso de ser necesaria la implantación de otras instalaciones no contempladas en la documentación presentada (subestaciones, centros de seccionamiento, líneas eléctricas, etc...), estas deberán tramitarse de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de aplicación y en todo caso, se deberá informar al INAGA con el objetivo de determinar si se trata de modificaciones sustanciales con respecto al proyecto autorizado, y si tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente. Asimismo, cualquier modificación del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “Torrubia”, que pueda modificar las afecciones ambientales evaluadas en la presente declaración, se deberá presentar ante el INAGA para su informe, y si procede, será objeto de una evaluación ambiental, según determina la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Se registró en el INAGA un informe en el que se analizaba la compatibilidad de las modificaciones del proyecto, antes de su ejecución, con la DIA. El INAGA emitió resolución favorable.</p>	Previo inicio obras construcción	Realizado
4	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Se deberá disponer de todos los permisos, autorizaciones y licencias legalmente exigibles, así como cumplir con las correspondientes prescripciones establecidas por los organismos consultados en el proceso de participación pública. La realización de obras o trabajos en el dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre o de policía requerirá autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de aguas vigente. En caso de generarse aguas residuales, deberán de ser tratadas convenientemente con objeto de cumplir con los estándares de calidad fijados en la normativa.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Previamente al inicio de las obras se ha dispuesto de las autorizaciones legalmente exigibles. Ninguno de los trabajos de construcción se sitúa en Dominio Público Hidráulico, por lo que no fue necesario solicitar la autorización correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Ebro.</p> <p>Durante el segundo cuatrimestre de ejecución de las obras, no ha sido necesario solicitar nuevas autorizaciones.</p>	Previo inicio obras construcción / Obras de construcción	Realizado

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
5	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>En materia de protección del patrimonio arqueológico, debido a la posible existencia de yacimientos deberán implementarse las correspondientes medidas de protección y conservación de los elementos etnográficos PE2. Plana de la Muela 1-Caseta de piedra y PE3. Plana de la Muela 2-Aljibe asociado, así como cumplir con todas las medidas o nuevos condicionados que dictamine la Dirección General de Cultura y Patrimonio.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Se ha dado cumplimiento en todo momento a este condicionado, así como a la Resolución de la Dirección General del Patrimonio Cultural relativa a la autorización para la realización de las prospecciones arqueológicas.</p> <p>Con fecha 14 de julio de 2022 se registró en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón – Servicio de Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural, el “Informe técnico de trabajos arqueológicos, control y supervisión arqueológica. Planta solar fotovoltaica Torrubia de 49-957,95 MWp”.</p> <p>Con fecha 25 de agosto de 2022 la Dirección General de Patrimonio Cultural emitió Resolución relativa a las actuaciones arqueológicas en la zona afectada por el proyecto de PSF Torrubia, en el T.M. de La Muela (Zaragoza), según la cual se certifica que en el ámbito del proyecto de referencia ha concluido la actuación arqueológica, quedando libre de restos arqueológicos.</p>	<p>Previo inicio obras construcción / Obras de construcción</p>	<p>Realizado</p>

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
6	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>El diseño de la planta y del conjunto de plantas solares respetarán los cauces de aguas temporales existentes y, en general, la red hidrológica local, garantizando la actual capacidad de desagüe de las zonas afectadas por las explanaciones y por la red de viales y zanjas para las líneas eléctricas de evacuación. Asimismo, se asegurará en todo momento la calidad de las aguas superficiales y subterráneas mediante una adecuada depuración de los efluentes que puedan originarse en las instalaciones.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>En la fase de diseño del proyecto se ha tenido en cuenta la hidrografía previa al inicio de las obras, así como la orografía resultante tras el movimiento de tierras de tal manera que permita la evacuación de la escorrentía superficial de manera natural.</p>	Previo inicio obras construcción / Obras de construcción	Realizado
7	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Se informará a todos los trabajadores que puedan intervenir en la ejecución del proyecto y previamente al inicio de las obras sobre las medidas preventivas y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental y anexos, y en la presente resolución, y su responsabilidad y obligación en cuanto al cumplimiento de las mismas.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Los trabajadores previamente a su acceso por primera vez a la obra, reciben una inducción en la que se incluyen las medidas preventivas y correctoras.</p>	Obras de construcción	Realizado

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
8	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Con carácter previo al inicio de los trabajos, se realizará un jalonamiento de todas las zonas de obras quedando sus límites perfectamente definidos, y de las zonas con vegetación natural a preservar, de forma que se eviten afecciones innecesarias sobre las mismas. Las zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación, evitando el incremento de las afecciones sobre zonas naturales.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Previamente al inicio de las obras se instaló el vallado perimetral de la obra, quedando restringidos al interior de la zona balizada la presencia y actividad del personal, vehículos y maquinaria de obra.</p> <p>Dentro del vallado perimetral, se balizaron las áreas de vegetación natural que no era necesaria su alteración para llevar a cabo la construcción de la planta fotovoltaica. A lo largo de este segundo cuatrimestre de ejecución de las obras se ha repuesto el balizamiento dañado por las inclemencias meteorológicas, de tal manera que la vegetación natural objeto de conservación ha estado balizada en todo momento.</p> <p>Tanto las zonas de acopios de materiales, como el parque de maquinaria y las casetas de obra se sitúan en parcelas agrícolas en las que previamente se desbrozó la vegetación natural y se decapó la tierra vegetal.</p>	Previo inicio obras construcción	Realizado

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
9	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>En la gestión de la vegetación en el interior de la planta fotovoltaica, tal y como se indica en el estudio de impacto ambiental, se realizará por medios mecánicos al tratarse de una cobertura vegetal muy reducida. Se mantendrá una cobertura vegetal adecuada para evitar la pérdida de suelo por erosión, reducir la generación de polvo y favorecer la creación de un biotopo que puede albergar comunidades florísticas y faunísticas propias de las zonas esteparias existentes en el entorno. El control del crecimiento de la vegetación que pudiera afectar a los paneles solares se realizará tan solo en las superficies bajo los paneles solares, sin afectar a otras zonas con vegetación natural, y mediante medios manuales y/o mecánicos sin utilización de herbicidas u otras sustancias que puedan suponer la contaminación de los suelos y las aguas.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Medida a aplicar durante la fase de explotación del proyecto, se deberá dar cumplimiento al condicionado.</p>	Explotación	Pendiente

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA "TORRUBIA", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
10	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Se mantendrán las superficies naturales existentes en el interior del perímetro de la planta en las que no se prevea de antemano su eliminación para la instalación de las infraestructuras e instalaciones eléctricas evitando su afección tanto en el periodo de obras como posteriormente por los tratamientos y control de crecimiento de la vegetación bajo los paneles solares. Se favorecerá la revegetación natural en las zonas libres donde no se vaya a instalar ningún elemento de la planta y que queden dentro del perímetro vallado de la misma. Para ello se realizará el extendido de 30 cm de espesor de la tierra vegetal procedente del desbroce y decapado de las áreas cubiertas por vegetación natural de manera que se aproveche el banco de semillas que albergue. Estos terrenos recuperados se incluirán en el plan de restauración y en el plan de vigilancia, para asegurar su naturalización. La pantalla vegetal prevista en torno al vallado perimetral se realizará con especies propias de la zona (tomillares, romerales, etc.) de forma que integre el vallado en el paisaje y se conseguirá una densidad suficientemente, bien mediante las plantaciones o bien mediante el uso de mallas textiles o similares, para garantizar su opacidad hasta su altura total, al efecto de evitar los accidentes por colisión.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Previamente al inicio de las obras se delimitaron en un plano las zonas de vegetación natural situadas en el interior del vallado cuya alteración no resultaba necesaria para llevar a cabo la construcción del proyecto.</p> <p>Posteriormente, estas zonas han sido delimitadas físicamente sobre el terreno. A lo largo de este segundo cuatrimestre de ejecución de las obras se ha repuesto el balizamiento dañado por las inclemencias meteorológicas, de tal manera que la vegetación natural objeto de conservación ha estado balizada en todo momento.</p> <p>A fecha de redacción del presente informe se está ultimando el Plan de restauración que se aplicará en las zonas alteradas por la ejecución de las obras y que no han sido ocupadas de manera permanente por infraestructuras del proyecto. Asimismo, se está ultimando la pantalla vegetal que se implantará a lo largo de todo el vallado perimetral.</p>	Obras de construcción	Realizado / En proceso

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
11	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Deberá evitarse de forma rigurosa el abandono de cadáveres de animales o de sus restos dentro o en el entorno de la planta solar, con el objeto de evitar la presencia en su zona de influencia de aves necrófagas o carroñeras que pudieran sufrir accidentes por colisión con los paneles, vallados o tendidos, así como para evitar la proliferación de otro tipo de fauna terrestre oportunista. Si es preciso, será el propio personal de la planta solar quien deba realizar las tareas de retirada de los restos orgánicos. Se comunicará inmediatamente el hallazgo de cadáveres de fauna silvestre en el perímetro o dentro de la planta al cuerpo de Agentes de Protección de la Naturaleza del Área Medioambiental correspondiente al ámbito de la planta solar fotovoltaica.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>En la inducción que reciben los trabajadores previamente a su acceso por primera vez a la obra, se les informa que en el caso de localizar algún cadáver o resto de animal deben comunicarlo de manera inmediata para proceder a su notificación a los Agentes de Protección de la Naturaleza, para que determinen la metodología de actuación.</p>	Obras de construcción / Explotación	En proceso

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA "TORRUBIA", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
12	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Según se determina en el artículo 33.g de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se promoverá ante los Servicios Provinciales de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza la creación de una Comisión de Seguimiento para garantizar la aplicación adecuada de las medidas preventivas, correctoras, complementarias y de seguimiento ambiental recogidas en el estudio de impacto ambiental y en esta resolución, así como analizar y proponer, en su caso, medidas adicionales. La comisión estará compuesta, como mínimo, por un representante de la Dirección General de Energía y Minas, del Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y Empleo, del Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, de la Dirección General de Sostenibilidad, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (en calidad de observador) y de la/las empresas responsables de los seguimientos ambientales para el promotor, reuniéndose con una periodicidad mínima anual. La valoración de los trabajos e informes de seguimiento ambiental incluirá las instalaciones fotovoltaicas "Los Belos", "Torrubia" y "El Muelle", ubicadas en los términos municipales de La Muela y Muel (Zaragoza) y sus infraestructuras de evacuación, así como otros futuros proyectos que se incluyan en el complejo.</p> <p>En función del análisis y resultados obtenidos, esta Comisión podrá recomendar ante el órgano sustantivo la adopción de medidas adicionales preventivas, correctoras y/o complementarias para minimizar los efectos producidos, o en su caso, la modificación, reubicación o anulación de instalaciones evaluadas en función de las afecciones identificadas.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Previamente al inicio de las obras se solicitó a los Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, e Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, de Zaragoza, la constitución de la Comisión de Seguimiento Ambiental.</p>	Obras de construcción	Realizado

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
13	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>En la gestión de los residuos de construcción y demolición, se deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por el Decreto 117/2009, de 23 de junio.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>El contratista presentó el Plan de Gestión de Residuos, en el que se incluye la normativa indicada. Por otra parte, en la obra se da cumplimiento a dicha normativa, siendo los residuos segregados según su naturaleza y gestionados a través de gestores autorizados en la Comunidad Autónoma de Aragón.</p>	Obras de construcción	En proceso
14	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Todos los residuos que se pudieran generar durante las obras, así como en fase de explotación, se deberán retirar y gestionar adecuadamente según su calificación y codificación, debiendo quedar el entorno libre de cualquier elemento artificial o residuo.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Los residuos generados en la fase de construcción son segregados según su naturaleza en contenedores para su posterior cesión a gestores autorizados en la Comunidad Autónoma de Aragón. De manera periódica, el contratista realiza batidas para la recogida de los residuos dispersos por el viento, quedando el entorno libre de residuos procedentes de la obra.</p> <p>Durante la fase de explotación se dará cumplimiento a este condicionado.</p>	Obras de construcción / Explotación	En proceso

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA "TORRUBIA", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
15	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Las medidas complementarias planteadas en el estudio de impacto ambiental que plantean medidas con el fin de mejorar las zonas de alimentación, refugio, así como para mejorar las características del hábitat agroestepario en el entorno del parque proyectado en la zona, se coordinarán previamente a su inicio con el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Se solicitó al Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón la convocatoria de una reunión para consensuar las medidas de carácter agroestepario. Como consecuencia de dicha reunión, se redactaron una propuesta de medidas y un plan de gestión, ambos documentos fueron registrados en dicho Servicio, disponiendo del visto bueno correspondiente. A fecha de redacción del presente informe se han implementado las siguientes medidas: instalación de posaderos para rapaces y compra de carteles informativos acerca de las medidas agroesteparias.</p>	Obras de construcción	Realizado
16	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>El plan de vigilancia ambiental incluirá tanto la fase de construcción como la fase de explotación de la instalación de generación de energía eléctrica solar fotovoltaica y se prolongará, durante la vida de funcionamiento de la instalación pudiéndose ser revisado a los cinco años, debido a la posibilidad de generación de impactos acumulativos y sinérgicos teniendo en cuenta la elevada superficie afectada por la totalidad de los proyectos de aprovechamiento de energía solar previstos en el entorno y que ocuparán una superficie de 272,68 ha. El plan de vigilancia incluirá con carácter general lo previsto en el estudio de impacto ambiental y en los documentos anexos y complementarios, así como los siguientes contenidos:</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>El Plan de Vigilancia Ambiental incluye la fase de construcción, los cinco primeros años de explotación, así como la fase de desmantelamiento. Dicho Plan incluye lo previsto en el estudio de impacto ambiental, documentación adicional, DIA e informe emitido por el Servicio de Biodiversidad relativo a las medidas de carácter agroestepario.</p>	Previo inicio obras construcción	Realizado

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
16.1	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Dado que el alcance de los estudios de impacto ambiental de proyectos aislados no permite valorar adecuadamente el efecto acumulativo del conjunto de plantas solares que van a operar en el entorno, los resultados del plan de vigilancia de la planta solar fotovoltaica “Torrubia” deberán ponerse en común y realizar un estudio conjunto a partir de los resultados de los distintos planes de vigilancia para la totalidad de las plantas solares proyectadas en los términos municipales de La Muela y Muel, estableciendo los adecuados procedimientos de colaboración.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>El promotor solicitó a los promotores de las plantas fotovoltaicas situadas en los términos municipales de La Muela y Muel, copia de los informes de seguimiento ambiental. A fecha de redacción del presente informe, no se han recibido las copias de los informes de seguimiento ambiental solicitadas.</p> <p>Por otra parte, se ha consultado la página web:</p> <p><a href="https://www.aragon.es/-/programa-de-vigilancia-ambiental-en-aragon">https://www.aragon.es/-/programa-de-vigilancia-ambiental-en-aragon</a></p> <p>En la que se encuentran disponibles los informes de seguimiento ambiental de algunas de las plantas fotovoltaicas situadas en el entorno del proyecto “Torrubia”.</p>	Obras de construcción	Realizado

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
16.2	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>El plan de vigilancia comprobará específicamente el estado de los materiales aislantes, el estado de los vallados y de su permeabilidad para la fauna, la siniestralidad de la fauna en carreteras y otros viales importantes, el estado de las superficies restauradas y/o revegetadas, la aparición de procesos erosivos y drenaje de las aguas, la contaminación de los suelos y de las aguas, y la gestión de los residuos y materiales de desecho, así como la aparición de cualquier otro impacto no previsto con anterioridad. Se hará especial hincapié en la modificación de comportamientos o desplazamientos de la avifauna existente y detección de bajas por electrocución y colisión, tanto en el ámbito de la planta solar como bajo la línea eléctrica de evacuación. Se realizarán censos periódicos tanto en el interior de la planta como en el ámbito de estudio del Estudio de Impacto Ambiental, al menos una vez cada tres meses, siguiendo la metodología utilizada en dichos estudios, realizando posteriormente un estudio comparativo para detectar posibles desplazamientos de la avifauna esteparia o el abandono de territorios y puntos de nidificación, modificación de hábitat, etc..., prestando especial atención a las poblaciones de avifauna esteparia (ganga, ortega, sisón y cernícalo primilla). De la misma manera, se realizará el seguimiento de los ejemplares de águila real que consta su anidamiento en zonas cercanas a la planta solar. Los resultados serán suscritos por titulado especialista en medio ambiente dentro del campo de la ornitología y se presentarán ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y en la Dirección General de Sostenibilidad en formato digital (textos y planos en archivos con formato .pdf que no superen los 20 MB e información georreferenciada en formato .shp, huso 30, datum ETRS89). Se presentarán informes trimestrales desde el inicio de las obras hasta su conclusión y durante los cinco primeros años en funcionamiento. En función de los resultados obtenidos y los datos que posea el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, se podrán establecer nuevas medidas protectoras, correctoras o complementarias, o prolongación de la vigilancia y realización de censos.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>El Plan de Vigilancia Ambiental incluye los aspectos indicados en el condicionado anterior. Se realiza un seguimiento de la avifauna presente en el entorno por un técnico especialista en la materia, cuyos resultados son recogidos en un informe que es registrado tanto en el INAGA como en el Servicio de Biodiversidad.</p>	Previo inicio obras construcción / Obras de construcción	Realizado / En proceso

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
16.3	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>En función de los resultados del plan de vigilancia ambiental se deberá establecer la posibilidad de adoptar cualquier otra medida adicional de protección ambiental que se estime necesaria en función de las problemáticas ambientales detectadas, incluyendo cambios en los vallados, en los tratamientos de la vegetación, en el plan de restauración de zonas naturales o en las medidas correctoras o complementarias adoptadas, incluso la adopción de medidas compensatorias.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>A fecha de redacción del presente informe no se han detectado impactos imprevistos no contemplados en el estudio de impacto ambiental y/o en la DIA. Asimismo, el resultado de las medidas preventivas y correctoras aplicadas es el esperado, sin que sea necesaria la adopción de nuevas medidas.</p>	Obras de construcción	En proceso
16.4	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Se remitirán a los Servicios Provinciales de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza y al INAGA-Área II, informes cuatrimestrales relativos al desarrollo del plan de vigilancia ambiental, los cuales estarán suscritos por el titulado especialista en medio ambiente responsable de la vigilancia y se presentarán en formato papel y en formato digital (textos y planos en archivos con formato .pdf que no superen los 20 MB, datos y resultados en formato exportable e información georreferenciable en formato .xls o .shp, huso 30, datum ETRS89). En función de los resultados del seguimiento ambiental de la instalación y de los datos que posea el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, el promotor queda obligado a adoptar cualquier medida adicional de protección ambiental, incluyendo la prolongación temporal y espacial de la vigilancia.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Los informes cuatrimestrales y archivos relacionados son registrados en los organismos indicados en el condicionado anterior.</p>	Obras de construcción	En proceso

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA "TORRUBIA", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA MUELA (ZARAGOZA)

Nº	Descripción condicionados	Fase	Estado
17	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Durante la realización de los trabajos en las fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica y construcciones anexas, se adoptarán medidas oportunas para evitar la aparición y propagación de cualquier conato de incendio, debiendo cumplir en todo momento las prescripciones de la orden anual vigente sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>El contratista dispone de un Plan de Prevención y Extinción de Incendios, así como de los medios de extinción adecuados para hacer frente a un conato de incendio. Se da cumplimiento a la orden anual vigente en materia de prevención y lucha contra incendios forestales. Además, como norma general, está prohibido encender fuego en la obra.</p>	Obras de construcción / Explotación / Desmantelamiento	En proceso
18	<p><b>CONDICIONADO DIA:</b></p> <p>Se desmantelarán las instalaciones al final de la vida útil de la planta solar, restaurando el espacio ocupado para lo que se redactará un proyecto de restauración ambiental que deberá ser informado por el órgano ambiental.</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>Durante la fase de desmantelamiento se dará cumplimiento a este condicionado.</p>	Desmantelamiento	Pendiente

## 6. LISTADO DE COMPROBACIÓN

En cumplimiento del oficio denominado **“Comunicación acerca de la publicación en sede electrónica de los planes de vigilancia ambiental (PVA) y normas de entrega de la documentación correspondiente a los PVA”**, remitido por la Dirección General de Energía y Minas – Gobierno de Aragón, a continuación, se incluye un listado de comprobación de las medidas previstas en el plan de vigilancia ambiental.

Apartado PVA	Apartado de este informe
Confort sonoro	7.2. Confort sonoro
Calidad del aire	7.3. Calidad del aire
Calidad de las aguas	7.4. Calidad de las aguas
Geología, geomorfología y suelos	7.5. Geología, geomorfología y suelos
Vegetación	7.6. Vegetación
Fauna	7.7. Fauna
Paisaje	7.8. Paisaje
Patrimonio Cultural	7.9. Patrimonio Cultural
Formación a los trabajadores	7.10. Formación a los trabajadores
Jalonamiento perimetral	7.11. Jalonamiento perimetral
Pantalla vegetal	7.12. Pantalla vegetal
Residuos	7.13. Residuos
Población	7.14. Población
Medidas complementarias	7.15. Medidas complementarias
Prevención de incendios	7.6. Vegetación



Apartado PVA	Apartado de este informe
Restauración	7.16. Restauración
Coordinación con otros PVA	7.17. Coordinación con otros PVA

Como se indica en la tabla anterior y en los siguientes apartados del presente informe, los aspectos incluidos en el PVA (procedentes del estudio de impacto ambiental, DIA e informe emitido por el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón), han sido objeto de seguimiento durante el segundo cuatrimestre de ejecución de las obras, incluyendo los resultados de dicho seguimiento en este informe.

## 7. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL – SEGUNDO CUATRIMESTRE

### 7.1. INTRODUCCIÓN

Las obras de construcción de la instalación de generación eléctrica solar fotovoltaica "Torrubia" se iniciaron el 14 de enero de 2022. El primer informe de seguimiento ambiental de la fase de construcción incluyó el primer cuatrimestre de ejecución de las obras, es decir, desde el 14 de enero hasta el 14 de mayo de 2022.

Este informe, correspondiente al segundo cuatrimestre de ejecución de las obras, abarca desde el 15 de mayo de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2022.

Desde el inicio de las obras, los técnicos responsables de medio ambiente de la empresa TYPESA, visitan semanalmente las mismas al objeto de comprobar la aplicación de los condicionados indicados en la DIA y en el informe de fecha 14 de febrero de 2022 emitidos por el INAGA, así como de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental. Para llevar a cabo estos trabajos, TYPESA realiza el seguimiento del "Programa de Vigilancia Ambiental Planta Fotovoltaica "Torrubia" y la adenda al mismo.

### 7.2. CONFORT SONORO

Mediante la inspección periódica de la documentación de la maquinaria presente en la obra, se ha comprobado que ésta dispone del certificado CE y se encuentra al día en cuanto al mantenimiento, revisiones e inspecciones técnicas.

Durante las visitas semanales, TYPESA ha comprobado que el funcionamiento de la maquinaria de obra es el adecuado y que las emisiones de ruido procedente de la misma se encuentran dentro de los límites esperables.

Las instalaciones auxiliares se sitúan a más de 2,4 km del casco urbano de Mozota (núcleo urbano más próximo a la planta fotovoltaica), por lo que se garantiza la desafectación a la población por ruidos procedente de la carga y descarga de los materiales de obra, movimiento de tierras, hincado de los postes, etc.

Se ha comprobado que el ruido generado en la obra, principalmente el procedente por las hincadoras, no se escucha en el casco urbano de Mozota, ni en otras localidades del entorno más alejadas como Muel. Este ruido sí que es ligeramente perceptible en el polígono industrial "El Pitarco", situado a una distancia mínima aproximada de 310 m. No obstante, a fecha de redacción del presente informe continúan las obras de construcción de otras plantas fotovoltaicas mucho más próximas a dicho polígono industrial, por lo que el nivel de inmisión de ruido en las naves industriales procedente de estas obras será superior al generado en la planta fotovoltaica "Torrubia".

No se realizan obras o movimientos de maquinaria fuera del período diurno (23h-07h).

### 7.3. CALIDAD DEL AIRE

Se han inspeccionado las zonas de vegetación natural colindantes al vallado perimetral, sin que hasta la fecha se hayan detectado en ellas acumulaciones de polvo significativas. Esto es debido principalmente a al riego periódico de los caminos por los que transitan los vehículos y la maquinaria de obra, y en menor medida también es debido a las precipitaciones registradas.

Para ello, el contratista dispone de autorización del Ayuntamiento de Muel para la captación de aguas con destino al riego de los caminos.



Figura 1. Cuba de riego disponible en la obra



Figura 2. Cuba aplicando riego en uno de los caminos interiores de la obra



Figura 3. Vegetación natural situada en el interior del vallado perimetral sin presencia de polvo sobre la superficie foliar y ramaje



Figura 4. Vegetación natural situada en las proximidades del proyecto, fuera del vallado, sin presencia de polvo sobre la misma

Del mismo modo, se han inspeccionado las inmediaciones del polígono industrial “El Pitarco” sin que se hayan detectado acumulaciones de polvo procedentes de las obras.



Figura 5. Panorámica del polígono industrial “El Pitarco” en el que no se han detectado acumulaciones de polvo procedente de la obra

Mediante la inspección de la documentación de la maquinaria presente en la obra, se ha comprobado que ésta dispone del certificado CE y se encuentra al día en cuanto al mantenimiento, revisiones e inspecciones técnicas.

### **Control de gases y humos**

Como ya se ha indicado anteriormente, la maquinaria presente en la obra dispone del certificado CE y se encuentra al día en cuanto al mantenimiento, revisiones e inspecciones técnicas, por lo que las emisiones de gases procedentes de los motores se encuentran dentro de los límites establecidos en la normativa vigente.

Por otra parte, en las visitas semanales no se han detectado emisiones de gases anómalas debido al funcionamiento incorrecto del motor (quema de aceite, etc.).

## **7.4. CALIDAD DE AGUAS**

### **Redes de drenaje**

Tras la caída de lluvias importantes se ha inspeccionado la zona de obras (camino perimetral, viales interiores, área de instalaciones auxiliares, etc.), prestando especial atención a los puntos bajos, sin que se hayan observado zonas de encharcamientos, por lo que la topografía del terreno resultante tras el movimiento de tierras permite la escorrentía superficial de manera natural.

Durante este cuatrimestre se han llevado a cabo la construcción de las cunetas del camino perimetral y la obra de drenaje transversal, tal como puede observarse en las siguientes imágenes:



Figura 6. Camino perimetral con cunetas que canalizarán el agua de escorrentía evitando encharcamientos



Figura 7. Obra de drenaje transversal del camino perimetral

### **Alteración de la calidad de las aguas superficiales**

Durante este segundo cuatrimestre de ejecución de obras, tampoco se tiene constancia de que se haya producido el vertido de cualquier naturaleza en las zonas de drenaje. Asimismo, tampoco se han detectado

materiales no peligrosos y/o peligrosos acopiados próximos a las áreas de drenaje que pudieran ser arrastrados por la escorrentía superficial.

Dentro del vallado perimetral se disponen de varios baños químicos portátiles y las aguas residuales generadas en las casetas de obra son almacenadas en un depósito estanco. Las aguas residuales acumuladas en los baños químicos portátiles son retiradas por la empresa propietaria de los mismos, mientras que las aguas residuales acumuladas en el depósito estanco de las oficinas son vaciadas por el gestor autorizado contratado.



Figura 8. Baños químicos portátiles disponibles en el interior de la obra



Figura 9. Las aguas residuales generadas en los baños disponibles en las casetas de obra son almacenadas temporalmente en un depósito estanco



Figura 10. El depósito estanco es vaciado periódicamente por un gestor autorizado en la Comunidad Autónoma de Aragón

En el Anexo I del presente informe se puede consultar la documentación generada por la gestión de las aguas residuales en los baños existentes en la obra.

## 7.5. SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

### Fragilidad de los recursos edafológicos y geomorfológicos

Tal como se indicó en el informe cuatrimestral de seguimiento ambiental – Fase de construcción – Informe nº1 – Año 1, previamente al inicio de las obras se visitó la zona de implantación de la planta fotovoltaica sin que se detectara ninguna zona que presentara fragilidad edafológica y/o geomorfológica.

Durante este segundo cuatrimestre de ejecución de las obras no se han detectado procesos erosivos (regueros, cárcavas, etc.) en el interior del vallado perimetral.

### Delimitación de las superficies naturales del interior de la planta fotovoltaica

Las zonas de vegetación natural situadas en el interior del vallado perimetral de la planta fotovoltaica, que no han sido ocupadas de manera temporal por la ejecución de las obras ni permanentemente por infraestructuras del proyecto, han continuado adecuadamente balizadas durante este segundo cuatrimestre, de tal manera que se ha evitado su alteración de manera innecesaria.

A lo largo de este cuatrimestre el balizamiento de estas zonas de vegetación natural se ha ido reponiendo conforme se iba deteriorando como consecuencia de las inclemencias meteorológicas.



Figura 11. Vegetación natural situada en el interior del vallado perimetral, balizada para evitar su afección innecesaria

### Apertura de caminos y zanjas

Durante este segundo cuatrimestre de ejecución de obras, no ha sido necesaria la apertura de nuevos caminos y zanjas, trabajos acometidos durante el primer cuatrimestre.

### Zonas de acopio y de instalaciones auxiliares

Tal como se indicó en el informe cuatrimestral de seguimiento ambiental – Fase de construcción – Informe nº1 – Año 1, las zonas de acopio y de instalaciones auxiliares se sitúan sobre parcelas de cultivo, alejadas de Dominio Público.

Durante este segundo cuatrimestre no ha sido necesario acondicionar nuevas zonas de acopio y de instalaciones auxiliares.

## 7.6. VEGETACIÓN

### Vigilancia de la protección de la vegetación natural

La instalación del vallado perimetral durante el primer cuatrimestre, ha restringido la presencia y actividad del personal y maquinaria de obra al interior del mismo, de tal manera que la vegetación natural situada en el exterior del vallado no ha sufrido alteraciones directas y/o indirectas.



Figura 12. Vegetación natural situada en el exterior del vallado perimetral la cual no ha sufrido alteraciones directas o indirectas como consecuencia de la ejecución de las obras

Como ya se ha indicado anteriormente, durante el primer cuatrimestre de ejecución de las obras se balizaron las áreas de vegetación natural situadas en el interior del vallado perimetral, cuya afección no ha sido necesaria para llevar a cabo los trabajos de construcción de la planta fotovoltaica. Durante este segundo cuatrimestre se han realizado labores de mantenimiento en el balizamiento, reponiendo aquellos tramos deteriorados como consecuencias de las inclemencias meteorológicas.



Figura 13. Durante este segundo cuatrimestre las áreas de vegetación natural situadas en el interior del vallado perimetral han continuado balizadas, de tal manera que se han evitado afecciones innecesarias sobre las mismas

### **Prevención de incendios**

Como ya se indicó en el informe cuatrimestral de seguimiento ambiental – Fase de construcción – Informe nº1 – Año 1, el contratista dispone de un Plan de Autoprotección contra Incendios específico para la obra, en el que se detallan los medios técnicos y humanos, la metodología de actuación en caso de incendios, las condiciones climatológicas adversas, etc.

Entre las medidas preventivas que se aplican en la obra para evitar un conato de incendio, se encuentran la prohibición de encender fuego, y durante los trabajos de soldadura y corte es necesario disponer de un extintor.

En el caso que se genere un conato de incendio en la obra, se dispone entre otras medidas, de una cuba tirada por tractor, y de extintores situados junto a los baños químicos portátiles y en la zona de las casetas de obra. Además, cada máquina de obra presente en el proyecto dispone de un extintor en la zona de la cabina.

Durante este segundo cuatrimestre se ha continuado dando cumplimiento a la Orden AGM/112/2021, de 1 de febrero, por la que se prorroga la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016.



Figura 14. Extintor junto a uno de los baños químicos portátiles presentes en la obra



Figura 15. Extintor en una de las casetas de obra



Figura 16. Cuba de agua tirada por tractor presente en la obra que permitiría apagar un conato de incendio en la obra

Con fecha 1 de junio de 2022 se registró un conato de incendio en el interior de la planta fotovoltaica. Se abrió una investigación para conocer las causas. Más concretamente, el conato se produjo por la chispa procedente del corte de una hincas con una radial. Para realizar este tipo de trabajos se requiere de un extintor en la zona, por lo que cuando se originó el conato, éste pudo ser apagado con el extintor, no teniendo que recurrir a la cuba de agua. La superficie quemada fue de unos 5 m<sup>2</sup>. A raíz de dicho conato, se prohibió la utilización de radiales más tarde de las 10:00 horas de la mañana, evitando de esta manera las horas más calurosas del día cuando la humedad relativa del aire es menor y la hierba se encuentra más seca.

## 7.7. FAUNA

### Control de la afección a la fauna: fauna terrestre y avifauna

Como ya se indicó en el informe cuatrimestral de seguimiento ambiental – Fase de construcción – Informe nº1 – Año 1, previamente al acceso por primera vez de los trabajadores a la obra, reciben formación en materia medioambiental: la presencia, circulación y actividad del personal, vehículos y maquinaria de obra queda restringida al interior del vallado perimetral, y dentro de este no se puede acceder a las zonas de vegetación natural balizadas, no está permitido molestar a la fauna presente en el interior del vallado y en el entorno, queda prohibida la caza, etc.

Durante este segundo cuatrimestre de ejecución de las obras, en los que ya no se han llevado a cabo trabajos de movimiento de tierras y el número de operarios ha ido descendiendo paulatinamente, ha permitido que en aquellas zonas que han sido recolonizadas por vegetación natural de manera espontánea, sea posible observar especies de fauna como perdiz roja, cogujada montesina, conejo, etc.

La presencia de estas especies ha permitido observar de manera muy puntual, algún ejemplar de milano real, milano negro y águila real sobrevolando la planta fotovoltaica.

Por otra parte, se han localizado excrementos de zorro en el interior de la planta fotovoltaica.

Durante este segundo cuatrimestre, los técnicos de seguimiento ambiental han continuado semanalmente realizando un muestreo periódico en el entorno de la planta fotovoltaica para localizar los posibles nidos y territorios de fauna catalogada. Hasta la fecha el resultado de dicho seguimiento continúa siendo negativo.

Asimismo, semanalmente se inspecciona el interior del vallado, camino perimetral y el entorno próximo del proyecto con el fin de localizar cadáveres de animales. Únicamente se localizan restos de conejos, principalmente depredados por milano real y en menor medida por otras especies presentes como águila real y milano negro. Destaca la utilización de los postes del vallado perimetral por parte de estas rapaces para comerse los conejos cazados.

En las siguientes imágenes se pueden consultar algunos de los avistamientos de fauna realizados en el entorno de la obra:



Figura 17. Mochuelo común posado en uno de los postes sobre los que se han instalado los seguidores de los módulos solares



Figura 18. Cogujada montesina posada en uno de los paneles solares de Torrubia, con una presa en el pico




Figura 19. Perdiz roja con sus perdigones en el interior de la planta fotovoltaica



Figura 20. Abejaruco posado en el vallado perimetral de la planta fotovoltaica



Figura 21. Milano negro posado en los terrenos colindantes a la planta fotovoltaica



Figura 22. Milano real posado en uno de los campos agrícolas adyacentes al vallado perimetral de la planta fotovoltaica



Figura 23. Restos de un conejo en el vallado perimetral de la planta fotovoltaica



Figura 24. Buitres leonados posados en una de las lomas próximas a la planta fotovoltaica



Figura 25. Conejo en uno de los acopios de tierra vegetal situado en el interior de la planta fotovoltaica



Figura 26. Excrementos de zorro en el interior de la planta fotovoltaica



Figura 27. Lagartija colilarga en el interior de la planta fotovoltaica



Figura 28. Juvenil de lagarto ocelado en el interior de la planta fotovoltaica

### Permeabilidad del vallado perimetral

Como ya se ha indicado anteriormente, el vallado perimetral se implantó durante el primer cuatrimestre de ejecución de las obras. En general, este vallado cumple los condicionados de la DIA en cuanto a la altura libre desde el suelo (20 cm), si bien es necesario revisar algunos tramos del mismo para garantizar que la altura se mantenga en todo el vallado conforme a lo estipulado en la DIA. Por otra parte, queda pendiente la instalación de los pasos de fauna en el vallado. Se dispone de los mismos en la obra, aunque no se han instalado debido a los robos de materiales de obra registrados, se instalarán antes de finalizar la fase de construcción.

Por otra parte, tal como se indicó en el Informe cuatrimestral de seguimiento ambiental – Fase de Construcción – Informe nº1 – Año 1, el vallado dispone de las placas que incrementan la visibilidad del mismo para la avifauna. Estas placas son metálicas de dimensiones 25x25 cm. Siguiendo las indicaciones del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón dichas placas se instalaron al tresbolillo en las filas superiores del vallado.



Figura 29. Vallado perimetral de la planta fotovoltaica con las placas metálicas instaladas al tresbolillo en las filas superiores



Figura 30. Altura libre del vallado (28 cm) superior a la indicada en la DIA (20 cm)



Figura 31. Altura libre del vallado (18 cm) inferior a la indicada en la DIA (20 cm), por lo que será objeto de subsanación



Figura 32. Pasos de fauna acopiados en la obra que serán instalados antes de la finalización de la fase de construcción

### Prevención de atropellos

La velocidad en la zona de obras continúa estando limitada a 20 km/h, valor inferior al indicado en el estudio de impacto ambiental (30 km/h).



Figura 33. Señal de limitación de velocidad 20 km/h instalada en el camino de acceso a la obra

A fecha de redacción del presente informe no se han localizado dentro de la obra ni en su entorno animales atropellados. Por tanto, la ejecución de las obras no supone un incremento en el riesgo de atropello para la fauna del entorno.

Únicamente se han localizado puntualmente cadáveres de conejos atropellados en las calles del polígono industrial "El Pitarco", en el que desarrollan su actividad varias empresas. Dada la localización de estos cadáveres no se puede establecer una relación causa – efecto con la ejecución de las obras de la planta fotovoltaica.

### **Censos periódicos**

En cumplimiento del condicionado nº16.2 de la DIA, trimestralmente un experto en avifauna continúa realizando un seguimiento de la avifauna presente en el entorno, tanto de la planta fotovoltaica como de la línea eléctrica que conduce la electricidad hasta la SET de evacuación final, con el objetivo de analizar el uso del espacio.

Para ello previamente al inicio de las obras se establecieron varios puntos de observación en el entorno de la planta fotovoltaica y de la línea eléctrica, así como transectos.

En cumplimiento de la DIA, el informe trimestral con el resultado del seguimiento de avifauna así como los archivos asociados (Excel con las observaciones, capa de las observaciones en formato .shp y capa con

los puntos de observación y transectos en formato .kmz), son registrados en el INAGA y en el Servicio de Biodiversidad

#### 7.8. PAISAJE

Aspecto objeto de seguimiento al finalizar la fase de construcción, cuando se procederá a realizar una inspección general de toda el área de obras, tanto de las actuaciones ejecutadas como de las zonas de instalaciones auxiliares, acopios o cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento, retirada y, en su caso, la restitución a las condiciones iniciales.

No obstante, a lo largo de este segundo cuatrimestre de ejecución de obras, el contratista ha realizado periódicamente batidas para la retirada de los residuos que se situaban dentro del vallado así como de aquellos que arrastrados por el viento habían sido arrastrados fuera del vallado perimetral.



Figura 34. Operario recogiendo los residuos arrastrados por el viento

#### 7.9. PATRIMONIO CULTURAL

Tal como se indicó en el Informe cuatrimestral de seguimiento ambiental – Fase de construcción – Informe nº1 – Año 1, previamente al inicio de las obras se procedió al balizamiento perimetral del yacimiento arqueológico “Cativiela I”, así como de la “Caseta de la Plan de la Muela 1” y la “Balsa Aljibe Plana de la Muela 2”.

A lo largo de la fase de construcción se repone el balizado conforme este resulta dañado por las inclemencias meteorológicas, de tal manera que tanto el yacimiento arqueológico como el resto de

elementos están adecuadamente delimitados evitando afecciones innecesarias sobre los mismos como consecuencia de la ejecución de las obras.

Durante el movimiento de tierras ha estado presente un arqueólogo quien ha supervisado los trabajos con el fin de detectar posibles restos arqueológicos.

Los resultados obtenidos del seguimiento arqueológicos han sido recogidos en un informe, el cual fue registrado en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón el 14 de julio de 2022.

Con fecha 25 de agosto de 2022 la **Dirección General de Patrimonio Cultural emitió resolución** relativa a las actuaciones arqueológicas en la zona afectada por el proyecto de PSF Torrubia, en el término municipal de La Muela (Zaragoza) (Exp.: 139/18/19/20/21/22 – Exp. Prev.: 001/18.161), según la cual se **certifica que en el ámbito del proyecto de referencia ha concluido la actuación arqueológica, quedando libre de restos arqueológicos.**



Figura 35. Yacimiento arqueológico "Cativiela I" balizado



Figura 36. “Caseta de la Plan de la Muela 1” adecuadamente balizada



Figura 37. “Balsa Aljibe Plana de la Muela 2” balizado perimetralmente

#### 7.10. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Tal como se indicó en el Informe cuatrimestral de seguimiento ambiental – Fase de construcción – Informe nº1 – Año 1, previamente al acceso por primera vez a la obra, los operarios reciben información sobre las medidas preventivas y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental y anexos, y en la

declaración de impacto ambiental, y su responsabilidad y obligación en cuanto al cumplimiento de las mismas.

En el Anexo II del precitado informe se puede consultar el certificado emitido por el contratista relativo a la formación que reciben los trabajados previamente a su acceso por primera vez a la obra.

#### 7.11. JALONAMIENTO PERIMETRAL

En el apartado "7.7 Fauna – Permeabilidad del vallado perimetral" del presente informe se pueden consultar las características del vallado perimetral de la planta fotovoltaica.

Por otra parte, tal como se indicó en el Informe cuatrimestral de seguimiento ambiental – Fase de construcción – Informe nº1 – Año 1, previamente al inicio de las obras, el contratista presentó un plano en el que se indican las zonas de vegetación natural situadas en el interior del vallado perimetral y que son objeto de conservación durante la fase de obras.

Posteriormente, se procedió al balizamiento de estas zonas de vegetación natural y a la instalación de carteles "zona de no actuación". A lo largo de la ejecución de las obras se repone el balizamiento conforme este se va deteriorando como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, de tal manera que las zonas de vegetación natural no han sufrido alteraciones como consecuencia de la ejecución de las obras.



Figura 38. Área de vegetación natural balizada en el interior del vallado perimetral



Figura 39. Área de vegetación natural conservada en el interior del vallado perimetral

#### 7.12. PANTALLA VEGETAL

A fecha de redacción del presente informe el contratista está ultimando la propuesta para la pantalla vegetal, que se plantará paralelamente en el lado exterior del vallado. Las especies que conformarán dicha pantalla son especies autóctonas.

#### 7.13. RESIDUOS

Los residuos urbanos, no peligrosos y peligrosos que se generan en la obra se continúan gestionando conforme a su naturaleza y a la normativa vigente al respecto (Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por el Decreto 117/2009, de 23 de junio, y el Plan de Gestión Integral de Residuos (GIRA).

Los residuos urbanos son depositados de manera segregada en contenedores identificados para tal fin: orgánico, latas, plástico, papel y cartón.



Figura 40. Contenedores identificados para el depósito de residuos urbanos, situados junto a las casetas de obra. Los residuos de obra no peligrosos (madera, plástico, metal, etc.) se depositan en contenedores identificados para tal fin, los cuales son retirados periódicamente por el gestor autorizado en la Comunidad Autónoma de Aragón.



Figura 41. Contenedores identificados mediante cartelería para el depósito de residuos de obra no peligrosos (madera, plástico, metal, etc.)



Figura 42. Contenedor identificado con cartelería "Plástico" para el depósito de residuos de esta tipología

De manera periódica el contratista realiza batidas para la retirada de los residuos de obra (mayormente plásticos y cartones) que el viento arrastra sobre todo en días ventosos. Estas batidas se realizan tanto en el interior del vallado perimetral como en el entorno del mismo.



Figura 43. Operario recogiendo los residuos esparcidos por el viento entre los módulos solares



Figura 44. El contratista realiza batidas periódicas para la retirada de los residuos esparcidos por el viento en el interior y exterior del vallado perimetral

Por otra parte, se dispone en la obra de un punto para el vertido del hormigón sobrante y para la limpieza de las canaletas de las hormigoneras. Este punto se encuentra impermeabilizado, vallado y dispone de un cartel identificativo. A lo largo de la fase de construcción, el balizamiento y la cartelería se sustituye conforme resultan afectados por las inclemencias meteorológicas.



Figura 45. Punto acondicionado para el vertido del hormigón sobrante y la limpieza de las canaletas de las hormigoneras



Figura 46. El balizamiento y la cartelería del precitado punto se sustituyen conforme se deterioran por las inclemencias meteorológicas

Los residuos peligrosos (trapos y absorbentes contaminados, tierra contaminada y envases vacíos contaminados) son almacenados temporalmente en depósitos homologados para esta tipología de residuos. Estos depósitos se encuentran identificados conforme a la normativa vigente al respecto. Se encuentran ubicados en el interior de un container que los protege de las inclemencias meteorológicas y

evita que cualquier derrame accidental pueda contaminar el suelo. Además, el container se encuentra identificado como "punto limpio".

A fecha de redacción del presente informe se ha iniciado la construcción del punto limpio que se utilizará durante la fase de explotación. Este punto limpio cumplirá las características indicadas en la normativa vigente al respecto (techumbre, solera impermeabilizada, etc.).

El contratista se encuentra inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Está programada la primera retirada de los residuos peligrosos almacenados temporalmente en la obra por parte del gestor autorizado, para la semana del 19 de septiembre de 2022.



Figura 47. Depósitos homologados para el almacenamiento de residuos peligrosos



Figura 48. Cartel identificativo en un contenedor para el almacenamiento aerosoles vacíos

En la siguiente tabla se pueden consultar las cantidades de residuos no peligrosos gestionadas en la obra desde el inicio de la misma hasta la fecha de redacción del presente informe:

		OBRA: PV LA TORRUBIA			
		GESTIÓN RESIDUOS DE OBRA			
		Código LER	Unidades	Cantidad Gestiona	
Residuos de Construcción	CARTÓN	20 01 01	TN	<b>24,82</b>	
	PLASTICOS	17 02 03	TN	<b>8,56</b>	
	MADERA	17 02 01	TN	<b>48,9</b>	
	HIERRO Y ACERO	17 04 05	TN	<b>2,8</b>	
	EXCEDENTES	TIERRA			
		MAT. VEGETAL			
R. CONST. MEZCLADOS	17 09 04	TN	<b>12,72</b>		
Residuos tóxicos y peligrosos	AEROSOL VACÍOS				
	ENVASES VACÍOS CON RESTOS DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES				
	TIERRA CONTAMINADA				
	TRAPOS Y ABSORBENTES				
Fecha: agosto					

En el Anexo del presente informe se puede consultar la documentación generada por la gestión de los residuos procedentes de la ejecución de las obras.

#### 7.14. POBLACIÓN

##### Permeabilidad territorial

La zona de proyecto y su entorno es permeable desde el punto de vista territorial. Los usuarios (agricultores, ganaderos y cazadores principalmente), pueden transitar por los caminos existentes antes de la ejecución del proyecto y/o por el camino perimetral acondicionado como consecuencia de la construcción de la planta fotovoltaica. Dicho vial discurre paralelamente al vallado perimetral por el Oeste del mismo.



Figura 49. Camino de acceso existente a la zona de proyecto




Figura 50. Camino perimetral acondicionado que discurre por el Oeste del proyecto



Figura 51. Los campos agrícolas situados en el entorno del proyecto han continuado con su explotación, principalmente cereal de secano



Figura 52. Debido a la abundancia de conejos y perdices rojas en el entorno del proyecto, la zona es frecuentada por cazadores los cuales continúan desarrollando la actividad deportiva sin verse influenciada por la presencia de la planta fotovoltaica

### Reposición de servicios afectados

En este segundo cuatrimestre de ejecución de las obras no se ha interferido en los servicios que pudieran existir en la zona de influencia del proyecto.



### 7.15. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Tal como se indicó en el Informe cuatrimestral de seguimiento ambiental – Fase de construcción – Informe nº1 Año 1, en cumplimiento del condicionado nº15 de la DIA, en enero de 2022 se solicitó al Servicio de Biodiversidad la convocatoria de una reunión para coordinar previamente a su ejecución, las medidas complementarias planteadas en el estudio de impacto ambiental encaminadas a mejorar las zonas de alimentación, refugio, así como para mejorar las características del hábitat agroestepario en el entorno de la planta fotovoltaica.

El 4 de febrero de 2022 se celebró la reunión solicitada y el 15 de febrero de 2022 se presentó ante dicho Servicio la “Propuesta medidas complementarias planta fotovoltaica “Torrubia”, término municipal de La Muela (Zaragoza)”.

Con fecha 25 de febrero de 2022 el Servicio de Biodiversidad emite el "Informe sobre la adecuación de la propuesta de medidas complementarias de la planta fotovoltaica "Torrubia", término municipal de La Muela (Zaragoza) (INAGA 500201/01A/2018/08978). En dicho informe se realizan una serie de observaciones entre las que se encuentra:

*Todas estas precisiones, y las que puedan derivarse de su adopción, deberían incluirse en la formulación definitiva del Plan de Gestión a poner en marcha por el promotor. Aunque se menciona tangencialmente en la Propuesta de medidas complementarias, la adopción de las medidas anteriores debería ir acompañada de un programa de vigilancia que permita evaluar su eficacia y detectar, en su caso, disfunciones que deban ser corregidas. Los resultados de dicho programa de vigilancia podrán incorporarse a los contenidos de los informes del Plan de Vigilancia Ambiental de la Planta durante el tiempo que dure éste.*

En marzo de 2022 se registró en el Servicio de Biodiversidad el “Plan de Gestión de medidas complementarias”, y se procedió a la redacción de la “Adenda al Programa de Vigilancia Ambiental”, dando cumplimiento de esta manera al informe emitido por el precitado Servicio.

A fecha de redacción del presente informe se han implantado los 5 posaderos para rapaces en el entorno de la planta fotovoltaica. Más concretamente, se han instalado al Norte, Sur, Este y Oeste de la planta fotovoltaica, así como al Noroeste de la misma, en una zona más alejada que debido a la abundancia de conejos es utilizada por milano real, milano negro y águila real como zona de caza.

Dichos posaderos fueron fabricados siguiendo las directrices indicadas por el precitado Servicio de Biodiversidad: fabricados en metal con una altura de 5-6 m y dotados en su parte superior de al menos dos barras en cruz a distintas alturas.



Figura 53. Posadero n°1 situado al Noroeste de la planta fotovoltaica



Figura 54. Posadero n°2 instalado al Norte de la planta fotovoltaica



Figura 55. Posadero n°3 instalado al Este de la planta fotovoltaica



Figura 56. Posadero n°4 instalado al Sur de la planta fotovoltaica



Figura 57. Posadero nº5 instalado al Este de la planta fotovoltaica

Por otra parte, se dispone en obra de los 3 carteles con los que se pretende informar a los agricultores, ganaderos, cazadores, etc., que frecuentan la zona, de las medidas de gestión de hábitat estepario que se llevarán a cabo. Dichos carteles, contienen el siguiente texto:

Terrenos para la mejora del hábitat agroestepario en el entorno de la planta fotovoltaica "Torrubia".

Queda prohibido la alteración de la vegetación y de la fauna así como arrojar residuos, enseres, escombros u otros .

Medidas llevadas a cabo por "Energía Inagotable de Eolo, S.L."

En las próximas semanas está prevista la instalación de los carteles en los límites de la zona seleccionada para llevar a cabo las medidas de gestión de hábitat estepario.

#### 7.16. RESTAURACIÓN

A fecha de redacción del presente informe se está revisando el Plan de Restauración presentado por el contratista para aquellas zonas situadas en el interior del vallado perimetral y que no van a ser ocupadas de manera permanente por infraestructuras del proyecto.

Este aspecto es objeto de seguimiento a final de la fase de construcción.



#### 7.17. COORDINACIÓN CON OTROS PVA

Con el objetivo de dar cumplimiento al condicionado nº16.1 de la DIA, en el que se establece *que los resultados del plan de vigilancia ambiental de la planta solar fotovoltaica "Torrubia" deberán ponerse en común y realizar un estudio conjunto a partir de los resultados de los distintos planes de vigilancia para la totalidad de las plantas solares proyectadas en los términos municipales de La Muela y Muel, estableciendo los adecuados procedimientos de colaboración*, se solicitó a los promotores de las plantas fotovoltaicas en construcción y en explotación situadas en los términos municipales de La Muela y Muel (Zaragoza), copia de los informes de seguimiento ambiental, sin que hasta la fecha se haya facilitado dicha copia.

Por otra parte, conforme al oficio emitido por la Dirección General de Energía y Minas, se ha consultado la siguiente página web:

<https://www.aragon.es/-/programa-de-vigilancia-ambiental-en-aragon>

Se han descargado los siguientes informes de vigilancia ambiental de dicha web:

##### Proyectos en fase de construcción

- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco A (T.M. Muel).  
Marzo 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco A (T.M. Muel).  
Abril 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco A (T.M. Muel).  
Mayo 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco A (T.M. Muel).  
Junio 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco A (T.M. Muel).  
Julio 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco A (T.M. Muel).  
Agosto 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco B (T.M. Muel).  
Marzo 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco B (T.M. Muel).  
Abril 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco B (T.M. Muel).  
Mayo 2022

- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco B (T.M. Muel).  
Junio 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco B (T.M. Muel).  
Julio 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco B (T.M. Muel).  
Agosto 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco C (T.M. Muel).  
Marzo 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco C (T.M. Muel).  
Abril 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco C (T.M. Muel).  
Mayo 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco C (T.M. Muel).  
Junio 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco C (T.M. Muel).  
Julio 2022
- Informe mensual del seguimiento ambiental de las obras del proyecto PFV Pitarco C (T.M. Muel).  
Agosto 2022

#### Proyectos en fase de explotación

- Informe cuatrimestral nº1 Año 2, parque fotovoltaico (PFV) "El Muelle", término municipal de Muel
- Informe cuatrimestral nº1 Año 2, parque fotovoltaico (PFV) "Los Belos", término municipal de Muel

Teniendo en cuenta las características de los proyectos analizados, plantas fotovoltaicas, se analizan los impactos acumulativos sobre los siguientes aspectos:

- Pérdida de suelo agrícola
- Pérdida de biodiversidad y de zonas naturales
- Avifauna
- Erosión

A continuación se analizan los impactos acumulativos para cada uno de los aspectos:



### **Pérdida de suelo agrícola**

Tanto la planta fotovoltaica “Torrubia”, como el resto de los proyectos situados en el término municipal de Muel (Pitarco A, Pitarco B, Pitarco C, El Muelle y Los Belos), se sitúan sobre parcelas agrícolas en régimen de secano.

En la siguiente tabla se puede consultar la superficie de ocupación de cada uno de los proyectos fotovoltaicos precitados:

Parque fotovoltaico	Superficie ocupación (ha)
Torrubia	122,41
Pitarco A	72,82
Pitarco B	21,5
Pitarco C	23,22
El Muelle	23,89
Los Belos	116,62
<b>TOTAL</b>	<b>380,46</b>

Cabe señalar que la superficie considerada en las plantas solares se corresponde con la totalidad del recinto vallado ya que no se dispone de más información acerca de las infraestructuras permanentes, por lo que sus resultados se encuentran sobredimensionados.

Por tanto, a fecha de redacción del presente informe la superficie del término municipal de Muel ocupada por plantas solares asciende a 380,46 ha. Teniendo en cuenta que la superficie agraria utilizada (SAU) del municipio es de 5.407,36 ha, el área ocupada por los proyectos fotovoltaicos representa el 7,04% de la superficie municipal agrícola. De las 380,46 ha, la planta fotovoltaica “Torrubia” suponen una pérdida de 122,41 ha, que equivale al 2,26% de la superficie municipal agrícola.

### **Pérdida de biodiversidad y de zonas naturales**

Como ya se ha indicado anteriormente, tanto la planta fotovoltaica “Torrubia”, como el resto de los proyectos situados en el término municipal de Muel (Pitarco A, Pitarco B, Pitarco C, El Muelle y Los Belos), se sitúan sobre parcelas agrícolas en régimen de secano.

Estos emplazamientos sobre parcelas agrícolas evitan la afeción significativa sobre terrenos forestales, de tal manera que la superficie de vegetación natural objeto de desbroce se reduce a los márgenes de las parcelas agrícolas y caminos así como a las áreas interiores como ribazos.

Como se ha indicado anteriormente en el presente informe, previamente al inicio de las obras de construcción de la planta fotovoltaica "Torrubia" las zonas de vegetación natural situadas en el interior del vallado perimetral y que no era necesaria su afeción para llevar a cabo las obras de construcción, fueron balizadas. Esta actuación, ha permitido reducir la superficie de vegetación natural objeto de desbroce, suponiendo asimismo un efecto beneficioso para la fauna local de pequeño tamaño como insectos, reptiles, etc.

Consultados los informes del resto de los proyectos fotovoltaicos en construcción en el término municipal de Muel, se comprueba que esta medida también se ha llevado a cabo, de tal manera que se ha preservado la vegetación natural cuyo desbroce no es necesario.

### **Avifauna**

En el seguimiento de avifauna realizado durante este cuatrimestre en la planta fotovoltaica y en su entorno se han identificado un total de 30 especies, detectando dos especies catalogadas como "Sensible a la alteración del hábitat" (milano real y cernícalo primilla), dos como "Vulnerable" (alimoche común y chova piquirroja) y dos como "De interés especial" (jilguero europeo y pardillo común). Por el contrario, no se han localizado especies incluidas en la Orden de 26 de febrero de 2018, del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el que se establece un régimen de protección para el sisón común (*Tetrax tetrax*), ganga ibérica (*Pterocles alchata*) y ganga ortega (*Pterocles orientalis*), así como para la avutarda común (*Otis tarda*) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación conjunto.

Consultados los informes del resto de los proyectos fotovoltaicos en construcción en el término municipal de Muel, se indica que:

*Antes del inicio de las obras, se ha realizado una prospección faunística dentro del perímetro de la planta fotovoltaica y en las zonas situadas a dos kilómetros en torno de las superficies a ocupar por las plantas fotovoltaicas para determinar la presencia o no de especies de fauna de interés, y especialmente avifauna nidificando o en posada en la zona, con especial atención a especies esteparias como ganga, ortega, sisón, cernícalo primilla y alondra ricotí. No se aprecian resultados negativos.*

Consultados los informes del resto de los proyectos fotovoltaicos en explotación en el término municipal de Muel, se indica que:

*No se ha detectado en el área de estudio la presencia de especies de con figuras de protección como Alondra ricotí, Ganga ortega, Ganga ibérica y Sisón común. Se ha detectado un gran número de ejemplares de Chova piquirroja. También se ha detectado su posible nidificación en los alrededores de la PFV, en la zona urbanizada donde mayor número de líneas de vuelo se han trazado.*

*Se han observado un total de 14 especies distintas registrados durante los censos recogidos en este documento. Las especies detectadas más abundantes se asocian al ser humano y espacios urbanizados como el Estornino negro. La presencia de Milano real como la rapaz más abundante nos revela que existen poblaciones fijas en esta zona pese a tratarse de una especie migradora.*

*Además, se ha continuado con el seguimiento del nido de Águila real detectado en las proximidades del PFV. Se ha detectado la presencia del Águila real y de una ejemplar juvenil.*

### **Erosión**

Durante este segundo cuatrimestre de ejecución de las obras de construcción de la planta fotovoltaica "Torrubia", no se han detectado procesos erosivos. La orografía final tras la finalización del movimiento de tierras permite la esorrentía superficial.

Consultados los informes del resto de los proyectos fotovoltaicos en construcción en el término municipal de Muel, se indica que:

*No se han realizado grandes movimientos de tierra, taludes o desmontes que impliquen un incremento del riesgo de erosión del suelo. Las parcelas de implantación son prácticamente llanas y los accesos existentes solo se han acondicionado ensanchándolos y cubriendo de gravilla.*

Consultados los informes del resto de los proyectos fotovoltaicos en explotación en el término municipal de Muel, se indica que:

*Se ha realizado correctamente todas las inspecciones visuales en el entorno de PFV en busca de procesos erosivos sin encontrar ninguno de estos en los alrededores de la planta.*

En Zaragoza, a 15 de septiembre de 2022




Los técnicos responsables del seguimiento ambiental



**ANEXO**

**DOCUMENTACIÓN GESTIÓN**

**AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS**

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	200276

Cliente / Proveedor	Centro: Planta fotovoltaica de Tornubia - PE
Dirección	O 50450 MUEL
Servicio solicitado	
Fecha de aviso	
Residuo	Hierro y acero

Fecha Recogida		Hora	11:38:44
Conductor		Matricula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.****EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NOCantidad a descontar:  % ó  Kg**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**Indicar residuo descargado: Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NOCantidad a descontar:  % ó  KgComentarios del clasificador: 

Firma del responsable de <input type="text"/>	Firma del conductor, transportista externo
---	--

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

Carta de porte n°: **74989**

Fecha: 27/07/2017

EXP: .....

Destino: .....

CLIENTE

CARGADOR CONTRACTUAL: ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE     CONDICIONES DEL TRASPORTE CONOCIDAS Y ACEPTADAS POR EL CLIENTE AL DORSO

DATOS DEL OPERADOR DE TRANSPORTE: NAVATRANS LOGÍSTICA S.L. NIF B99337123

EXPEDIDOR 1

NOMBRE: ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE    ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  Sí  NoEL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Sí  No ESTÁ EMBALADA:  Sí  NoEL CLIENTE ENTREGA ALBARANES:  Sí  No N° DE BULTOS: .....EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Sí  No PESO: .....LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Sí  No REFERENCIA: .....

EXPEDIDOR 2

NOMBRE: ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE    ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  Sí  NoEL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Sí  No ESTÁ EMBALADA:  Sí  NoEL CLIENTE/ EXPEDIDOR ENTREGA ALBARANES:  Sí  No N° DE BULTOS: .....EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Sí  No PESO: .....LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Sí  No REFERENCIA: .....

CONDUCTOR

CONDUCTOR: ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

VEHICULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

2º VEHICULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

DEST. 1

NOMBRE: ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO: ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE     N° DE BULTOS: .....

DEST. 2

NOMBRE: ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO: ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE     N° DE BULTOS: .....

DEST. 3

NOMBRE: ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO: ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE     N° DE BULTOS: .....

## DATOS DE LA MERCANCÍA

NATURALEZA: ..... PESO TOTAL: ..... N° BULTOS TOTAL: ..... OTROS: .....

## DATOS DEL SERVICIO

## SERVICIO A REALIZAR

HORA INICIO: ..... / ..... KM FIN: .....

HORA FIN: ..... / ..... KM INICIO: .....

TOTAL HORAS: ..... TOTAL KM: .....

PORTES PAGADOS PORTES DEBIDOS 

PRECIO: .....

## OBSERVACIONES

20 JUL. 2022

## GESTOR AUTORIZADO |

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	200275

Cliente / Proveedor	Centro: Planta fotovoltaica de Torrubia - PE	
Dirección	50450 MUJEL	
Servicio solicitado		
Fecha de aviso		
Residuo	Envases de papel y cartón	200101

Fecha Recogida		Hora	11:38:09
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Aplicar descuentos: \_\_\_ SI por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_ % ó \_\_\_ Kg

\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos: \_\_\_ SI por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_ % ó \_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

¡Nuestra dedicación exclusiva, su mejor garantía!

### NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 6 FECHA: 26-1-23

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
8	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TORRUBIA (LA MUZLA)

Observaciones:

Encargado: CARRERA

Conforme Servicio Mantenimiento:

Conductor: 1760

HORA:

Firma del conductor

Firma del cliente

#### IMPORTANTE:

- 1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

### NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 2 FECHA: 28/07/2022

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
8	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TORRUBIA (La Muela)

Observaciones:

Encargado:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Conductor:

HORA:

Firma del conductor

Firma del cliente

#### IMPORTANTE:

- 1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

Carta de porte nº: **81210**

Fecha: 25/12/22

EXP: .....

Destino: .....

CLIENTE

CARGADOR CONTRACTUAL ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😞 😐 😊 😄 CONDICIONES DEL TRASPORTE CONOCIDAS Y ACEPTADAS POR EL CLIENTE AL DORSO

DATOS DEL OPERADOR DE TRANSPORTE: NAYATRANS LOGÍSTICA S.L. NIF B99337123

EXPEDIDOR 1

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😞 😐 😊 😄

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  Si  NoEL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Si  No ESTÁ EMBALADA:  Si  NoEL CLIENTE ENTREGA ALBARANES:  Si  No N° DE BULTOS: .....EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Si  No PESO: .....LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Si  No REFERENCIA: .....

EXPEDIDOR 2

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😞 😐 😊 😄

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  Si  NoEL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Si  No ESTÁ EMBALADA:  Si  NoEL CLIENTE/ EXPEDIDOR ENTREGA ALBARANES:  Si  No N° DE BULTOS: .....EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Si  No PESO: .....LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Si  No REFERENCIA: .....

CONDUCTOR

CONDUCTOR ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

VEHÍCULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

2º VEHÍCULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

DEST. 1

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😞 😐 😊 😄 N° DE BULTOS: .....

DEST. 2

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😞 😐 😊 😄 N° DE BULTOS: .....

DEST. 3

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😞 😐 😊 😄 N° DE BULTOS: .....

## DATOS DE LA MERCANCÍA

NATURALEZA: ..... PESO TOTAL: ..... N° BULTOS TOTAL: ..... OTROS: .....

## DATOS DEL SERVICIO

## SERVICIO A REALIZAR

HORA INICIO: ..... / ..... KM FIN: .....  
HORA FIN: ..... / ..... KM INICIO: .....  
TOTAL HORAS: ..... TOTAL KM: .....PORTES PAGADOS   
PORTES DEBIDOS   
PRECIO: .....

OBSERVACIONES

Carta de porte nº: **74995**

Fecha: .....

EXP: .....

Destino: .....

CLIENTE

CARGADOR CONTRACTUAL ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE CONDICIONES DEL TRASPORTE CONOCIDAS Y ACEPTADAS POR EL CLIENTE AL DORSO

## DATOS DEL OPERADOR DE TRANSPORTE: NAYATRANS LOGÍSTICA S.L. NIF B99337123

EXPEDIDOR 1

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  Si  NoEL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Si  No ESTÁ EMBALADA:  Si  NoEL CLIENTE ENTREGA ALBARANES:  Si  No N° DE BULTOS: .....EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Si  No PESO: .....LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Si  No REFERENCIA: .....

EXPEDIDOR 2

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  Si  NoEL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Si  No ESTÁ EMBALADA:  Si  NoEL CLIENTE/ EXPEDIDOR ENTREGA ALBARANES:  Si  No N° DE BULTOS: .....EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Si  No PESO: .....LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Si  No REFERENCIA: .....

CONDUCTOR

CONDUCTOR ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

VEHÍCULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

2º VEHÍCULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

DEST. 1

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE N° DE BULTOS: .....

DEST. 2

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE N° DE BULTOS: .....

DEST. 3

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE N° DE BULTOS: .....

## DATOS DE LA MERCANCÍA

NATURALEZA: ..... PESO TOTAL: ..... N° BULTOS TOTAL: ..... OTROS: .....

## DATOS DEL SERVICIO

## SERVICIO A REALIZAR

HORA INICIO: ..... / ..... KM FIN: .....

HORA FIN: ..... / ..... KM INICIO: .....

TOTAL HORAS: ..... TOTAL KM: .....

PORTES PAGADOS PORTES DEBIDOS 

PRECIO: .....

## OBSERVACIONES

مدیر

05 SEP. 2022

### GESTOR AUTORIZADO

<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
204569

<b>Cliente / Proveedor</b>	Centro: Planta fotovoltaica de Torubla - PE
<b>Dirección</b>	) 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	
<b>Fecha de aviso</b>	
<b>Residuo</b>	Papel y carton

<b>Fecha Recogida</b>	<b>Hora</b>	12:08:59
<b>Conductor</b>	<b>Matricula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>	<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**Comentarios del clasificador:**

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km.	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
			Tiempo	Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	204358

Cliente / Proveedor	Centro: Planta fotovoltaica de Torubia - PE
Dirección	50450 MUEL
Servicio solicitado	
Fecha de aviso	
Residuo	Madera

Fecha Recogida		Hora	10:44:17
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.****EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:
-------------------------------

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

01 SEP. 2022

## GESTOR AUTORIZADO

## PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS

204010

Cliente / Proveedor	Centro: Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
Dirección	50450 MUEL
Servicio solicitado	
Fecha de aviso	
Residuo	Madera

Fecha Recogida		Hora	8.11.29
Conductor		Matricula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

## Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor

Firma del Conductor

Firma del cliente/proveedor

## CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.

## EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NOCantidad a descontar:  % ó  Kg

## EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Indicar residuo descargado:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NOCantidad a descontar:  % ó  Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de:

Firma del conductor, transportista externo

## A rellenar por el conductor

Servicio:		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0.00	0.00	0.00		

01 SEP. 2022

## GESTOR AUTORIZADO

PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS
204008

Cliente / Proveedor	Centro: Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
Dirección	1.84°O 50450 MUEL
Servicio solicitado	
Fecha de aviso	
Residuo	Plástico

Fecha Recogida		Hora	8:10:39
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

## Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

## CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.

## EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NOCantidad a descontar:  % ó  Kg

## EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Indicar residuo descargado:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NOCantidad a descontar:  % ó  Kg

Comentarios del clasificador:
-------------------------------

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

05 SEP. 2022

### GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	204570

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>		150450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>		
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Plásticos	

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	12:10:00
<b>Conductor</b>		<b>Matrícula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**Comentarios del clasificador:**

<b>Firma del responsable de:</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>

A rellenar por el conductor				
Servicio	Hora	Km		
Origen	Inicio	Inicio		
Destino	Fin	Fin		
	Tiempo	Distancia		

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

02 JUN. 2022

## GESTOR AUTORIZADO

	PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS
	192813

Cliente / Proveedor		Centro: Planta fotovoltaica de Tomujá - PE
Dirección		O 50450 MUEL
Servicio solicitado		
Fecha de aviso		
Residuo	Residuo: <i>Cartón</i>	

Fecha Recogida		Hora	10:38:29
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**  
**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**  
 Aplicar descuentos:  Si por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**  
 Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_  
 Aplicar descuentos:  Si por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
197919

Cliente / Proveedor	Centro: Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
Dirección	O 50450 MUEL
Servicio solicitado	
Fecha de aviso	
Residuo	Papel y carton + <b>PLASTICOS</b>

Fecha Recogida	Hora	14:39 06
Conductor	Matricula	
Contenedor entregado	Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tasa	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

## PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS

197039

Cliente / Proveedor	Centro: Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
Dirección	O 50450 MUEL
Servicio solicitado	
Fecha de aviso	
Residuo	Papel y carton (2)

Fecha Recogida		Hora	16:11:05
Conductor		Matricula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor

Firma del Conductor:	Firma del cliente/proveedor:
----------------------	------------------------------

## CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.

EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Aplicar descuentos:  Si por  tierra  basura  otros:  NOCantidad a descontar:  % o  Kg

EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Indicar residuo descargado:

Aplicar descuentos:  Si por  tierra  basura  otros:  NOCantidad a descontar:  % o  Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de:	Firma del conductor, transportista externo
---------------------------	--

A rellenar por el conductor.					
Servicio		Hora		Km	
Origen	Inicio		Inicio		
Destino	Fin		Fin		
	Tempo		Distancia		
Residuo	Estado	Tasa	Neto	Descuento	A facturar
	100	0,00	0,00		

27 JUN. 2022

## GESTOR AUTORIZADO

	PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS
	195961

Cliente / Proveedor		Centro: Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
Dirección		O 50450 MUEL
Servicio solicitado	Cambio caja 30m3 (2)	
Fecha de aviso		
Residuo	Papel y carton	

Fecha Recogida		Hora	9:36:04
Conductor		Matricula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

**A rellenar por el conductor**

Servicio	Hora		Km	
Origen	Inicio		Inicio	
Destino	Fin		Fin	
	Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

28 JUL 2022

**GESTOR AUTORIZADO**

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	196176

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>		O 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Cambio caja 30ml	
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Envases de papel y carton	

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	11:07:18
<b>Conductor</b>		<b>Matricula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

<b>Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor</b>	
<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

<b>CLASIFICACION DEL RESIDUO DE ENTRADA.</b>	
<b>EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:</b>	
Aplicar descuentos: <input type="checkbox"/> SI por: <input type="checkbox"/> tierra <input type="checkbox"/> basura <input type="checkbox"/> otros: _____ <input type="checkbox"/> NO	
Cantidad a descontar: _____ % ó _____ Kg	
<b>EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:</b>	
Indicar residuo descargado: _____	
Aplicar descuentos: <input type="checkbox"/> SI por: <input type="checkbox"/> tierra <input type="checkbox"/> basura <input type="checkbox"/> otros: _____ <input type="checkbox"/> NO	
Cantidad a descontar: _____ % ó _____ Kg	

<b>Comentarios del clasificador:</b>

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>

A rellenar por el conductor				
Servicio		Hora		Km
Origen		Inicio		Inicio
Destino		Fin		Fin
		Tiempo		Distancia

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	200880

Cliente / Proveedor	Centro: Planta fotovoltaica de Tomubia - PE
Dirección	D 50450 MUEL
Servicio solicitado	
Fecha de aviso	
Residuo	<del>Basura</del> Carton

Fecha Recogida		Hora	12:03:39
Conductor		Matricula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor

**CLASIFICACION DEL RESIDUO DE ENTRADA.****EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de:	Firma del conductor, transportista externo

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0.00	0.00	0.00		

22 JUL. 2022

## GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
+34 910079079 TOR BMS200077M	199680

<b>Cliente / Proveedor</b>	Centro: Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>	O 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Retiro Caja 30m3
<b>Fecha de aviso</b>	
<b>Residuo</b>	Papel y cartón

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	13:31:08
<b>Conductor</b>		<b>Matrícula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor

Firma del cliente/proveedor

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de

Firma del conductor, transportista externo

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

02 AGO. 2022

### GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	200879

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Tornubia - PE
<b>Dirección</b>		50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Cambio caja 30m3	
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Papel y carton	

Fecha Recogida		Hora	12-03-05
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  Si por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  Si por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

A rellenar por el conductor				
Servicio	Hora		Km	
Origen	Inicio		Inicio	
Destino	Fin		Fin	
	Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

	PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS
	199540

Cliente / Proveedor		Centro: Planta fotovoltaica de Tomblá - PE
Dirección		D 50450 MUEL
Servicio solicitado	Cambio caja 30m3	
Fecha de aviso		
Residuo	Plástico	

Fecha Recogida		Hora	04:47:34
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

Observaciones, incidencias en la retirada del contenedor, Estado del contenedor

Firma de

Firma del cliente/proveedor

### CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.

EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_  
 Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de

Firma del conductor, transportista externo

### A rellenar por el conductor

Servicio	Hora		Km
	Inicio	Fin	
Origen			
Destino			
	Tiempo		Distancia

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

**GESTOR AUTORIZADO**

<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>	
197223	

Cliente / Proveedor	Centro: Párrafo fotovoltaico de Tarrubia - PE
Dirección	410 50450 MUEL
Servicio solicitado	
Fecha de aviso	
Residuo	<del>Plástico</del> <b>CARTON</b>

Fecha Recogida		Hora	14:32:43
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado	/	Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

**CLASIFICACION DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

A rellenar por el conductor			
Servicio	Hora		Km
Origen	Inicio		Inicio
Destino	Fin		Fin
	Tiempo		Distancia

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

	PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS
	195715

Cliente / Proveedor		Centro: Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
Dirección		O 50450 MUEL
Servicio solicitado		
Fecha de aviso		
Residuo	Papel y cartón <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS	

Fecha Recogida		Hora	11:30:57
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>	
193663	

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>		350460 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Cambio caja 30m3	
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Papel y carton	

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	17:07:07
<b>Conductor</b>		<b>Matrícula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

02 JUN. 2022

## GESTOR AUTORIZADO

	PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS
	192811

Ciente / Proveedor		Centro: Planta fotovoltaica de Tomubia - PE
Dirección		D 50450 MUEL
Servicio solicitado		
Fecha de aviso		
Residuo	Papel y carton <i>Alcance</i>	

Fecha Recogida		Hora	10:32:25
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor, Estado del contenedor

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

## CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.

EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>  197559
--	--

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Tornibia - PE
<b>Dirección</b>		2 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Cambio caja 30m3	
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Madera	

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	15:48:09
<b>Conductor</b>		<b>Matricula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos: \_\_\_ Si por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_\_\_ **\_\_\_ NO**

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos: \_\_\_ Si por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_\_\_ **\_\_\_ NO**

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Firma del responsable de:</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo:</b>

**A rellenar por el conductor**

Servicio	Hora		Km	
Origen	Inicio		Inicio	
Destino	Fin		Fin	
	Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

- 5 AGO. 2022

### GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	201342

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>		) 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Cambio caja 30m3	
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Madera	

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	12.53.41
<b>Conductor</b>		<b>Matrícula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado:

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	200878

Cliente / Proveedor		Centro: Planta fotovoltaica de Tomubla - PE
Dirección		O 50450 MUEL
Servicio solicitado		
Fecha de aviso		
Residuo	Papel/Plástico	MADURA

Fecha Recogida		Hora	12:02:16
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO N° AR/GNPA-77

## PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS

197347

Cliente / Proveedor		Centro: Planta fotovoltaica de Tomubia - PE
Dirección		> 50450 MUEL
Servicio solicitado		
Fecha de aviso		
Residuo	Madera	

Fecha Recogida		Hora	
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor

Firma del Conductor

Firma del cliente/proveedor

## CLASIFICACION DEL RESIDUO DE ENTRADA.

\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Aplicar descuentos: \_\_\_ Sí por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_ % ó \_\_\_ Kg

\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos: \_\_\_ Sí por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_ % ó \_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de

Firma del conductor, transportista externo

## A rellenar por el conductor

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0.00	0.00	0.00		

20 JUN. 2022

**GESTOR AUTORIZADO**

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	196177

Cliente / Proveedor	Centro: Planta fotovoltaica de Tomubia - PE
Dirección	O 50450 MUEL
Servicio solicitado	
Fecha de aviso	
Residuo	Madera

Fecha Recogida		Hora	11:08:06
Conductor		Matrícula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor, Estado del contenedor**

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_  
 Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo

**A rellenar por el conductor**

Servicio	Hora		Km	
Origen	Inicio		Inicio	
Destino	Fin		Fin	
	Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

07 JUN. 2022

## GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	193417

<b>Cliente / Proveedor</b>	<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torubia - PE
<b>Dirección</b>	I/O 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	
<b>Fecha de aviso</b>	
<b>Residuo</b>	Envases de plástico

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	10:49:48
<b>Conductor</b>		<b>Matrícula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>
----------------------------	------------------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  Sí por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**Comentarios del clasificador:**

<b>Firma del responsable de:</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>
----------------------------------	---

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

06 JUL 202

GESTOR AUTORIZADO N° AR/GNPA-77

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	197547

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>		O 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Cambio caja 30m3	
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Envases de papel y carton	

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	14:52:50
<b>Conductor</b>		<b>Matricula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>		<b>Firma del cliente/proveedor</b>	
----------------------------	--	------------------------------------	--

**CLASIFICACION DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_  
 Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>
---------------------------------	---

**A rellenar por el conductor**

Servicio	Hora		Km	
Origen	Inicio		Inicio	
Destino	Fin		Fin	
	Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

[Redacted]

GESTOR AUTORIZADO

[Redacted]

[Redacted]

PARTE DE RECIBIDA - GESTION DE RESIDUOS

1999

Cliente: Proveedor: [Redacted]      Cliente: Proveedor: [Redacted]  
 Dirección: [Redacted]      Dirección: [Redacted]  
 Servicio solicitado: [Redacted]  
 Fecha de entrega: [Redacted]  
 Residuo: [Redacted]

Netos Residuos: [Redacted]      [Redacted]  
 Contenedor: [Redacted]      [Redacted]  
 Contenedor entregado: [Redacted]      Contenedor recibido: [Redacted]  
 Observaciones, incidencias en la retirada del contenedor, daños en el contenedor: [Redacted]

Firma del Conductor

Firma del Representante [Redacted]

**CLASIFICACION DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de [Redacted]

Firma del conductor transportista externo

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tasa	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

22 JUL. 2022

## GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	199679

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Tomubia - PE
<b>Dirección</b>		50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>		
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Madera	

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	13:30:04
<b>Conductor</b>		<b>Matricula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0.00	0.00	0.00		



Carta de porte nº: **74983**

Fecha: .....

EXP: .....

Destino: .....

**CLIENTE** CARGADOR CONTRACTUAL ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE (☹️) (😞) (😐) (😊) CONDICIONES DEL TRASPORTE CONOCIDAS Y ACEPTADAS POR EL CLIENTE AL DORSO

**DATOS DEL OPERADOR DE TRANSPORTE: NAYATRANS LOGÍSTICA S.L. NIF 899337123**

**EXPEDIDOR 1** NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE (☹️) (😞) (😐) (😊)

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  Si  No

EL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Si  No ESTÁ EMBALADA:  Si  No

EL CLIENTE ENTREGA ALBARANES:  Si  No N° DE BULTOS: .....

EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Si  No PESO: .....

LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Si  No REFERENCIA: .....

**EXPEDIDOR 2** NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE (☹️) (😞) (😐) (😊)

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  Si  No

EL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Si  No ESTÁ EMBALADA:  Si  No

EL CLIENTE/ EXPEDIDOR ENTREGA ALBARANES:  Si  No N° DE BULTOS: .....

EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Si  No PESO: .....

LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Si  No REFERENCIA: .....

**CONDUCTOR** CONDUCTOR ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

VEHÍCULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

2º VEHÍCULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

**DEST. 1** NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE (☹️) (😞) (😐) (😊) N° DE BULTOS: .....

**DEST. 2** NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE (☹️) (😞) (😐) (😊) N° DE BULTOS: .....

**DEST. 3** NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE (☹️) (😞) (😐) (😊) N° DE BULTOS: .....

**DATOS DE LA MERCANCÍA**

NATURALEZA: ..... PESO TOTAL: ..... N° BULTOS TOTAL: ..... OTROS: .....



Carta de porte nº **74985**

Fecha: .....

EXP: .....

Destino: .....

CLIENTE

CARGADOR CONTRACTUAL ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😊 😐 😞 😡 ..... CONDICIONES DEL TRASPORTE CONOCIDAS Y ACEPTADAS POR EL CLIENTE AL DORSO

**DATOS DEL OPERADOR DE TRANSPORTE: NAYATRANS LOGÍSTICA S.L. NIF 899337123**

EXPEDIDOR 1

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😊 😐 😞 😡

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal ..... MERCANCÍA SUELTA:  Si  No

EL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Si  No ..... ESTÁ EMBALADA:  Si  No

EL CLIENTE ENTREGA ALBARANES:  Si  No ..... N° DE BULTOS: .....

EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Si  No ..... PESO: .....

LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Si  No ..... REFERENCIA: .....

EXPEDIDOR 2

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😊 😐 😞 😡

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal ..... MERCANCÍA SUELTA:  Si  No

EL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  Si  No ..... ESTÁ EMBALADA:  Si  No

EL CLIENTE/ EXPEDIDOR ENTREGA ALBARANES:  Si  No ..... N° DE BULTOS: .....

EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  Si  No ..... PESO: .....

LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  Si  No ..... REFERENCIA: .....

CONDUCTOR

CONDUCTOR ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

VEHÍCULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

2º VEHÍCULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

DEST. 1

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😊 😐 😞 😡 ..... N° DE BULTOS: .....

DEST. 2

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😊 😐 😞 😡 ..... N° DE BULTOS: .....

DEST. 3

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE 😊 😐 😞 😡 ..... N° DE BULTOS: .....

**DATOS DE LA MERCANCÍA**

NATURALEZA: ..... PESO TOTAL: ..... N° BULTOS TOTAL: ..... OTROS: .....



Carta de porte nº: **79146**

Fecha: 3-11-2017

EXP: .....

Destino: 2012

CLIENTE

CARGADOR CONTRACTUAL CHAZAR NIF: 15012000 FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE     CONDICIONES DEL TRASPORTE CONOCIDAS Y ACEPTADAS POR EL CLIENTE AL DORSO

DATOS DEL OPERADOR DE TRANSPORTE: NAYATRANS LOGISTICA S.L. NIF: 899337123

EXPEDIDOR 1

NOMBRE LUIS GONZALEZ NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO AVDA (2012)

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  SI  No

EL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  SI  No ESTÁ EMBALADA:  SI  No

EL CLIENTE ENTREGA ALBARANES:  SI  No N° DE BULTOS: 300

EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  SI  No PESO: 20.000

LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  SI  No REFERENCIA: .....

EXPEDIDOR 2

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

ESTADO DE LOS PALETS:  Bien  Mal MERCANCÍA SUELTA:  SI  No

EL CHOFER ESTÁ PRESENTE EN LA CARGA:  SI  No ESTÁ EMBALADA:  SI  No

EL CLIENTE/ EXPEDIDOR ENTREGA ALBARANES:  SI  No N° DE BULTOS: .....

EMBALAJE SUFICIENTE, RESISTE GOLPES/ROCES:  SI  No PESO: .....

LA MERCANCÍA SE AJUSTA A LA MEDIDA DE LOS PALETS:  SI  No REFERENCIA: .....

CONDUCTOR

CONDUCTOR FELIX PEINADO NIF: 25790592 FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

VEHÍCULO MATRÍCULA: 1977 KDN MATRÍCULA REMOLQUE: R-5490 BSN

2º VEHÍCULO MATRÍCULA: ..... MATRÍCULA REMOLQUE: .....

DEST. 1

NOMBRE CHAZAR NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE     N° DE BULTOS: 30

DEST. 2

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE     N° DE BULTOS: .....

DEST. 3

NOMBRE ..... NIF: ..... FIRMA, NOMBRE, DNI O SELLO

DOMICILIO ..... REFERENCIA: .....

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE     N° DE BULTOS: .....

DATOS DE LA MERCANCÍA

NATURALEZA: ..... PESO TOTAL: ..... N° BULTOS TOTAL: ..... OTROS: .....

DATOS DEL SERVICIO

SERVICIO A REALIZAR

HORA INICIO: ..... / ..... KM FIN: .....  
HORA FIN: ..... / ..... KM INICIO: .....  
TOTAL HORAS: ..... TOTAL KM: .....

PORTES PAGADOS   
PORTES DEBIDOS   
PRECIO: .....

OBSERVACIONES

20 MAR. 2022

### GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	199318

<b>Cliente / Proveedor</b>	Centro: Planta fotovoltaica de Tornubia - PE	
<b>Dirección</b>	4ºO 50450 MUEL	
<b>Servicio solicitado</b>	Transporte Plataforma	
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Madera <i>Pallets</i> <i>Stacks</i>	

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	12:52:39
<b>Conductor</b>		<b>Matricula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos: \_\_\_ SI por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_ % ó \_\_\_ Kg

**\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado:

Aplicar descuentos: \_\_\_ SI por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_ % ó \_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

14 JUL. 2022

## GESTOR AUTORIZADO

	PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS
	199644

Cliente / Proveedor		Centro: Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
Dirección		50450 MUEL
Servicio solicitado	Cambio caja 30m3	
Fecha de aviso		
Residuo	Papel y carton	

Fecha Recogida		Hora	14:53:39
Conductor		Matricula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

## Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor.
---------------------	------------------------------

## CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.

EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NO

Cantidad a descontar:  % ó  Kg

EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:

Indicar residuo descargado:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros:  NO

Cantidad a descontar:  % ó  Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
---------	-------	------	------	-----------	------------

14 JUL. 2022

**GESTOR AUTORIZADO**

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	198545

<b>Cliente / Proveedor</b>	<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>	O 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	
<b>Fecha de aviso</b>	
<b>Residuo</b>	Plastico

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	14:54:13
<b>Conductor</b>		<b>Matricula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>
----------------------------	------------------------------------

**CLASIFICACION DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>
---------------------------------	---

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

<b>Residuo</b>	<b>Bruto</b>	<b>Tara</b>	<b>Neto</b>	<b>Descuento</b>	<b>A facturar</b>
----------------	--------------	-------------	-------------	------------------	-------------------

## GESTOR AUTORIZADO

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
191767	

<b>Cliente / Proveedor</b>	<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>	50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Cambio caja 30m3
<b>Fecha de aviso</b>	
<b>Residuo</b>	Plástico

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	13:24:44
<b>Conductor</b>		<b>Matrícula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos: \_\_\_ Si por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_\_\_ \_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**\_\_\_ EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos: \_\_\_ Si por: \_\_\_ tierra \_\_\_ basura \_\_\_ otros: \_\_\_\_\_ \_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

	PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS
	201873

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>		0 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Cambio caja 30m3	
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Papel y carton	

<b>Fecha Recogida</b>	12/8/22	<b>Hora</b>	15:50:47
<b>Conductor</b>		<b>Matrícula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor:</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>

**CLASIFICACION DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado:

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_ NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Fi</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>

**A rellenar por el conductor**

Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

## GESTOR AUTORIZADO

	PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS
	195005

Cliente / Proveedor		Centro: Planta fotovoltaica de Tortubia - PE
Dirección		D 50450 MUEL
Servicio solicitado	Cambio caja 30m3	
Fecha de aviso		
Residuo	Plastico	

Fecha Recogida		Hora	11:44:27
Conductor		Matricula	
Contenedor entregado		Contenedor retirado	

Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor

Firma del Conductor	Firma del cliente/proveedor
---------------------	-----------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**

**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**

Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_

Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_  NO

Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

Firma del responsable de	Firma del conductor, transportista externo
--------------------------	--

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		

**GESTOR AUTORIZADO**

17 JUN. 2022

	<b>PARTE DE RECOGIDA / GESTIÓN DE RESIDUOS</b>
	195006

<b>Cliente / Proveedor</b>		<b>Centro:</b> Planta fotovoltaica de Torrubia - PE
<b>Dirección</b>		O 50450 MUEL
<b>Servicio solicitado</b>	Cambio caja 30m3	
<b>Fecha de aviso</b>		
<b>Residuo</b>	Papel y carton	

<b>Fecha Recogida</b>		<b>Hora</b>	18:30 11/05/04
<b>Conductor</b>		<b>Matricula</b>	
<b>Contenedor entregado</b>		<b>Contenedor retirado</b>	

**Observaciones. Incidencias en la retirada del contenedor. Estado del contenedor**

<b>Firma del Conductor</b>	<b>Firma del cliente/proveedor</b>
----------------------------	------------------------------------

**CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO DE ENTRADA.**  
**EL RESIDUO DESCARGADO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**  
 Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_ NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg  
**EL RESIDUO DESCARGADO NO COINCIDE CON EL DE ENTRADA:**  
 Indicar residuo descargado: \_\_\_\_\_  
 Aplicar descuentos:  SI por:  tierra  basura  otros: \_\_\_\_\_ NO  
 Cantidad a descontar: \_\_\_\_\_ % ó \_\_\_\_\_ Kg

Comentarios del clasificador:

<b>Firma del responsable de</b>	<b>Firma del conductor, transportista externo</b>
---------------------------------	---

A rellenar por el conductor					
Servicio		Hora		Km	
Origen		Inicio		Inicio	
Destino		Fin		Fin	
		Tiempo		Distancia	

Residuo	Bruto	Tara	Neto	Descuento	A facturar
	0,00	0,00	0,00		



Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3798, folio 134, hoja 50611. CIF B90290305

Ciudad: [Redacted] N.I.F.: [Redacted] Tel.: [Redacted]  
Dirección: [Redacted] C.P.: [Redacted] Ciudad: [Redacted]  
FECHA: 23/5/2022 OPERARIO: [Redacted] EQUIPO: [Redacted]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

OBSERVACIONES: Limpieza de fosa

GARANTÍA  
 SÍ Duración: \_\_\_\_\_  
 NO

**Garantía de Prestación de Servicios:** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué caso no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de disposición imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L." renunciando a posibles reclamaciones futuras.

Confirma el cliente: [Redacted]

CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x _____ EUROS/HORA	
	HORAS x _____ EUROS/HORA	
	BASE IMPONIBLE	
	5% IVA	
	<b>TOTAL</b>	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la información que los datos operarios merezcan provienen a un fichero del que es titular Decoración y Limpieza Martínez-Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como realizar acciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, se informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Decoración y Limpieza Martínez-Alberto, S.L., sito en C/ Santa Cruz de Castro, nº 3, local - 50400 Calatayud - Zaragoza.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 2796, folio 134, hoja 90015. CIF B09296395

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente

N.I.F.

Tel.

Dirección *Huesca*

C.P.

Ciudad

FECHA *12-5-2022*

OPERARIO

EQUIPO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

OBSERVACIONES:

*Limpieza de fosa*

GARANTÍA

- SÍ Duración: \_\_\_\_\_
- NO

Garantía de Prestación de Servicios. Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto o reparable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L." reservando a posibles reclamaciones futuras.

Confirma el cliente

CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x _____	EUROS/HORA
	HORAS x _____	EUROS/HORA
		BASE IMPONIBLE
		% IVA
		TOTAL

*1 hora + D. de l.*

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incluidos en un fichero del que es titular Desatascos y Limpiezas Martínez-Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones e información sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez-Alberto, S.L., sito en C/ Santo Cristo de Calero, s/n, local - 50420 Calero - Zaragoza.

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente  N.I.F.  Tel. 

Dirección  C.P.  Ciudad 

FECHA  OPERARIO  EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS

OBSERVACIONES:

GARANTÍA

- SÍ Duración: .....
- NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de dispositivo reparable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTINEZ-ALBERTO, S.L." en relación a posibles reclamaciones futuras.

Confirme, el cliente



CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO .....	HORAS x EUROS/HORA	
	HORAS x EUROS/HORA	
	BASE IMPONIBLE	
	% IVA	
	<b>TOTAL</b>	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.D.P.), le informamos de los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Desatascos y Limpieza Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como existe comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpieza Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Sanjo Cristo de Caldeza, n.º 3, local - 50420 Caldeza - Zaragoza.

Cliente: [Redacted] N.I.F.: [Redacted] Tel.: [Redacted]  
 Dirección: [Redacted] C.P.: [Redacted] Ciudad: [Redacted]  
 FECHA: 3-8-07 OPERARIO: [Redacted] EQUIPO: [Redacted]

**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR  
 SERVICIO REALIZADO EN:  
 DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN  
 LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN  
 DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO  
 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR  
 INSPECCIÓN CAMARA T.V.  
 OTROS SERVICIOS

OBSERVACIONES: [Redacted]

<b>GARANTÍA</b> <input type="checkbox"/> SÍ Duración: _____ <input type="checkbox"/> NO	<b>Garantía de Prestación de Servicios.</b> Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.
---	---

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L." renunciando a posibles reclamaciones futuras.

Conforme, el cliente: [Redacted]	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">C O N C E P T O S</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">I M P O R T E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">SALIDA DE EQUIPO _____ HORAS x _____ EUROS/HORA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____ HORAS x _____ EUROS/HORA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">[Redacted] BASE IMPONIBLE</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____ % IVA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">TOTAL</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	C O N C E P T O S	I M P O R T E	SALIDA DE EQUIPO _____ HORAS x _____ EUROS/HORA		_____ HORAS x _____ EUROS/HORA		[Redacted] BASE IMPONIBLE		_____ % IVA		TOTAL	
C O N C E P T O S	I M P O R T E												
SALIDA DE EQUIPO _____ HORAS x _____ EUROS/HORA													
_____ HORAS x _____ EUROS/HORA													
[Redacted] BASE IMPONIBLE													
_____ % IVA													
TOTAL													

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos que usted nos proporciona se incorporarán a un fichero del que es titular Desatascos y Limpiezas Martínez-Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como realizar comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez-Alberto, S.L., sito en C/ Suroeste de Calles, nº 5, local - 50420 Calles - Zaragoza.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3750, folio 134, hoja 53615. CIF B99290595

Ciente [redacted] N.I.F. 74105 Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección C/6 TORRELLANO MVSL C.P. \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_  
FECHA 26-07-22 OPERARIO [redacted] EQUIPO [redacted]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

VICAR FOSA PEPELOR

<b>GARANTÍA</b> <input type="checkbox"/> SÍ Duración: _____ <input type="checkbox"/> NO	<b>Garantía de Prestación de Servicios:</b> Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.
---	---

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L." renunciando a posibles reclamaciones futuras.

Conformo, el cliente  
[redacted]

CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS a _____	EUROS/HORA
[redacted]	[redacted]	EUROS/HORA
		BASE IMPONIBLE
		% IVA
		TOTAL

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 18/1999, de 17 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Desatascos y Limpieza Martínez-Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpieza Martínez-Alberto, S.L., sito en C/ Santa Clara de Calves, nº 3, local - 50420 Calves - Zaragoza.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3794, folio 134, hein 50615, CIF B99290395

Ciudad **[REDACTED]** NIF **ZA1008** Tel. **[REDACTED]**  
Dirección **TORREBIANA MUEL** C.P. **[REDACTED]** Ciudad **[REDACTED]**  
FECHA **07-04-22** OPERARIO **[REDACTED]** EQUIPO **[REDACTED]**

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS

OBSERVACIONES:

**VACIAR FOSA SEPTICA**

GARANTIA <input type="checkbox"/> SÍ Duración: _____ <input type="checkbox"/> NO	<b>Garantía de Prestación de Servicios.</b> Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.
--	---

Eficacia: está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ ALBERTO, S.L." (relacionado a posibles reclamaciones futuras)

Conforme, el cliente  
**[REDACTED]**

CONCEPTOS			IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x	EUROS/HORA	
<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>	
		EUROS/HORA	
		BASE IMPONIBLE	
		% IVA	
		<b>TOTAL</b>	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos operarios serán incorporados a un fichero del que es titular Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L. con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Santa Cruz de Cabrera, n.º 4, local - 50420 Calate - Zaragoza

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3798, folio 134, hoja 50615. CIF B02020595

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente  N.I.F. AD5 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección TORUBIANO NAVEL C.P. \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

FECHA 13-07-99 OPERARIO  EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN \_\_\_\_\_
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR.
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: VARIOS FORA SERVICIO

GARANTÍA

SÍ Duración: \_\_\_\_\_

NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ ALBERTO, S.L." renunciando a posibles reclamaciones futuras.

Conforme, el cliente



CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO _____ HORAS x _____ EUROS/HORA		
_____ HORAS x _____ EUROS/HORA		
_____ BASE IMPONIBLE		
_____ % IVA		
<b>TOTAL</b>		

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.D.P.), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, comercial y fiscal, así como en todas las comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Santo Cristo de Caldeza, n.º 3, local - 50420 Caldeza - Zaragoza.

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente:

TELLOS

Tel.:

Dirección:

E/C. TORREBIANO ANUEL C.P.

Ciudad:

FECHA:

15-07-22

OPERARIO:

EQUIPO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

OBSERVACIONES:

VERIFICAR PORA SEPTIEMBRE

GARANTÍA

- SÍ Duración: \_\_\_\_\_
- NO

Garantía de Prestación de Servicios. Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 36/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo reportado tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L." reservando a posibles reclamaciones futuras.

Confirma: el cliente

[Redacted signature area]

CONCEPTOS

CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x EUROS/HORA	
	HORAS x EUROS/HORA	
	BASE IMPONIBLE	
	% IVA	
	TOTAL	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informamos de que sus datos personales están incorporados a un fichero del que es titular "Desatascos y Limpiezas Martínez-Alberto, S.L.", con la finalidad de realizar la gestión administrativa, operativa y fiscal, así como cualquier comunicación comercializada sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, se informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez-Alberto, S.L., sito en C/ Somo (C/ de Calvo, n.º 7), 50001 Calvo, Zaragoza.

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente [REDACTED]

N.I.F.

Tel.

Dirección Murcia

C.P.

Ciudad

FECHA 12-08-07

OPERARIO [REDACTED]

EQUIPO [REDACTED]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

SERVICIO PARTICULAR

OBSERVACIONES:

*Limpiar de la...*

GARANTÍA

- SÍ Duración: \_\_\_\_\_
- NO

Garantía de Prestación de Servicios. Los servicios de desatasco de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L." reservando a posibles reclamaciones futuras.

Conforme, el cliente:

[REDACTED]

CONCEPTOS			IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x	EUROS/HORA	
	HORAS x	EUROS/HORA	
		BASE IMPONIBLE	
		% IVA	
		TOTAL	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos operados serán incorporados a un fichero del que es titular Desatascos Limpieza Martínez-Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpieza Martínez-Alberto, S.L., sito en C/ Santa Cruz de Cadrete, nº 3, local - 50420 Cadrete - Zaragoza.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3798, folio 134, hoja 50535. CIF 803190510

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente [REDACTED] N.I.F. [REDACTED] Tel. [REDACTED]

Dirección [REDACTED] C.P. [REDACTED] Ciudad [REDACTED]

FECHA 28/7/2022 OPERARIO [REDACTED] EQUIPO [REDACTED]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESION
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

OBSERVACIONES: Limpieza de fosa

GARANTÍA

- SÍ Duración: \_\_\_\_\_
- NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1990. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo alegado que el desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTINEZ-ALBERTO, S.L." mereciendo a posibles reclamaciones futuras.

Conforme, el cliente  
[REDACTED]

CONCEPTOS			IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS	EUROS/HORA	
<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>		EUROS/HORA	
		BASE IMPONIBLE	
		% IVA	
		TOTAL	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de los datos operados serán incorporados a un fichero del que es titular Donatiana y Limpieza Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como en todo momento garantizar la satisfacción de nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Donatiana y Limpieza Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Sanjo Cristo de Calera, nº 3, local - 50420 Calera - Zaragoza.

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente: [REDACTED] N.I.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: *Muel* CP \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

FECHA: *28/6/09* OPERARIO: [REDACTED] EQUIPO: [REDACTED]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: *Trabajo de fin*

GARANTÍA

SÍ Duración: \_\_\_\_\_  
 NO

Garantía de Prestación de Servicios. Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de defecto reprochable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L.", asociando a posibles reclamaciones firmas.

Conforme, el cliente:

[REDACTED]

CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO _____ HORAS x _____ EUROS/HORA		
_____ HORAS x _____ EUROS/HORA		
[REDACTED] BASE IMPONIBLE		
_____ % IVA		
<b>TOTAL</b>		

De acuerdo con la legislación por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Desatascos y Limpiezas Martínez-Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como cualquier otra actividad comercial o profesional que requiera el uso de dichos datos. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez-Alberto, S.L., sito en C/ Santa Catalina de Coletre, s/n, 50430 Coletre - Zaragoza.

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente: [REDACTED] N.I.F. [REDACTED] Tel. [REDACTED]

Dirección: *Muel* C.P. [REDACTED] Ciudad [REDACTED]

FECHA: *1-8-07* OPERARIO: [REDACTED] EQUIPO: [REDACTED]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

OBSERVACIONES: *Empuje de tubería*

GARANTÍA

- SÍ Duración: \_\_\_\_\_
- NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto reparable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L." asociando a posibles reclamaciones futuras.

Conforme, el cliente  
[REDACTED]

CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x EUROS/HORA	
[REDACTED]	HORAS x EUROS/HORA	
[REDACTED]	BASE IMPONIBLE	
[REDACTED]	% IVA	
[REDACTED]	TOTAL	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica (5/1999) de 11 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Destasacos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., así como la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Destasacos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Santa Cruz de Cabrera, n.º 3, local - 50400 Cabrera - Zaragoza.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3798, folio 134, hoja 50615. CIF B99290595



Cliente Tommy... N.I.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección Muel... C.P. \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_  
FECHA 1-7-2022 OPERARIO  EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  
 SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR  
 SERVICIO REALIZADO EN: \_\_\_\_\_  
 DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN  
 LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN  
 DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO  
 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR  
 INSPECCIÓN CÁMARA T.V.  
 OTROS SERVICIOS: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: Verano de verano  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

GARANTÍA  
 SÍ Duración: \_\_\_\_\_  
 NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTINEZ-ALBERTO, S.L." renunciando a posibles reclamaciones futuras.

Conforme, el cliente  


CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x EUROS/HORA	
	HORAS x EUROS/HORA	
	BASE IMPONIBLE	
	% IVA	
	<b>TOTAL</b>	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Santo Cristo de Cadrete, n.º 3, local - 50420 Cadrete - Zaragoza.

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Ciente

N.I.F.

Tel.

Dirección

CP.

Ciudad

FECHA

OPERARIO

EQUIPO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

OBSERVACIONES:

VACIAR FOSA SÉPTICA

GARANTÍA

- SÍ Duración: \_\_\_\_\_
- NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos así se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente así conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperdicio susceptible a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L." reservándose a posibles reclamaciones (ante

Conforme, el cliente



CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x EUROS/HORA	
	HORAS x EUROS/HORA	
	BASE IMPONIBLE	
	% IVA	
	TOTAL	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán cooperativos y se utilizarán para gestionar, administrar, controlar y fiscalizar, así como enviarle comunicaciones necesarias sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Depasos y Limpiezas Martínez-Alberto, S.L., sito en C/ Santa Catalina de Cáceres, s/n, local - 50420 Cáceres - Zaragoza

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3798, folio 134, hoja T0615, CIF 890200595

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente: [Redacted] N.I.F. [Redacted] Tel. [Redacted]

Dirección: [Redacted] C.P. [Redacted] Ciudad [Redacted]

FECHA: 4. 8. 07 OPERARIO: [Redacted] EQUIPO: [Redacted]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO
- SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

OBSERVACIONES:

GARANTÍA:

SÍ Duración: \_\_\_\_\_

NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ ALBERTO, S.L." renunciando a posibles reclamaciones futuras.

Confirma el cliente:

[Redacted Signature]

CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x EUROS/HORA	
[Redacted]	[Redacted] x [Redacted]	
	EUROS/HORA	
	BASE IMPONIBLE	
	% IVA	
	<b>TOTAL</b>	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Santa Oliva de Calero, n.º 3, local - 50420 Calero - Zaragoza.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3798, folio 114, hoja 50615. CIF B89250395

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliete Torreblanca Eusebio N.I.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Dirección Blas C.P. \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

FECHA 7-6-2022 OPERARIO  EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

OBSERVACIONES: Se ha realizado el desatascado de tuberías de desagüe con camión cisterna y bomba a presión.

GARANTÍA  
 SÍ Duración: \_\_\_\_\_  
 NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascado de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón/26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ ALBERTO, S.L." renunciando a cualquier reclamación futura.

Confirma, el cliente:  


CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO _____ HORAS x _____ EUROS/HORA		
_____ HORAS x _____ EUROS/HORA		
 BASE IMPONIBLE		
_____ % IVA		
<b>TOTAL</b>		

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.D.P.), le informamos de que los datos aportados en este formulario se han incorporado a un fichero del que es titular D. Daniel Martínez y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones e informaciones sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Daniel Martínez y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., c/a C/ Suro Centro de Cabre, n.º 3, local - 50120 Cabre - Zaragoza.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3798, folio 134, hoja 5061E, CIF B95250595

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente  N.I.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Dirección ARUEL C.P. \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

FECHA 14-06-22 OPERARIO  EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: VARIAR PESA SEPTIEMBRE

GARANTÍA  
 SÍ Duración: \_\_\_\_\_  
 NO

Garantía de Prestación de Servicios. Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo alegado ningún tipo de defecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ ALBERTO, S.L." renunciando a posibles reclamaciones futuras.

Conforme, el cliente:  


CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x EUROS/HORA	
	HORAS x EUROS/HORA	
	BASE IMPONIBLE	
	% IVA	
	<b>TOTAL</b>	

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de los datos aportados sobre los operarios a su favor del que se trata: Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como de otras comunicaciones con carácter de información sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Santa Olaya de Calatayud, s/n, 50410 Calatayud - Zaragoza.

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N°

Cliente: [REDACTED] N.I.F. Tel.

Dirección: [REDACTED] C.P. Ciudad

FECHA: 16-2-2022 OPERARIO: [REDACTED] EQUIPO: [REDACTED]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

OBSERVACIONES:

GARANTÍA

- SÍ Duración: \_\_\_\_\_
- NO

Garantía de Prestación de Servicios. Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto registrable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTINEZ-ALBERTO, S.L." reservando a posibles reclamaciones futuras.

Conforme, el cliente

[REDACTED]

CONCEPTOS

IMPORTE

SALIDA DE EQUIPO _____ HORAS x _____ EUROS/HORA	
_____ HORAS x _____ EUROS/HORA	
[REDACTED] BASE IMPONIBLE	
_____ % IVA	
<b>TOTAL</b>	

De acuerdo con la legislación por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a el fichero del que es titular Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como realizar comunicaciones estadísticas sobre sectores productivos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Somo Cidre de Calera, n° 7, local - 50420 Calera - Zaragoza.

Inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3794, folio 134, hoja 50013. CIF B96201055

PARTE DE TRABAJO

Cliente: [Redacted] N.I.F. [Redacted] Tel. [Redacted]  
Dirección: [Redacted] C.P. [Redacted] Ciudad: [Redacted]  
FECHA: 22/02/22 OPERARIO: [Redacted] EQUIPO: [Redacted]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS:

SERVICIO PARTICULAR

OBSERVACIONES:

GARANTÍA

SÍ Duración: \_\_\_\_\_  
 NO

Garantía de Prestación de Servicios. Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 2019/99. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTINEZ-ALBERTO, S.L." asociado a posibles reclamos.

Confirma, el cliente

[Redacted Signature]

CONCEPTOS		IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x _____	EUROS/HORA
	HORAS x _____	EUROS/HORA
		BASE IMPONIBLE
		% IVA
		TOTAL

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Limpieza Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de que ejerce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpieza Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Siete Cross de Calera, n.º 3, local - 50420 Calera

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3796, folio 114, hoja 50515. CIF B99290505



PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente  N.I.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Dirección Muel C.P. \_\_\_\_\_ Ciudad 

FECHA 22.7.2022 OPERARIO  EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN: \_\_\_\_\_
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: Super de Javi

GARANTÍA

SÍ Duración: \_\_\_\_\_

NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en qué casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, no habiendo ningún tipo de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ-ALBERTO, S.L." renunciando a posibles reclamaciones futuras.

Conforme, el cliente:



CONCEPTOS			IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	_____ HORAS x	EUROS/HORA	_____
	_____ HORAS	EUROS/HORA	_____
		BASE IMPONIBLE	_____
		% IVA	_____
		TOTAL	_____

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., Iba en C/ Santo Cristo de Cabrera, n.º 3, local - 50120 Cabrera - Zaragoza.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: 6 FECHA: 18-2-

Les agradecemos el pedido realizado por

Cant.	Descripción
8	1.- Recogida y almacenamiento de residuos sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TORRE (M. G. A.)

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR la WC. a suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: / FECHA: 3/02/20

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: CPE 300050 / 100000

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

## NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 4 FECHA: 6-7-72

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
22	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TORPUBIA (LA MUELA)

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR o SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: 1 FECHA: 5/5/77

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
4	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: CPC 70000011 [40 0100]

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR o SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

600 PATEL SERVICIO AVANZADO SA

### NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 1 FECHA: 8-7-77

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
8	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: CPC TONAVIA CA W.C.

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

A 14

Firma del conductor

Firma del cliente

#### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR** o **SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

## NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 2 FECHA: 10-5-27

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
4	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: CPC TORREÓN LA BUENA

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

15:30  
Firma del conductor

Firma del cliente

### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR o SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA:            FECHA: 25/7/21

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TONANQUIA LA MORA

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:



15~

Firma del conductor



Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

## NOTA DE LIMPIEZA

RUTA:      FECHA:

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
2	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: <i>ETS ...</i>

Observaciones:

Encargado: *...*

Conductor: *...*

HORA: *...*

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR o SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

## NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 1 FECHA: 17-07-20

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
11	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: Pte. Positiva L. Huach.

Observaciones:

Encargado: [Redacted]

Conductor: [Redacted]

HORA: [Redacted]

Conforme Servicio Mantenimiento.

[Redacted Signature]

Firma del conductor

### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR o SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

## NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 6 FECHA: 5-8-22

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
8	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPI TORREÓN (LA MUELA)

Observaciones:

Encargado: IDACUA

Conductor: DARIO

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR** o **SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

RUTA: 6 FECHA: 10-8-22

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
8	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPI TORREÓN (LA MUELA)

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR** o **SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

[Redacted]

[Redacted]

---

[Redacted]

## NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 1      FECHA: 6/1/07

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
11	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: F.P.C. [Redacted]

Observaciones:

Encargado [Redacted]

Conductor: [Redacted]

HORA: [Redacted]

Conforme Servicio Mantenimiento:

[Redacted]

Firma del conductor

[Redacted]

Firma del cliente

### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR** o **SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.  
2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

## NOTA DE LIMPIEZA

RUTA:      FECHA:

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA:

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR o SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: 2 FECHA: 10-5-85  
Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
7	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TORREBIA LA MUJER

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

### NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 1      FECHA: 16 5 77

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
7	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC FERRANDES (SP) MEXICO

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

#### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR** o **SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

RUTA: 7 FECHA: 09/06/2022.  
Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
11	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TORRUBIA (La Muela)

Observaciones:

Encargado:  
Conductor:

Conforme Servicio Mantenimiento:

HORA:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.  
2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: 1 FECHA: 10/6/22  
Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
99	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TORRUBIA (La Muela)

Observaciones:

Encargado:  
Conductor:

Conforme Servicio Mantenimiento:

HORA:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.  
2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

[Redacted]

[Redacted]

### NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 1 FECHA: 14-6-22

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
10	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TAMBORA

Observaciones:

Encargado: [Redacted]

Conductor: [Redacted]

HORA: [Redacted]

Conforme Servicio Mantenimiento:

[Redacted]

Firma del conductor

[Redacted]

Firma del cliente

#### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR** o **SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

[Redacted]

[Redacted]

### NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 4 FECHA: 29-6-22

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
12	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TOPRUBIA (LA MOFLA)

Observaciones:

Encargado: [Redacted]

Conductor: [Redacted]

HORA: [Redacted]

Conforme Servicio Mantenimiento:

[Redacted]

Firma del conductor

[Redacted]

Firma del cliente

#### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR** o **SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 3798, folio 134, hoja 50615. Cif. 169290958

PARTE DE TRABAJO

FACTURA N.º

Cliente  N.I.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_

FECHA 22-8-07 OPERARIO  EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

- SERVICIO DE CONTRATO  SERVICIO PARTICULAR
- SERVICIO REALIZADO EN:
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE CON CAMIÓN CISTERNA Y BOMBA A PRESIÓN
- DESATASCO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON AIRE COMPRIMIDO
- GESTIÓN DE RESIDUOS
- ASPIRADO CAMIÓN DE PRESOR
- INSPECCIÓN CÁMARA T.V.
- OTROS SERVICIOS

OBSERVACIONES: Trabajo de limpieza

GARANTÍA

SÍ Duración: \_\_\_\_\_

NO

**Garantía de Prestación de Servicios.** Los servicios de desatascos de tuberías tienen 3 meses de garantía, según decreto de prestación de servicios a domicilio del Gobierno de Aragón 26/1999. En caso de que se hiciera mal uso, o las instalaciones fueran defectuosas, no se aplicará garantía. Nuestros operarios determinarán en que casos no se aplicará la garantía de nuestros servicios.

El cliente está conforme con el servicio realizado, en todo caso en el supuesto de desperfecto imputable a "DESATASCOS Y LIMPIEZAS MARTÍNEZ ALBERTO, S.L." relacionado a posibles reclamaciones futuras.



CONCEPTOS			IMPORTE
SALIDA DE EQUIPO	HORAS x	EUROS/HORA	
		EUROS/HORA	
		BASE IMPONIBLE	
		% IVA	
		<b>TOTAL</b>	

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular Limpiezas Martínez Alberto, S.L., con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de Desatascos y Limpiezas Martínez Alberto, S.L., sito en C/ Santa Cruz de Cadava, n.º 3, local - 50420 Gabarró - Zaragoza.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: 7 FECHA: 1-8-22

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
11	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TORROBIO

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: 4 FECHA: 15-6-22

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
22	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPI TOKRUBIA (LA MOZLA)

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR o SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: 2 FECHA: 7-6-22

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
22	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC TORREUBIA (LA MUELA)

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su responsabilidad ANCLAR o SUJETAR los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la limpieza estará LIBRE. En caso contrario contará como realizada.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: 1 FECHA: 27/05/2022

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
11	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: E.P.C TORRUBIA (La Muela)

Observaciones

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR o SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

## NOTA DE LIMPIEZA

RUTA: 0 FECHA: 17-8-77

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
4	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA:

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

### IMPORTANTE:

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR** o **SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.

**NOTA DE LIMPIEZA**

RUTA: 4 FECHA: 27-6-22

Les agradecemos el pedido realizado por Vds.

Cant.	Descripción
21	1.- Recogida y almacenamiento de aguas residuales mediante sanitario portátil normalizado. 2.- Limpieza interior de W.C. OBRA: EPC CORPORATIVA (14 MUJERES)

Observaciones:

Encargado:

Conductor:

HORA:

Conforme Servicio Mantenimiento:

Firma del conductor

Firma del cliente

**IMPORTANTE:**

- 1.- Es su **responsabilidad ANCLAR o SUJETAR** los W.C. al suelo para evitar vuelcos o desplazamientos.
- 2.- El acceso para la **limpieza** estará **LIBRE**. En caso contrario contará como **realizada**.