



INFORME TRIMESTRAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN DEL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO “LA ESTACIÓN”

13 DE MAYO DE 2024

Nombre de la instalación:	PFV LA ESTACIÓN
Provincia/s ubicación de la instalación:	TERUEL
Nombre del titular:	PLANTA SOLAR OPDE 7 S. L
CIF del titular:	B-71.338.115
Nombre de la empresa de vigilancia:	ÍBER SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO
Tipo de EIA:	ORDINARIA
Informe de FASE de:	OPERACIÓN
Periodicidad del informe según DIA:	TRIMESTRAL
Año de seguimiento nº:	AÑO 1
Nº de informe y año de seguimiento:	INFORME Nº3, AÑO 1
Período que recoge el informe:	FEBRERO 2024 – ABRIL 2024

TABLA DE CONTENIDOS

1. OBJETO Y ALCANCE	5
2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	5
3. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN	7
3.1. ATMÓSFERA	8
3.1.1. Polvo	8
3.2. RESIDUOS Y VERTIDOS.....	8
3.2.1. Gestión y prevención de residuos en la zona del proyecto.....	8
3.2.2. Almacenaje y separación de residuos	8
3.2.3. Prevención de vertidos.....	8
3.3. SUELOS Y AGUAS.....	9
3.3.1. Erosión de suelos, taludes y laderas.....	9
3.4. VEGETACIÓN E INCENDIOS.....	9
3.4.1. Cobertura vegetal.....	9
3.4.2. Revegetaciones.....	9
3.4.3. Pantalla vegetal	10
3.4.4. Medidas preventivas contra incendios	10
3.5. FAUNA.....	10
3.5.1. Reptiles e invertebrados.....	10
3.5.2. Hoteles de insectos.	10
3.5.3. Anfibios.....	10
3.5.4. Permeabilidad y visibilidad del vallado	11
3.5.5. Censos de avifauna	11
3.5.6. Alondra ricotí.....	11
3.5.7. Abandono de cadáveres.....	12
3.6. ARQUEOLOGÍA.....	12

3.6.1. Trincheras	12
3.7. CALENDARIO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL.....	12
4. RESULTADOS DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL	13
4.1. FEBRERO 2024 VISITA 7: 29/02/24	13
4.2. MARZO 2024 VISITA 8: 19/03/24.....	20
4.3. ABRIL 2024 VISTA 9: 25/04/2024.....	26
4.4. CENSOS DE AVIFAUNA	34
4.4.1. Resultados obtenidos en los puntos	35
4.4.2. Resultados obtenidos en los transectos.....	39
5. CONCLUSIONES	42
6. HOJA DE FIRMAS	46
ANEXO I: ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	47
ANEXO II: ÍNDICE DE TABLAS.....	48
ANEXO III: DATOS OBSERVACIÓN AVIFAUNA	49
Excel avistamientos.....	49
ANEXO IV: COBERTURAS SHP.....	49

ÍBER
SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

1. OBJETO Y ALCANCE

El presente informe pretende, en primer lugar, dar cumplimiento a la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 24 de junio de 2021, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta solar fotovoltaica “LA ESTACIÓN”, de 30 MW y 37,75 MWp, en los términos municipales de Cañada Vellida y Galve (Teruel), promovido por Planta Solar OPDE 7, S.L. (número de expediente INAGA 500201/01/2020/09390), apartado 20.6 *“Durante la fase de explotación, en sus primeros cinco años, los informes de seguimiento serán trimestrales junto con un informe anual con conclusiones. Pasados cinco años y durante la fase de funcionamiento se realizarán informes semestrales y un informe anual que agrupe los anteriores con sus conclusiones.”*

Así bien, en relación con la comunicación acerca de la publicación en sede electrónica de los planes de vigilancia ambiental (PVA) y normas de entrega de la documentación correspondiente a los PVA (ref. SBA/epl/asd) realizado en consonancia con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, legislación básica en lo que respecta al Artículo 52 *“Seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental”*, el presente informe pretende, en segundo lugar, dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 2 de la susodicha Ley en el cual se dictamina la realización de un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental.

Con todo ello, el presente informe tiene como finalidad registrar el seguimiento de las actividades llevadas a cabo durante las tareas de vigilancia ambiental establecidas para el parque solar fotovoltaico de La Estación de 30 MW, en fase de operación. La periodicidad establecida en la DIA en el apartado 20.6 para la realización de informes de seguimiento es TRIMESTRAL. Este periodo comprende los meses de **febrero, marzo y abril del año 2024**, siendo, por tanto, el **TERCER informe trimestral de seguimiento realizado en el Año número 1 en fase de OPERACIÓN.**

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El parque solar “La Estación” está ubicado en los términos municipales de Cañada Vellida y Galve (Teruel), perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.

El parque fotovoltaico queda distribuido en 5 poligonales: la poligonales 1, 2 y 3 quedan emplazadas al NW de TM de Galve, mientras que las poligonales 4 y 5 quedan ubicadas en las zonas SE del TM Cañada Vellida.




Ilustración 1. Poligonales del parque solar La Estación.

El PFV “La Estación” evacuará su energía generada en la Ampliación Subestación “Sierra Costera II” 30/220 kV, ubicada a unos 3 km al norte de la planta fotovoltaica. Dicha ampliación, objeto de otro proyecto cuenta ya con autorización administrativa y será compartida con la PFV “Montesol” 40 MW / 50 MWp, promovida también por el grupo OPDE. Posteriormente la energía generada será evacuada mediante una Línea Aérea de Alta Tensión hasta la SET “Mezquita 220 kV”, ya existente.

La red de viales de la planta fotovoltaica estará constituida por el vial de acceso al parque y los caminos interiores para el montaje y mantenimiento de los diferentes componentes. Así mismo, será necesario acometer obras de desvío de un camino catastral y una serie de viales de acceso a fincas particulares. La red de caminos se diseñó maximizando el uso de los caminos existentes en la zona, por lo que el proyecto contempla la adecuación de quienes no alcancen los mínimos necesarios para la circulación de vehículos especiales implicados en las obras de construcción y mantenimiento. Se construirán caminos principales que unirán todas las *Power Station*, así como un camino secundario que recorrerá el perímetro interior del parque y se conectará con los caminos principales.

El proyecto de estudio se ubica en una zona predominantemente agrícola mezclado con matorral. Encontramos principalmente dos unidades de vegetación natural: matorrales y herbazales xerofíticos, aunque la mayor parte son cultivos. La vegetación natural está en las zonas de relieve más compleja, donde se reduce su presencia porque los suelos no son óptimos para la agricultura. Los terrenos agrícolas están representados por cultivos extensivos de cereal de secano, aunque también se encuentran cultivos leñosos principalmente de secano, con presencia de ribazos distribuidos por dichos terrenos, formando mosaicos de terreno de cultivo y de vegetación natural.

Estos paisajes abiertos, con áreas más o menos extensas de matorral ralo de bajo porte, están ocupados por especies de avifauna esteparia, destacando la presencia de alondra ricotí (*Chersophilus duponti*), especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón como “*En peligro de extinción*”, cuyas poblaciones se ven afectadas por la presencia de la poligonal de la instalación fotovoltaica. La importancia de estas poblaciones reside en que constituyen el

punto de unión entre las poblaciones que habitan en las parameras de Teruel y las que existen en el Sur de la Provincia de Zaragoza.

Otras especies esteparias con presencia en la zona son la ganga ortega (*Pterocles orientalis*), la ganga ibérica (*Pterocles alchata*), incluidas en el catálogo autonómico como “Vulnerables”, así como el acaraván común (*Burhinus oedicnemus*).

3. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA, en adelante) tiene por objeto general garantizar la correcta ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias previstas, así como prevenir o corregir las posibles disfunciones con relación a las medidas propuestas o a la aparición de efectos ambientales no previstos.

El seguimiento y control se dirigirá a todas aquellas superficies afectadas tras la construcción del parque fotovoltaico y que sean necesarias para la operación y mantenimiento de este hasta el final de su vida útil, momento en el que se redactará otro Plan de Vigilancia Ambiental, siendo únicamente válido el presente PVA para la fase de explotación.

Este plan de vigilancia es un elemento complementario al mantenimiento general de la actuación, que incluye un control continuo del estado de conservación, evolución y grado de eficacia de los distintos elementos que lo constituyen.

Los objetivos específicos de esta vigilancia ambientales son:

- Determinar las afecciones reales y comprobar que los impactos generados nunca superen las magnitudes que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental.
- Comprobar que se respetan las medidas establecidas en la Autorización Ambiental Unificada.
- Seguimiento directo de los trabajos reflejados en el proyecto.
- Controlar que las medidas indicadas en el estudio de impacto ambiental se ejecutan correctamente.
- Comprobar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados.
- Detectar impactos no previstos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.
- Describir el tipo de informes a redactar sobre el seguimiento ambiental, así como su frecuencia y período de emisión.
- Informar en tiempo y forma a las administraciones afectadas de acuerdo con las resoluciones administrativas.

ACTUACIONES DURANTE LA FASE DE OPERACIÓN

En la fase de operación del parque fotovoltaico, el PVA se extenderá hasta finalizar la etapa de desarrollo de actividad de este.

3.1. ATMÓSFERA

3.1.1. Polvo

OBJETIVO: Disminución, en la medida de lo posible, de la emisión de partículas de polvo por el paso de vehículos.

ACTUACIÓN: Se comprobará que se todos los vehículos que transiten por los vallados circulan a velocidad no superior a los 20 km/h en caso de hacerlo por caminos no asfaltados.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.2. RESIDUOS Y VERTIDOS

3.2.1. Gestión y prevención de residuos en la zona del proyecto

OBJETIVO: Comprobación de la correcta gestión de residuos generados.

ACTUACIÓN: Comprobación de que los residuos generados en fase de operación se retiran y gestionan adecuadamente por un gestor autorizado según su calificación y codificación, debiendo quedar el entorno libre de cualquier elemento artificial o residuo.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.2.2. Almacenaje y separación de residuos

OBJETIVO: corroborar que se da un correcto y adecuado almacenaje y separación de los distintos residuos generados en planta

ACTUACIONES: se comprobará que:

- Los residuos generados se almacenan de manera separada de acuerdo con su clasificación y condición.
- Se han adoptado todas las medidas necesarias para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.2.3. Prevención de vertidos

OBJETIVO: Prevenir la contaminación del suelo y de los cauces mediante vertidos.

ACTUACIONES:

- Se tomarán las medidas oportunas para evitar vertidos (aceites, hormigón, combustibles, etc.).

- Los cambios de aceites y/o reparación de maquinaria o vehículos se realizarán en zonas expresamente destinadas para ello, alejadas de los cauces de barrancos, arroyo o cualquier otro punto de agua.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.3. SUELOS Y AGUAS

3.3.1. Erosión de suelos, taludes y laderas

OBJETIVO: Verificar la correcta ejecución de las medidas de protección contra la erosión.

ACTUACIÓN: Se llevarán a cabo medidas de inspección para determinar si se producen fenómenos erosivos y, en caso de producirse, se llevarán a cabo las medidas necesarias para su corrección y adecuación.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.4. VEGETACIÓN E INCENDIOS

3.4.1. Cobertura vegetal

OBJETIVO: Mantenimiento de una cobertura vegetal adecuada en el interior de la planta para evitar la pérdida de suelo por erosión, reducir la generación de polvo y favorecer la creación de un biotopo lo más parecido posible al hábitat estepario circundante de forma que pueda albergar comunidades florísticas y faunísticas propias de los terrenos del entorno.

ACTUACIONES:

- Se comprobará que se mantienen las superficies naturales existentes en el interior del perímetro de la planta en donde no se prevea su eliminación para la instalación de las infraestructuras e instalaciones eléctricas.
- Se vigilará que no se está llevando a cabo la corta o destrucción de especies de pastizal y matorral xerofítico que puedan colonizar los terrenos situados en el interior de la planta solar.
- Se comprobará que el control del crecimiento de la vegetación que pudiera afectar a los paneles solares se realizará tan solo en las superficies de los paneles solares, sin afectar a otras zonas con vegetación natural, mediante pastoreo de ganado y, como alternativa de último recurso, mediante medios manuales y/o mecánicos.
- Se vigilará que en ningún caso se utilice herbicidas u otras sustancias que puedan suponer la contaminación de los suelos y las aguas.

PERIODICIDAD 1: Mensual.

3.4.2. Revegetaciones

OBJETIVO: Compensación de las superficies de vegetación natural afectada.

ACTUACIÓN: Se comprobará el estado de crecimiento y salud de las revegetaciones y rebrotes naturales tanto en el interior de los vallados en las zonas sin infraestructuras como en los tramos de la línea soterrada.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.4.3. Pantalla vegetal

OBJETIVO: integración paisajística de la planta solar en el entorno natural y disminución del efecto barrera para las especies faunísticas de la zona.

ACTUACIONES:

- Se comprobará el estado de crecimiento y salud de la pantalla vegetal en torno a los vallados
- Se verificará que se están realizando los riegos periódicos, al menos, en los tres primeros años desde su plantación. En caso de que se produzcan marras se comprobará que se realiza una reposición

PERIODICIDAD: Mensual.

3.4.4. Medidas preventivas contra incendios

OBJETIVO: Evitar provocar riesgos de incendios mediante la adopción de las medidas necesarias de prevención y corrección adecuadas.

ACTUACIÓN: Se vigilará que se cumplan las medidas oportunas para evitar la aparición y propagación de cualquier conato de incendio, cumpliendo en todo momento las prescripciones de la Orden anual vigente sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.5. FAUNA

3.5.1. Reptiles e invertebrados

OBJETIVO: Favorecer la colonización de reptiles e invertebrados.

ACTUACIÓN: Se comprobará la presencia y el adecuado mantenimiento de los montículos de piedras construidos cada 25 metros junto a la franja vegetal en el perímetro de la planta fotovoltaica.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.5.2. Hoteles de insectos.

OBJETIVO: Favorecer la presencia y permanencia de insectos en la zona y que, a su vez, suponga un aumento de la disponibilidad de alimento para las aves

ACTUACIÓN: Comprobar el adecuado mantenimiento de los hoteles de insectos de cada recinto vallado y su funcionalidad.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.5.3. Anfibios

OBJETIVO: Permitir la reproducción de anfibios de ciclo corto en la zona habilitada para el proyecto mediante la construcción de un bebedero-balsete con 1 m de profundidad y un talud muy tendido a modo de rampa en uno de sus lados.

ACTUACIÓN: Comprobación de la correcta instalación y mantenimiento de la charca artificial de la zona 5 así como de la charca natural existente cerca de la zona 4.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.5.4. Permeabilidad y visibilidad del vallado

OBJETIVO 1: Evitar el efecto barrera y favorecer el paso de fauna.

OBJETIVO 2: Hacer visible el vallado para evitar colisiones de avifauna.

ACTUACIÓN 1: Comprobación de que en el vallado se han dispuesto las trampillas de salida para fauna cada 50 metros (tramos del vallado que coinciden con la carreta N-228) y cada 200 metros (el resto del vallado) y que, además, presenta un buen mantenimiento que permita una correcta funcionalidad.

ACTUACIÓN 2: Se comprobará que se han instalado y que se encuentran en buen estado flejes o cintas de alta tenacidad y anchura mínima de 15 mm y color visible a lo largo de todo el recorrido y en la parte superior y media del vallado, cuya eficacia anticollisión haya quedado previamente demostrada, o bien placas metálicas o de plástico de 25 cm x 25 cm x 0,6 mm o 2,2 mm de espesor, dependiendo del material.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.5.5. Censos de avifauna

OBJETIVO: Seguimiento de la comunidad ornítica de la zona habilitada para el proyecto y sus alrededores, haciendo hincapié en el seguimiento de especies esteparias.

ACTUACIÓN: Realización de censo fuera y dentro de la planta solar de avifauna para el seguimiento de desplazamientos y comportamiento de las aves de la zona.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.5.6. Alondra ricotí

OBJETIVO: Mejora del hábitat de la alondra ricotí.

Según el condicionado 11 de la DIA se debe destinar un área de compensación de 4 ha destinadas a la mejora del hábitat de la alondra ricotí, en continuación con el proyecto de compensación iniciado por la Planta Solar Fotovoltaica de Montesol, y en coordinación por el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Dicho plan de compensación obtuvo aprobación por el citado servicio el 14/02/2022 incluyendo una compensación conjunta de las PSFV Montesol y La Estación de 20,9 ha.

ACTUACIÓN: se comprobará que las actuaciones pactadas se cumplen además de verificar la efectividad y funcionalidad de esta área de compensación situada fuera de las zonas valladas de La Estación y Montesol mediante censos de avifauna establecidos en el condicionado anterior, en los cuales se prestará especial atención a la potencial presencia de la alondra ricotí.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.5.7. Abandono de cadáveres

OBJETIVO: Evitar la presencia en su zona de influencia de aves necrófagas o carroñeras que pudieran sufrir accidentes, así como para evitar la proliferación de otro tipo de fauna terrestre oportunista.

ACTUACIÓN: Comprobación del no abandono de cadáveres o restos dentro o en el entorno de la planta solar para evitar el efecto llamada de aves necrófagas. También se dará aviso de los animales heridos o muertos que se encuentren, a los Agentes de Protección de la Naturaleza de la zona, los cuales indicarán la forma de proceder. En el caso de que los Agentes no puedan hacerse cargo de los animales heridos o muertos, y si así lo indican, podrá ser el propio personal de la instalación quien deba realizar las tareas de retirada de los restos orgánicos.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.6. ARQUEOLOGÍA

3.6.1. Trincheras

OBJETIVO: Garantizar una adecuada convivencia con las zonas de las Trincheras de la zona 4

ACTUACIÓN: Se comprobará que no se perturba la zona donde se ubican las trincheras de la zona 4 en ningún momento de la fase útil de la operación del parque. Si fuera necesario, mantener la zona pertinente balizada.

PERIODICIDAD: Mensual.

3.7. CALENDARIO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Para ejecución de las actuaciones vigilancia ambiental en fase de operación del parque solar de La Estación, se ha establecido una periodicidad de seguimiento mensual. Los labores de vigilancia se han realizado entre las 8:00 h de la mañana y las 16:00 h de la tarde. Se expone a continuación, la relación de visitas mensuales establecidas para La Estación:

Tabla 1. Calendario de visitas vigilancia ambiental PFV La Estación

PROYECTO:	PFV LA ESTACIÓN
Actuación realizada:	Vigilancia ambiental en explotación
Persona que realiza la actuación:	Pablo García Clemente
Número de visitas totales realizadas:	3
Fecha de la visita V3 FEBRERO	29/02/24
Fecha de la visita V4 MARZO	19/03/24
Fecha de la visita V5 ABRIL	25/04/24
Visitas extraordinarias realizadas:	0
Fecha de realización del informe:	13/05/2024

4. RESULTADOS DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL

Se exponen en el siguiente apartado los resultados obtenidos durante las actuaciones de vigilancia ambiental para los meses de febrero, marzo y abril de 2024 que son objeto de este informe, destacando cualquier irregularidad en materia medioambiental que haya surgido.

Cabe comentar que, al detectar una irregularidad, anomalía o falta en una de las actuaciones que se deben supervisar mediante la vigilancia ambiental se ha notificado como:

- **Incidencia leve (IL):** todas aquellas irregularidades detectadas derivadas de actividades que no cumplan con el plan de actuaciones descritas en las tareas del Plan de Vigilancia Ambiental establecido y que no supongan un riesgo para el medioambiente, la salud y la seguridad del personal y/o la funcionalidad del proyecto.
- **Incidencia grave (IG):** todas aquellas irregularidades detectadas derivadas de actividades que no cumplan con el plan de actuaciones descritas en las tareas del Plan de Vigilancia Ambiental establecido y que supongan un riesgo para el medioambiente, la salud y la seguridad del personal y/o la funcionalidad del proyecto
- **No conformidad (NC):** todas aquellas irregularidades detectadas derivadas de actividades que no cumplan con el plan de actuaciones descritas en las tareas del Plan de Vigilancia Ambiental establecido y que supongan un peligro crítico para el medioambiente, que atente contra la funcionalidad del proyecto o el mantenimiento de las propias instalaciones del parque y/o la seguridad del personal del parque solar/eólico

La reiteración prolongada en el tiempo de una **incidencia leve** pasará a considerarse como una **incidencia grave**. Así bien, la reiteración en el tiempo de una **incidencia grave** pasará a considerarse como una **no conformidad**.

4.1. FEBRERO 2024 VISITA 7: 29/02/24

Tabla 2. Tabla resumen vigilancia ambiental febrero 2024

Actuación		Irregularidades		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
ATMÓSFERA: Polvo	Se comprobará que se todos los vehículos que transiten por los vallados circulan a velocidad no superior a los 20 km/h en caso de hacerlo por caminos no asfaltados.	X		Sin irregularidades al respecto.
RESIDUOS Y VERTIDOS	Comprobación de que los residuos generados se retiran y gestionan adecuadamente por un gestor autorizado. Comprobación de que almacenan y separan adecuadamente los	X		Se han encontrado residuos de plástico únicamente en el vallado sureste de la ZONA 2. Se recomienda que se sigan realizando batidas de limpieza.

Actuación		Irregularidades		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
	distintos tipos de residuos. Verificación de que se toman las medidas necesarias para prevenir la contaminación del suelo y de los cauces.			Sin irregularidades al respecto.
SUELOS Y AGUAS: Erosión de suelos, taludes y laderas	Se llevarán a cabo medidas de inspección para determinar si se producen fenómenos erosivos y, en caso de producirse, se llevarán a cabo las medidas necesarias para su corrección y adecuación.	X		se hace notar un aumento de la erosión en las ZONAS 1, 2 y 5: • <u>Zona 1</u>: presenta en el área noreste surcos de erosión desde el vallado hasta las filas de seguidores a causa de la pendiente existente y la conducción por el vial junto al vallado se ve dificultado por estos surcos de erosión. También se ha observado en la zona oeste un gran surco/vaguada formada por la lluvia y que impide pasar con el vehículo. Se recomienda arreglo y mantenimiento para no. • <u>Zona 2</u>: presenta erosión en el camino perimetral del norte y en la zona este dificultando así la conducción por el terreno. Se recomienda arreglo y mantenimiento de estos signos de erosión. • <u>Zona 5</u>: presenta erosión en la zona próxima a la charca, así como todo el vial perimetral de oeste a este junto al talud sur, que también presenta evidentes grietas de erosión bajo las placas. Se recomienda arreglo y mantenimiento de estos signos de erosión. Aun así, se corrobora una notoria mejoría en el arreglo de los surcos del vallado 1 pero debido a las fuertes precipitaciones de febrero la erosión ha empeorado, por lo que se insta a que se siga el seguimiento de estos surcos para que no vuelvan a empeorar. En el vallado 5, por contra no se ha visto mejoría en los surcos de erosión ni a final del vallado oeste hacia la charca, en el talud del vallado sur o en el extremo este del vallado entre

Actuación		Irregularidades		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
				placas, donde los signos de erosión se consideran graves. Se recomienda encarecidamente supervisión y mantenimiento para mejorar la pendiente de estas zonas y ayudar a que la escorrentía no sea tan elevada
VEGETACIÓN: vegetación natural interior vallados	Comprobación que se mantienen una cobertura vegetal adecuada en el interior de la planta para evitar la pérdida de suelo por erosión, reducir la generación de polvo y favorecer la creación de un biotopo lo más parecido posible al hábitat estepario circundante de forma que pueda albergar comunidades florísticas y faunísticas propias de los terrenos del entorno	X		Los niveles de vegetación natural y vegetación restaurada se consideran buenos y gozan de buen estado de salud, dando lugar a un buen grado de desarrollo y crecimiento en las ZONAS 2 y 3. En estas zonas la vegetación bajo paneles no afecta a la obtención de energía de las placas solares. En las ZONAS 1, 4 y 5 los niveles de vegetación son irregulares: • la ZONA 1 presenta poca vegetación natural por de la erosión persistente del terreno • la ZONA 4 presenta en algunas áreas poco crecimiento de vegetación natural; • en la ZONA 5 la vegetación natural se observa en mayor grado de crecimiento en la zona oeste, donde la vegetación empieza a alcanzar cierta altura, de modo que podría empezar a afectar a las placas solares. Además, en la zona 2 se sigue observando un área de acopio de material (que no afecta a la vegetación natural del interior de vallado) sin balizar. Recomendamos que se pueda balizar o señalizar, si se establece dicha área como definitiva para el acopio de materiales.
VEGETACIÓN: revegetaciones	Se comprobará el estado de crecimiento y salud de las revegetaciones y rebrotes naturales tanto en el interior de los vallados en las zonas sin infraestructuras como en los tramos de la línea soterrada	X		El crecimiento de la vegetación natural en las áreas aradas dentro de los vallados se considera como bueno ya que se han visto pequeños rebrotes en todas las zonas.
VEGETACIÓN:	Se comprobará el estado de	X		No se aprecian diferencias significativas

Actuación	Irregularidades		Irregularidades en la vigilancia ambiental
	NO	SÍ	
pantalla vegetal	crecimiento y salud de la pantalla vegetal en torno a los vallados.		en cuanto a la visita anterior en los cinco recintos vallados, en las cuales la vegetación denota crecimiento. Se seguirá prestando especial atención al desarrollo de las especies vegetales para seguir su evolución especialmente estos meses de invierno.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Se vigilará que se cumplan las medidas oportunas para evitar la aparición y propagación de cualquier conato de incendio, cumpliendo en todo momento las prescripciones de la Orden anual vigente sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón.	X	Sin irregularidades al respecto.
FAUNA: reptiles e invertebrados, hoteles de insectos y anfibios	Se comprobará la presencia y el adecuado mantenimiento de los montículos de piedras construidos cada 25 metros junto a la franja vegetal en el perímetro de la planta fotovoltaica. Comprobar el adecuado mantenimiento de los hoteles de insectos de cada recinto vallado y su funcionalidad. Comprobación de la correcta instalación y mantenimiento de la charca artificial de la zona 5 así como de la charca natural existente cerca de la zona 4.	X	Los majanos para reptiles, así como los hoteles de insectos se encuentran en buenas condiciones, aunque no se ha advertidos indicios de uso. Charca para anfibios: se observa un buen mantenimiento de esta y se corrobora el uso por parte de la fauna, debido al hallazgo de huellas a su alrededor.
FAUNA: Permeabilidad y visibilidad del vallado	Comprobación de que en el vallado se han dispuesto las trampillas de salida para fauna y que, además, presenta un buen mantenimiento que permita una correcta funcionalidad. Se comprobará que se han instalado y que se encuentran en buen estado placas anticollisión visibles a lo largo de todo el recorrido y en la parte superior y media del vallado	X	Pasos de fauna: se encuentran excavados en un alto porcentaje, se ha detectado pasos de fauna sin excavar y con vegetación muerta obstruida que impide su funcionalidad. Se requiere la revisión de los pasos de fauna de todas las zonas para garantizar su funcionalidad y el cumplimiento de la DIA. Placas anticollisión: se encuentran la gran mayoría correctamente colocadas en todo el perímetro vallado. Vallado: Se ha acumulado gran

Actuación		Irregularidades		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
				cantidad de vegetación en muchos tramos del vallado de las 5 zonas en la mayoría de los casos impermeabilizando el vallado, y en otros casos tumbando el mismo o cortando zonas del perímetro de dentro del vallado e impidiendo la circulación: • ZONA 1: Acumulación de vegetación en zona este del vallado. • ZONA 2: Acumulación de vegetación en la esquina noreste. • ZONA 3: Acumulación de vegetación en la zona sur. • ZONA 4: Gran acumulación de vegetación en la zona noreste del vallado y tramo del vallado tumbado. Acumulación de vegetación en esquinas este y norte. Gran acumulación de vegetación en la zona sureste del vallado que impide su circulación por el perímetro. • ZONA 5: Acumulación de vegetación en la zona sur t este del vallado
FAUNA: Censos de avifauna	Avistamientos realizados en los 6 puntos y 6 transectos de censo	X		Se han detectado al menos 3 machos de alondra ricotí en la esquina noreste de la ZONA 5 corroborando que por lo menos parte de la población ha vuelto al territorio.
FAUNA: Alondra ricotí	Se llevará el seguimiento tanto la efectividad como del estado de la parcela de compensación de 4 ha destinada a la mejora del hábitat de la alondra ricotí	X		Se corrobora que las zonas de la alondra ricotí afectadas en la zona de la línea por las obras siguen un buen curso de crecimiento. La parcela de compensación para esta especie permanece sin perturbaciones, aunque no se ha detectado su presencia desde el inicio de las obras hasta la fecha actual.
FAUNA: abandono de cadáveres	Comprobación del no abandono de cadáveres o restos dentro o en el entorno de la planta solar para evitar el efecto llamada de aves necrófagas. También se dará aviso de los animales heridos o muertos que se encuentren, a los Agentes de Protección de la	X		Sin mortalidad registrada de fauna.

Actuación		Irregularidades		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
	Naturaleza de la zona.			
ARQUEOLOGÍA: Trincheras	Se comprobará que no se perturba la zona donde se ubican las trincheras de la zona 4 en ningún momento de la fase útil de la operación del parque. Si fuera necesario, mantener la zona pertinente balizada.	X		Sin irregularidades al respecto.




Ilustración 2. Permeabilidad y visibilidad del vallado.




Ilustración 3. Pantalla vegetal zona 2



Ilustración 4. Charca anfibios zona 5.

4.2. MARZO 2024 VISITA 8: 19/03/24

Tabla 3. Tabla resumen vigilancia ambiental marzo 2024

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
ATMÓSFERA: Polvo	Se comprobará que se todos los vehículos que transiten por los vallados circulan a velocidad no superior a los 20 km/h en caso de hacerlo por caminos no asfaltados.	X		Sin irregularidades al respecto.
RESIDUOS Y VERTIDOS	Comprobación de que los residuos generados se retiran y gestionan adecuadamente por un gestor autorizado. Comprobación de que almacenan y separan adecuadamente los distintos tipos de residuos. Verificación de que se toman las medidas necesarias para prevenir la contaminación del suelo y de los cauces.	x		Se han vuelto a encontrar algún residuo de plástico en el vallado, pero nada remarcable. No obstante, se recomienda que se realicen batidas periódicas de limpieza.
SUELOS Y AGUAS: Erosión de suelos, taludes y laderas	Se llevarán a cabo medidas de inspección para determinar si se producen fenómenos erosivos y, en caso de producirse, se llevarán a cabo las medidas necesarias para su corrección y adecuación.	x		Surcos de erosión: se hace notar que persiste la erosión en las ZONAS 1, 2 y 5: - La ZONA 1 presenta algo de erosión desde el vallado hasta las filas de seguidores a causa de la pendiente existente pero no dificulta la conducción. La creación de una nueva cuneta ha favorecido la reducción de procesos erosivos. - La ZONA 2 presenta erosión en el camino perimetral del norte y en la zona este dificultando así la conducción por el terreno. Se recomienda arreglo y mantenimiento de estos signos de erosión. - La ZONA 5 presenta erosión en la zona próxima a la charca, así como todo el vial perimetral de oeste a este junto al talud sur, que también presenta evidentes grietas de erosión

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
				bajo las placas. Se recomienda arreglo y mantenimiento de estos signos de erosión. Se observa que los fenómenos erosivos se mantienen activos, por lo que se insta a que se siga el seguimiento de estos surcos para que no vuelvan a empeorar. En el vallado 5, se observa poca mejoría en los surcos de erosión, como también al final del vallado oeste hacia la charca, en el talud del vallado sur o en el extremo este del vallado entre placas, donde los signos de erosión se consideran graves. Se recomienda encarecidamente supervisión y mantenimiento para mejorar la pendiente de estas zonas y ayudar a que la escorrentía no sea tan elevada.
VEGETACIÓN: vegetación natural interior vallados	Comprobación que se mantienen una cobertura vegetal adecuada en el interior de la planta para evitar la pérdida de suelo por erosión, reducir la generación de polvo y favorecer la creación de un biotopo lo más parecido posible al hábitat estepario circundante de forma que pueda albergar comunidades florísticas y faunísticas propias de los terrenos del entorno	X		Los niveles de vegetación natural y vegetación restaurada se consideran buenos y gozan de buen estado de salud, dando lugar a un buen grado de desarrollo y crecimiento en las ZONAS 2 y 3. En estas zonas la vegetación bajo paneles no afecta a la obtención de energía de las placas solares. - En las ZONAS 1, 4 y 5 los niveles de vegetación son irregulares: la ZONA 1 presenta poca vegetación natural por de la erosión persistente del terreno - la ZONA 4 presenta en algunas áreas poco crecimiento de vegetación natural - en la ZONA 5 la vegetación natural se observa en mayor grado de crecimiento en la zona oeste, donde la vegetación empieza a alcanzar

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
				cierta altura, de modo que podría empezar a afectar a las placas solares. Las zonas de siembra gozan de muy buena cobertura vegetal.
VEGETACIÓN: revegetaciones	Se comprobará el estado de crecimiento y salud de las revegetaciones y rebrotes naturales tanto en el interior de los vallados en las zonas sin infraestructuras como en los tramos de la línea soterrada	X		El crecimiento de la vegetación natural en las áreas aradas dentro de los vallados se considera como bueno ya que se han visto pequeños rebrotes en todas las zonas.
VEGETACIÓN: pantalla vegetal	Se comprobará el estado de crecimiento y salud de la pantalla vegetal en torno a los vallados.			Sobre la pantalla vegetal, no se aprecian diferencias significativas en cuanto a la visita anterior en los cinco recintos vallados, en las cuales la vegetación denota crecimiento. Se seguirá prestando especial atención al desarrollo de las especies vegetales para seguir su evolución especialmente estos meses de invierno. Sin embargo, siendo previsores ante la llegada del verano y de la época más seca, planteamos la opción de realizar riegos periódicos para favorecer el mantenimiento de la pantalla vegetal.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Se vigilará que se cumplan las medidas oportunas para evitar la aparición y propagación de cualquier conato de incendio, cumpliendo en todo momento las prescripciones de la Orden anual vigente sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón.	X		Sin irregularidades al respecto.
FAUNA: reptiles e invertebrados, hoteles de insectos y	Se comprobará la presencia y el adecuado mantenimiento de los montículos de piedras contruidos cada 25 metros junto a la franja vegetal en el perímetro de la planta	X		Los majanos para reptiles , así como los hoteles de insectos se encuentran en buenas condiciones, aunque no se ha

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
anfibios	fotovoltaica. Comprobar el adecuado mantenimiento de los hoteles de insectos de cada recinto vallado y su funcionalidad. Comprobación de la correcta instalación y mantenimiento de la charca artificial de la zona 5 así como de la charca natural existente cerca de la zona 4.			advertidos indicios de uso. Charca para anfibios: actualmente la charca no presenta agua. Sin embargo, dado que se ha previsto su carácter estacional, no se considera irregularidad. Sí se prestará atención en épocas estivales, ya que representaría un punto de agua frecuentado por la fauna local.
FAUNA: Permeabilidad y visibilidad del vallado	Comprobación de que en el vallado se han dispuesto las trampillas de salida para fauna y que, además, presenta un buen mantenimiento que permita una correcta funcionalidad. Se comprobará que se han instalado y que se encuentran en buen estado placas anticolidión visibles a lo largo de todo el recorrido y en la parte superior y media del vallado	X		Pasos de fauna: se encuentran excavados en un alto porcentaje, se ha detectado algunos pasos de fauna sin excavar y con vegetación muerta obstruida que impide su funcionalidad. <u>Se requiere la revisión de los pasos de fauna de todas las zonas para garantizar su funcionalidad y el cumplimiento de la DIA.</u> Placas anticolidión se encuentran colocadas en todo el perímetro vallado. Vallado: se ve en buenas condiciones de manera general, aunque se ha visto en el área sureste de la ZONA 3 alguna parte con el tramo superior afectado, y un tramo relativamente grande del vallado noreste de la ZONA 4 casi totalmente tumbado. Se ha seguido acumulando gran cantidad de vegetación en muchos tramos del vallado de las 5 zonas en la mayoría de los casos impermeabilizando el vallado, no tumbando ni afectando a nivel estructural a este. Para retirar estos materiales, desde el equipo de IBER recomendamos el uso de una

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
				trituradora o desbrozadora para reducir ese material y evitar que se vuelva acumular con el viento.
FAUNA: Censos de avifauna	Avistamientos realizados en los 6 puntos y 6 transectos de censo	X		Se han detectado al menos 1 macho de alondra ricotí en el transecto 1 de avifauna y 9 ejemplares de Ganga ortegas desde el punto 6, en la parcela de compensación.
FAUNA: Alondra ricotí	Se llevará el seguimiento tanto la efectividad como del estado de la parcela de compensación de 4 ha destinada a la mejora del hábitat de la alondra ricotí	X		La parcela presenta un buen estado de crecimiento de vegetación natural y se considera apta para albergar especies esteparias como la alondra ricotí. Se corrobora que las zonas de la alondra ricotí afectadas en la zona de la línea por las obras siguen un buen curso de crecimiento. La parcela de compensación para esta especie permanece sin perturbaciones, aunque no se ha detectado su presencia desde el inicio de las obras hasta la fecha actual.
FAUNA: abandono de cadáveres	Comprobación del no abandono de cadáveres o restos dentro o en el entorno de la planta solar para evitar el efecto llamada de aves necrófagas. También se dará aviso de los animales heridos o muertos que se encuentren, a los Agentes de Protección de la Naturaleza de la zona.	X		Sin mortalidad registrada de fauna.
ARQUEOLOGÍA: Trincheras	Se comprobará que no se perturba la zona donde se ubican las trincheras de la zona 4 en ningún momento de la fase útil de la operación del parque. Si fuera necesario, mantener la zona pertinente balizada.	X		Sin irregularidades al respecto.



Ilustración 5. Charca sin agua zona5.



Ilustración 6. Hoteles para insectos.



Ilustración 7. Erosión suelos bajo placas.

4.3. ABRIL 2024 VISTA 9: 25/04/2024

Tabla 4. Tabla resumen vigilancia ambiental abril 2024

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
ATMÓSFERA: Polvo	Se comprobará que se todos los vehículos que transiten por los vallados circulan a velocidad no superior a los 20 km/h en caso de hacerlo por caminos no asfaltados.	X		Sin irregularidades al respecto.
RESIDUOS Y VERTIDOS	Comprobación de que los residuos generados se retiran y gestionan adecuadamente por un gestor autorizado. Comprobación de que almacenan y separan adecuadamente los distintos tipos de residuos. Verificación de que se toman las medidas necesarias para prevenir la contaminación del suelo y de los cauces.	X		Se han vuelto a encontrar algún residuo de plástico en el vallado, pero nada remarcable. No obstante, se recomienda que se continúen realizando batidas periódicas de limpieza.
SUELOS Y AGUAS:	Se llevarán a cabo medidas de inspección para determinar si se			Surcos de erosión: se hace notar que persiste la erosión en las

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
Erosión de suelos, taludes y laderas	producen fenómenos erosivos y, en caso de producirse, se llevarán a cabo las medidas necesarias para su corrección y adecuación.			ZONAS 1, 2, 4 y 5. - La ZONA 1 presenta algo de erosión desde el vallado hasta las filas de seguidores a causa de la pendiente existente pero no dificulta la conducción. Los viales perimetrales más afectados son los situados al norte, noreste y sureste, y la zona con placas más afectada al noreste. La creación de una nueva cuneta ha favorecido la reducción de procesos erosivos. - La ZONA 2 presenta erosión en el camino perimetral del norte y en la zona este dificultando así la conducción por el terreno. Se recomienda arreglo y mantenimiento de estos signos de erosión. - La ZONA 4 presenta una fuerte erosión en el camino perimetral sur y noreste, dificultando la conducción. Se recomienda arreglo y mantenimiento de estos signos de erosión. - La ZONA 5 presenta erosión en la zona próxima a la charca, así como todo el vial perimetral de oeste a este junto al talud sur, que también presenta evidentes grietas de erosión bajo las placas. Se recomienda <u>arreglo y mantenimiento de estos signos de erosión.</u> En el vallado 5, se observa poca mejoría en los surcos de erosión, como también al final del vallado oeste hacia la charca, en el talud del vallado sur o en el extremo este del vallado entre placas, donde los signos de erosión se consideran graves. Se recomienda encarecidamente

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
				supervisión y mantenimiento para mejorar la pendiente de estas zonas y ayudar a que la escorrentía no sea tan elevada. Por último, cabe mencionar la observación en algunas de las parcelas de proliferación de topillo, que en casos extremos podrían causar problemas de erosión. Se prestará especial atención sobre la proliferación de estos micromamíferos en las próximas visitas.
VEGETACIÓN: vegetación natural interior vallados	Comprobación que se mantienen una cobertura vegetal adecuada en el interior de la planta para evitar la pérdida de suelo por erosión, reducir la generación de polvo y favorecer la creación de un biotopo lo más parecido posible al hábitat estepario circundante de forma que pueda albergar comunidades florísticas y faunísticas propias de los terrenos del entorno.	X		Los niveles de vegetación natural y vegetación restaurada se consideran buenos y gozan de buen estado de salud, dando lugar a un buen grado de desarrollo y crecimiento en las ZONAS 2 y 3. En estas zonas la vegetación bajo paneles generalmente no afecta a la obtención de energía de las placas solares, aunque en la ZONA 1 al este, la vegetación tiene cierta altura y podía afectar levemente a la obtención de energía. En las ZONAS 1, 4 y 5 los niveles de vegetación son irregulares: - la ZONA 1 presenta poca vegetación natural principalmente en la zona noroeste por de la erosión persistente del terreno - la ZONA 4 presenta en algunas áreas poco crecimiento de vegetación natural, sobre todo en la zona noroeste y sureste - En la ZONA 5 la vegetación natural se observa en mayor grado de crecimiento en la zona oeste, donde la vegetación empieza a alcanzar cierta altura, de modo que

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
				podría empezar a afectar a las placas solares. Las zonas de siembra gozan de muy buena cobertura vegetal
VEGETACIÓN: revegetaciones	Se comprobará el estado de crecimiento y salud de las revegetaciones y rebrotes naturales tanto en el interior de los vallados en las zonas sin infraestructuras como en los tramos de la línea soterrada	X		El crecimiento de la vegetación natural en las áreas aradas dentro de los vallados se considera como bueno ya que se han visto pequeños rebrotes en todas las zonas.
VEGETACIÓN: pantalla vegetal	Se comprobará el estado de crecimiento y salud de la pantalla vegetal en torno a los vallados.			No se aprecian diferencias significativas en cuanto a la visita anterior en los cinco recintos vallados, en las cuales la vegetación denota crecimiento. En la zona sur de la ZONA 3 se observan protectores algo desperdigados. Se seguirá prestando especial atención al desarrollo de las especies vegetales para seguir su evolución especialmente estos meses de invierno. Sin embargo, siendo previsores ante la llegada del verano y de la época más seca, planteamos la opción de realizar riegos periódicos para favorecer el mantenimiento de la pantalla vegetal.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Se vigilará que se cumplan las medidas oportunas para evitar la aparición y propagación de cualquier conato de incendio, cumpliendo en todo momento las prescripciones de la Orden anual vigente sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón.	X		Sin irregularidades al respecto.
FAUNA: reptiles e invertebrados,	Se comprobará la presencia y el adecuado mantenimiento de los montículos de piedras construidos	X		En cuanto a las medidas de fauna: - Los hoteles de insectos y los

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
hoteles de insectos y anfibios	cada 25 metros junto a la franja vegetal en el perímetro de la planta fotovoltaica. Comprobar el adecuado mantenimiento de los hoteles de insectos de cada recinto vallado y su funcionalidad. Comprobación de la correcta instalación y mantenimiento de la charca artificial de la zona 5 así como de la charca natural existente cerca de la zona 4.			majanos para reptiles están buenas condiciones, aunque no se han apreciado signos de utilización por parte de la fauna. - La charca artificial actualmente la charca no presenta agua. Sin embargo, dado que se ha previsto su carácter estacional, no se considera irregularidad. Sí se prestará atención en épocas estivales, ya que representaría un punto de agua frecuentado por la fauna local.
FAUNA: Permeabilidad y visibilidad del vallado	Comprobación de que en el vallado se han dispuesto las trampillas de salida para fauna y que, además, presenta un buen mantenimiento que permita una correcta funcionalidad. Se comprobará que se han instalado y que se encuentran en buen estado placas anticollisión visibles a lo largo de todo el recorrido y en la parte superior y media del vallado	X		Pasos de fauna se encuentran excavados en un alto porcentaje, se ha detectado algunos pasos de fauna sin excavar y con vegetación muerta obstruida que impide su funcionalidad, o excesivamente doblados. <u>Se requiere la revisión de los pasos de fauna de todas las zonas para garantizar su funcionalidad y el cumplimiento de la DIA.</u> Placas anticollisión: se encuentran la gran mayoría correctamente colocadas en todo el perímetro vallado, excepto en algunas zonas del noreste y sureste de la ZONA 3. Vallado: se ve en buenas condiciones de manera general, aunque se ha visto en el área sureste de la ZONA 3 alguna parte con el tramo superior afectado, y un tramo relativamente grande del vallado sureste de la ZONA 4 casi totalmente tumbado. Se ha seguido acumulando vegetación en muchos tramos del vallado de las 5 zonas en la mayoría de los casos impermeabilizando el vallado, y

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
				en un caso tumbando y afectando a nivel estructural a este. Las zonas más afectadas son: en la ZONA 2, la esquina este; en la ZONA 3, en el vallado sureste y este; en la ZONA 4, vallado norte y este, y caminos sur y suroeste; y en la ZONA 5, vallado este. Para retirar estos materiales, desde el equipo de IBER recomendamos el uso de una trituradora o desbrozadora para reducir ese material y evitar que se vuelva acumular con el viento. En el caso del vallado tumbado, se corrigió en visitas anteriores, pero se ha vuelto a doblar, se comunicó en campo que recolocarían postes nuevos para evitar que vuelva a suceder.
FAUNA: Censos de avifauna	Avistamientos realizados en los 6 puntos y 6 transectos de censo	X		Se han detectado al menos 1 macho de alondra ricotí en el punto 4 de avifauna y al menos 3 machos en el transecto 6 de avifauna, como también se han detectado 4 ejemplares de Ganga Ortega desde el transecto 1, sobrevolando la ZONA 5.
FAUNA: Alondra ricotí	Se llevará el seguimiento tanto la efectividad como del estado de la parcela de compensación de 4 ha destinada a la mejora del hábitat de la alondra ricotí	X		Se corrobora que las zonas de la alondra ricotí afectadas en la zona de la línea por las obras siguen un buen curso de crecimiento. La parcela de compensación para esta especie permanece sin perturbaciones, aunque no se ha detectado su presencia desde el inicio de las obras hasta la fecha actual.
FAUNA: abandono de cadáveres	Comprobación del no abandono de cadáveres o restos dentro o en el entorno de la planta solar para evitar el efecto llamada de aves necrófagas. También se dará aviso de los	X		Sin mortalidad registrada de fauna.

Actuación		Irregularidades en la vigilancia ambiental		Irregularidades en la vigilancia ambiental
		NO	SÍ	
	animales heridos o muertos que se encuentren, a los Agentes de Protección de la Naturaleza de la zona.			
ARQUEOLOGÍA: Trincheras	Se comprobará que no se perturba la zona donde se ubican las trincheras de la zona 4 en ningún momento de la fase útil de la operación del parque. Si fuera necesario, mantener la zona pertinente balizada.	X		Sin irregularidades al respecto.




Ilustración 8. Charca anfibios mes de abril



Ilustración 9. Canaleta sin cementar zona 2 en buen estado.



Ilustración 10. Topera.

4.4. CENSOS DE AVIFAUNA

La metodología empleada en el estudio de avifauna consiste, en primer lugar, en el establecimiento de puntos y transectos tanto dentro del parque solar como en su entorno inmediato, donde se realizan las observaciones y toma de datos que constituyen la base del trabajo de campo.

La selección de los puntos y transectos de observación se realiza atendiendo al cumplimiento de una serie de factores claves para asegurar la rigurosidad, fiabilidad y calidad del estudio de avifauna:

- **Buena visibilidad de la zona**, clave para poder detectar la presencia del conjunto de especies presentes en la zona, en especial las aves rapaces y esteparias, muy importantes para realizar propuestas de medidas preventivas, correctoras y compensatorias acordes a las especies presentes en la zona. La buena visibilidad de un punto no siempre conlleva que deba ser una zona elevada, puesto que en muchos casos no es necesario para obtener cuencas visuales de enorme calidad, sin embargo, siempre que se marcan puntos de observación, se procura seleccionar alguno en colinas o lugares más elevados para obtener mejor visibilidad de ciertas zonas.
- **Variedad de hábitats**, la zona donde se desarrollan las infraestructuras se caracteriza mayoritariamente como de laboreo cerealista en secano. No obstante, es necesario seleccionar puntos en los que se puedan observar claramente todos los hábitats presentes en el entorno del parque fotovoltaico (barbechos, linderos de vegetación natural, arroyos, huertas frutícolas, etc.), siempre teniendo en cuenta que en las áreas de transición entre hábitats distintos (ecotonos), la biodiversidad aumenta y es fácil encontrar especies menos habituales que las de zonas cerealistas.
- **Las especies de aves presentes en la zona que presentan mayor grado de protección**, ya que son estas las susceptibles de afectar a la viabilidad del proyecto y también verse afectadas por el mismo, y es precisamente, gracias a un análisis detallado y metódico de su presencia en la zona, como se pueden evitar problemas en la tramitación ambiental y facilitar la aplicación efectiva de medidas mitigadoras de los impactos ambientales.
- **Presencia de ciertas infraestructuras o lugares en los que se pueda detectar la presencia de especies características de la zona**, con el análisis de la zona se pretende que en el mayor número de puntos de observación posibles existan líneas eléctricas, que sirven de posadero para muchas aves rapaces durante sus labores de caza, campeo o incluso reproducción, ya que es relativamente frecuente en cualquier trabajo de campo detectar algunos nidos de rapaces en ellas.

Así bien, se han establecido 6 puntos y 6 transectos para el censo de las especies de avifauna que alberga el entorno en el que se encuentra el parque solar La Estación.

Los transectos se han realizado en coche a una velocidad inferior a 20 km/h y se ha anotado cada ejemplar avistado y/o escuchado. Los puntos establecidos dentro del parque se han

realizado con una duración de 30 minutos en la cual también se anotan todos los ejemplares avistados y/o escuchado.



Ilustración 11. Puntos (P) y transectos (T) establecidos para el parque solar de La Estación en operación.

4.4.1. Resultados obtenidos en los puntos

Se exponen a continuación una serie de gráficos con tasa de observación de las especies censadas para cada uno de los puntos:




Ilustración 12. Tasa de observación del punto 1 (aves/ha)




Ilustración 13. Tasa de observación del punto 2 (aves/ha)




Ilustración 14. Tasa de observación del punto 3 (aves/ha)




Ilustración 15. Tasa de observación del punto 4 (aves/ha)




Ilustración 16. Tasa de observación del punto 5 (aves/ha)




Ilustración 17. Tasa de observación del punto 6 (aves/ha)

Tal y como se observa en las gráficas, como los meses anteriores, se ha mantenido la abundancia de especies de hábitats agrarios y esteparios. Las especies como mayor tasa de observación han sido pequeñas aves propias de estos tipos de hábitats y tales como la alondra común (*Alauda arvensis*), calandria común (*Melanocorypha calandra*), pardillo común (*Linaria cannabina*), cogujada común (*Galerida cristata*), gorrión chillón (*Petronia petronia*), collalba gris (*Oenanthe oenanthe*), terrera común (*Candrella brachydactyla*) entre otros.

Aunque el proyecto merma su área de nidificación y obtención de alimento, cabe destacar que son especies que muestran una gran adaptabilidad, por lo que no supone ningún riesgo para su vivencia.

Todas estas especies se han podido avistar en la mayoría de los 6 puntos de observación.

En cuanto a aves rapaces, cabe destacar el avistamiento de diversos ejemplares y grupos de buitre leonado (*Gyps fulvus*) sobrevolando sobre todo el punto 6. También se ha detectado un ejemplar de busardo ratonero (*Buteo buteo*) posado al oeste del punto 6.

Por último, si bien no se han censado especies eminentemente esteparias en estas tres visitas, cabe destacar el avistamiento de las siguientes **especies sensibles**:

- **Alondra ricotí (*Chersophilus duponti*):** esta especie ha sido censada auditivamente en la visita 7 cantando al S, SE y NW del punto 2. En la visita 9 también se ha podido escuchar al E del punto 4.
- **Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)** posado a lo largo del proyecto al SE y SW del punto 1 tanto en la visita 7 como en la 8.
- **Ganga ortega (*Pterocles orientalis*):** en la visita 8 se han contabilizado un bando de hasta 9 ejemplares volando des S a N en el punto 6.

Las especies nombradas se consideran sensibles debido a que se encuentran en la categoría de protección *En Peligro* según se establece en el Libro Rojo de las Aves de España 2021 (LR21) y/o aparece listada en el nuevo *DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón* (CEEAA).

4.4.2. Resultados obtenidos en los transectos

Se exponen a continuación una serie de gráficos con densidad media de observación de las especies censadas para cada uno de los transectos:




Ilustración 18. Densidad media de observación en el transecto 1 (aves/10ha).




Ilustración 19. Densidad media de observación en el transecto 2 (aves/10ha).




Ilustración 20. Densidad media de observación en el transecto 3 (aves/10ha).




Ilustración 21. Densidad media de observación en el transecto 4 (aves/10ha).




Ilustración 22. Densidad media de observación en el transecto 5 (aves/10ha).




Ilustración 23. Densidad media de observación en el transecto 6 (aves/10ha).

Como cabe de esperar, la diversidad de especies censadas en los transectos no varía respecto a la censada en los puntos. Si bien es cierto que las abundancias pueden variar como en el caso del pardillo común, que se ha censado en mayor abundancia en los puntos fuera de los límites del parque fotovoltaico y rodeados de campos de cultivo.

En cuanto a aves rapaces, no se han censado grandes planeadoras en los transectos durante estas tres visitas.

Por último, dentro de las **especies sensibles**, encontramos ejemplares de:

- **Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*)** se ha censado los transectos 5 y 2 de la visita 9.
- **Alondra ricotí (*Chersophilus duponti*)** durante la visita 8 se ha podido censar auditivamente un ejemplar cantando en la zona norte del transecto 1. También se ha

vuelto a escuchar en la visita 9 hasta tres ejemplares distintos entre el W y el E del transecto 6.

- **Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)** se ha observado en la visitas 7 y 9 en los puntos 2, 3 y 4.
- **Ganga ortega (*Ptrocles orientalis*)** se ha censado tanto de forma auditiva como visual hasta 4 ejemplares de esta especie en el transecto 1 durante la visita 9.
- **Milano real (*Milvus milvus*)** se ha observado un ejemplar posado sobre los campos de la zona norte del transecto 5.

Las especies nombradas se consideran sensibles debido a que se encuentran en la categoría de protección *En Peligro* según se establece en el Libro Rojo de las Aves de España 2021 (LR21) y/o aparece listada en el nuevo *DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón* (CEEAA).

Así bien, se corrobora que la zona resulta ser utilizada como área de campeo y alimentación para estas especies y que, aun así, al tratarse de un parque solar, no supone un riesgo para la vivencia de las especies.

5. CONCLUSIONES

Del presente Informe trimestral que engloba los meses de febrero, marzo y abril de 2024, se obtienen las siguientes conclusiones:

1. Que se ha realizado un total de 3 visitas a lo largo de los meses de febrero, marzo y abril de 2024 siendo estas visitas: visita 7 con fecha 29/02/2024, visita 8 con fecha 19/03/2024, y la visita 9 con fecha 25/04/2024.
2. Que en todas las visitas efectuadas en campo se ha llevado a cabo cada una de las actuaciones marcadas en el Plan de Vigilancia Ambiental.
3. Que, en materia de **gestión de residuos**:
 - a. Aunque se han encontrado algunos residuos plásticos en algunas de las visitas, por lo que, en general la planta solar se encuentra libre de residuos.
4. Que, en materia de **hidrología**
 - a. La planta solar se encuentra libre de vertidos que puedan afectar a las aguas.
 - b. Las canaletas en su mayoría presentan un buen estado de mantenimiento y realizan su función.
5. Que, en materia de **geología, suelos y erosión**
 - a. Se mantienen los acopios de tierra de obra al noreste de la zona 2 y en la zona 3 al lado del CT. Son los mismos materiales de acopio que se veía en obra. Si se ha finalizado con su uso, se requiere su retirada.
 - b. En las tres visitas realizadas se han encontrado surcos de erosión especialmente

en los vallados 1 y 5.

- c. Se corrobora una notoria mejoría en el arreglo de los surcos del vallado 1.
- d. El vallado 5 presenta erosión en la zona próxima a la charca, así como todo el vial perimetral de oeste a este junto al talud sur, que también presenta evidentes grietas de erosión.
- e. Se recomienda supervisión y mantenimiento para mejorar la pendiente de estas zonas y ayudar a que la escorrentía no sea tan elevada.
- f. Se destaca la observación de proliferación de topillo en algunas de las parcelas, que en casos extremos podrían causar problemas de erosión. Se prestará especial atención sobre la proliferación de estos micromamíferos en las próximas visitas.

6. Que, en materia de **vegetación en el interior de los vallados**

- a. Los vallados 2 y 3 son los que mejor porcentaje de vegetación natural en crecimiento presentan entre placas.
- b. La zona 4, debido al sustrato rocoso que tiene, sigue presentando un bajo crecimiento de la vegetación.
- c. En cuanto a los vallados 1 y 5, mantienen un crecimiento de vegetación irregular dejando ver suelo desnudo en alto porcentaje.
- d. Cabe destacar una mejoría de la vegetación natural en la zona 5, ya que se observa en mayor grado de crecimiento en la zona oeste.
- e. Se observa un buen crecimiento de la vegetación en las zonas de arado y sembrado dentro de los vallados, así como en las zonas la línea.
- f. Se sigue advirtiendo la presencia de acopios de tierra al NE de la zona 2, cerca del vallado, y también en la zona 3, al lado del CT. Son los mismos materiales de acopio que se veía en obra. Si se ha finalizado con su uso, se requiere su retirada.

7. Que en materia de **pantalla vegetal**

- a. Se observa una leve mejora en comparación con el trimestre anterior, en la vegetación presenta crecimiento, aunque en algunas zonas sea más lento e irregular.
- b. Ante la llegada del verano y de la época más seca, se recomienda la posibilidad de realizar riegos periódicos para favorecer el crecimiento y mantenimiento de la pantalla vegetal.

8. Que, en materia de **medidas de fauna**

- a. Los hoteles de insectos y los majanos para reptiles están buenas condiciones, aunque no se han apreciado signos de utilización por parte de la fauna.

- b. La charca artificial de la zona 5 presenta buen estado de mantenimiento y se corrobora su uso por parte de la fauna debido al hallazgo de numerosas huellas a su alrededor.
- c. El vallado presenta condiciones generales de buen mantenimiento salvo algún tramo puntual en el que se encuentra levantado en su parte inferior por el paso de fauna (ganado ovino) pocos centímetros.
- d. En general, las señalizaciones anticolidión están colocadas correctamente en todos los vallados.
- e. Los pasos de fauna se han visto bien excavados pero obstruidos sobre todo en la zona 4 y 5 a causa de vegetación seca.

9. Que, en materia de **Alondra ricotí**

- a. Las zonas revegetadas en el interior del parque solar están en crecimiento óptimo para poder presentar un hábitat similar al biotopo de la Alondra ricotí
- b. Las zonas colindantes al parque solar presentan una vegetación natural óptima y sin afectaciones para albergar esta especie.

10. Que, en materia de **mortalidad de fauna**

- a. No se ha detectado mortalidad en ninguna de las infraestructuras que comprenden el proyecto del parque solar, así como tampoco en ningún vial en los meses restantes de vigilancia ambiental.

11. Que, en materia de **censos de avifauna:**

- a. Se ha censado auditivamente **alondra ricotí** en las tres visitas:
 - i. Visita 7: Se han **detectado al menos 3 machos de alondra ricotí** en la esquina noreste de la ZONA 5 corroborando que por lo menos parte de la población ha vuelto al territorio.
 - ii. Visita 8: Se han **detectado al menos 1 macho de alondra ricotí** en el transecto 1 de avifauna y **9 ejemplares de Ganga ortegas** desde el punto 6, en la parcela de compensación.
 - iii. Visita 9: Se han **detectado al menos 1 macho de alondra ricotí** en el punto 4 de avifauna y al menos 3 machos en el transecto 6 de avifauna, como también **se han detectado 4 ejemplares de Ganga ortega** desde el transecto 1, sobrevolando la ZONA 5
- b. Las especies como mayor tasa de observación han sido pequeñas aves propias de hábitats agrarios, esteparios y hábitats de arbolada dispersa y matorral bajo tales como la alondra común (*Alauda arvensis*), calandria común (*Melanocorypha calandra*), pardillo común (*Linaria cannabina*), cogujada común (*Galerida cristata*), collalba gris (*Oenanthe oenanthe*), chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) y gorrión chillón (*Petronia petronia*) entre otras.
- c. En cuanto a especies planeadoras, cabe destacar el avistamiento de bandadas

de buitre leonado (*Gyps fulvus*) y un ejemplar de Busardo ratonero (*Buteo buteo*).

- d. Dentro de las **especies sensibles**, encontramos ejemplares de:
 - i. Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*): Vulnerable (LR21) y Vulnerable (CEEAA).
 - ii. Alondra ricotí (*Chersophilus duponti*): En peligro (LR21) y En Peligro de Extinción (CEEAA).
 - iii. Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*): En Peligro (LR21)
 - iv. Ganga ortega (*Ptrocles orientalis*): En peligro (LR21) y Vulnerable (CEEAA).
 - v. Milano real (*Milvus milvus*): En peligro (LR21) y y En Peligro de Extinción (CEEAA).
- e. Se corrobora que la zona resulta ser utilizada como área de campeo y alimentación para estas especies.
- f. Al tratarse de un parque solar, no supone un riesgo para la vivencia de las especies.



6. HOJA DE FIRMAS

Fdo: **Alberto Santiago Rodríguez**

Graduado en Ciencias Ambientales

Máster en Biología y Conservación de la Biodiversidad

Nº Colegiado 345. Colegio de Ambientólogos de Madrid

Responsable ambiental y social campo

Fdo. **Violeta Muñoz García**

Graduada en Biología

Máster de Gestión de Fauna Silvestre

Coordinadora ambiental área mediterránea e islas



ANEXO I: ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Poligonales del parque solar La Estación.	6
Ilustración 2. Permeabilidad y visibilidad del vallado.	18
<i>Ilustración 3. Pantalla vegetal zona 2</i>	19
Ilustración 4. Charca anfibios zona 5.....	19
Ilustración 5. Charca sin agua zona5.	25
Ilustración 6. Hoteles para insectos.	25
Ilustración 7. Erosión suelos bajo placas.....	26
Ilustración 8. Charca anfibios mes de abril	32
Ilustración 9. Canaleta sin cementar zona 2 en buen estado.	33
Ilustración 10. Topera.	33
Ilustración 11. Puntos (P) y transectos (T) establecidos para el parque solar de La Estación en operación.	35
Ilustración 12. Tasa de observación del punto 1 (aves/ha)	35
Ilustración 13. Tasa de observación del punto 2 (aves/ha)	36
Ilustración 14. Tasa de observación del punto 3 (aves/ha)	36
Ilustración 15. Tasa de observación del punto 4 (aves/ha)	37
Ilustración 16. Tasa de observación del punto 5 (aves/ha)	37
Ilustración 17. Tasa de observación del punto 6 (aves/ha)	38
Ilustración 18. Densidad media de observación en el transecto 1 (aves/10ha).	39
Ilustración 19. Densidad media de observación en el transecto 2 (aves/10ha).	39
Ilustración 20. Densidad media de observación en el transecto 3 (aves/10ha).	40
Ilustración 21. Densidad media de observación en el transecto 4 (aves/10ha).	40
Ilustración 22. Densidad media de observación en el transecto 5 (aves/10ha).	41
Ilustración 23. Densidad media de observación en el transecto 6 (aves/10ha).	41

ANEXO II: ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Calendario de visitas vigilancia ambiental PFV La Estación.....	12
Tabla 2. Tabla resumen vigilancia ambiental febrero 2024	13
Tabla 3. Tabla resumen vigilancia ambiental marzo 2024	20
Tabla 4. Tabla resumen vigilancia ambiental abril 2024	26



ANEXO III: DATOS OBSERVACIÓN AVIFAUNA

Excel avistamientos

Todas las especies avistadas pueden consultarse en Excel observaciones que se adjunta a continuación, habiendo resaltado en negrita el nombre y las coordenadas aquellas especies sensibles.

[FV LAESTACION EXCEL AVIF AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

Se consideran sensibles aquellas que presentan una categoría de protección alta según se establece tanto en el Libro Rojo de las Aves de España 2021 (LR21) y en el nuevo *DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón* (CEEAA) y, además, no suelen ser abundantes.

Estas especies han sido:

- Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*): Vulnerable (LR21) y Vulnerable (CEEAA).
- Alondra ricotí (*Chersophilus duponti*): En peligro (LR21) y En Peligro de Extinción (CEEAA).
- Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*): En Peligro (LR21)
- Ganga ortega (*Ptrocles orientalis*): En peligro (LR21) y Vulnerable (CEEAA).
- Milano real (*Milvus milvus*): En peligro (LR21) y y En Peligro de Extinción (CEEAA).

Se adjunta a continuación las coberturas en formato SHP de todas las especies sensibles avistadas en estas tres visitas:

[FV LAESTACION SHP AVIFAUNA AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

ANEXO IV: COBERTURAS SHP

Vallados poligonal:

[FV LAESTACION SHP VALLADOS AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

Puntos de observación censo avifauna:

[FV LAESTACION SHP PUNTOS AVIFAUNA AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

Transectos censo avifauna:

[FV LAESTACION SHP TRANSECTOS AVIFAUNA AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

Línea de evacuación:

[FV LAESTACION SHP LSAT AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

Charcas de las medidas compensatorias:

[FV LAESTACION SHP CHARCAS AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

Tracks visitas vigilancia ambiental:

[FV LAESTACION KMZ TRACK AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

SHP observaciones censos avifauna:

[FV LAESTACION SHP AVIFAUNA AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

Excel observaciones censos avifauna:

[FV LAESTACION EXCEL AVIF AÑO1 IT3 Expl feb24-abr24.zip](#)

ÍBER
SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO