# TESTA

Nombre de la instalación:	PARQUE EÓLICO SANTA CRUZ III
Provincia/s ubicación de la instalación:	HUESCA
Nombre del titular:	ENERGÍAS RENOVABLES DE KORE, S.L.
CIF del titular:	B- 87895934
Nombre de la empresa de vigilancia:	TESTA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE S.L.
Tipo de EIA:	ORDINARIA
Informe de FASE de:	CONSTRUCCIÓN
Periodicidad del informe según DIA:	MENSUAL
Año de seguimiento nº:	2
Nº de informe y año de seguimiento:	01 - 2024
Período que recoge el informe:	SEPTIEMBRE 2024



TESTA, Calidad y Medioambiente | 983 157 972 | contacto@testa.tv | www.testa.tv

F1702 | ED 01 Informe nº: 2.659-09-24 Página 2 de 23

# PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PE SANTA CRUZ III (HUESCA) REPSOL



# ÍNDICE

1.	INTR	RODUCCIÓN	4
	1.1.	ANTECEDENTES.	∠
	1.2.	OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.	4
2.		LISIS DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES	
	2.1.	NORMATIVA DE APLICACIÓN	<del>(</del>
	2.2.	REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO	<u>c</u>
		OTROS REQUISITOS AMBIENTALES.	
3.	DESC	CRIPCIÓN DEL PARQUE EÓLICO	12
	3.1.	PROPIEDAD DEL PARQUE EÓLICO	12
	3.2.	UBICACIÓN	12
	3.3.	DESCRIPCIÓN DE LA ZONA	13
4.	MET	ODOLOGÍA	15
	4.1.	ELECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE	15
		ELABORACIÓN DE INFORMES	
		VIGILANCIA DE LAS OBRAS	
5.	RESU	JLTADOS DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO	17
	5.1.	SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA	18
		7.0. 20.00	
	5.3.	EVALUACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS	21
6	CON	CLUSIONES	23

ANEXO I: ACTAS DE VISITA

ANEXO II: TRAZABILIDAD DE RESIDUOS

## 1. INTRODUCCIÓN

#### 1.1 ANTECEDENTES.

El Parque eólico Santa Cruz III y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica en los TT.MM. Berbegal, Ilche y Peralta de Alcofea en la provincia de Huesca fue sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, ya que, si bien cumple con los requisitos expuestos en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, Evaluación Ambiental:

g) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (Parques eólicos) no incluidos en el anexo I, salvo las destinadas a autoconsumo que no excedan los 100 kW de potencia total.

Dada la existencia de otros proyectos próximos y de la misma naturaleza que el proyectado, y por consiguiente la posibilidad la concurrencia de impactos sinérgicos y/o acumulativos, el Promotor ha decidido tramitar el proyecto por la vía de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria

La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, establece en su artículo 23 que deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada, los proyectos comprendidos en el anexo II, que se pretendan llevar a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón. El proyecto de parque eólico "Santa Cruz III", de 25 MW queda incluido en su Anexo II, Grupo 4, epígrafe 4.7. Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía. (Parques eólicos) no incluidos en el anexo I, salvo las destinadas a autoconsumo que no excedan los 100 kW de potencia total. Sin embargo, el promotor solicita que el proyecto sea sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1.c de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

Como respuesta al procedimiento de Evaluación Ambiental, el INAGA publica la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de parque eólico "Santa Cruz III", de 25 MW, en los términos municipales de Berbegal, Ilche y Peralta de Alcofea (Huesca), promovido por Energías Renovables de Kore, S.L. (Exp. Industria AT-191/2020). Expediente INAGA 500201/01A/2021/07864.

En el presente plan se recoge la información de la siguiente sociedad del parque eólico:

Sociedad	Instalación	Expediente	CIF
Energías Renovables de Kore, S. L.	Parque eólico "Santa Cruz III"	INAGA 500201/01/2021/07864	B- 87895934

Tabla 1. Promotor e instalación presentados.

#### 1.2 OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

Este documento forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental del parque eólico Santa Cruz III y su línea de evacuación en los TT.MM. Berbegal, Ilche y Peralta de Alcofea (Huesca), de acuerdo con los requerimientos y condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Instituto Aragonés de Gestión ambiental, dependiente del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

F1702 I ED 01 Informe nº: 2.659-09-24 Página 4 de 23

El objetivo prioritario de este informe es recoger el seguimiento de las medidas protectoras y correctoras necesarias para reducir o paliar los impactos generados en el medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras de implantación del complejo eólico y sus infraestructuras eléctricas de evacuación.

El desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental es un requisito reglamentario que viene desarrollado en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 2013, que especifica que "el programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de explotación".

Los objetivos que debe cumplir el programa en la fase de obras, definidos en el punto 6a) del Anexo VI de la Ley 21/2013, son los siguientes:

- Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el proyecto de construcción
- Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
- Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas
- Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes

Con el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, se comprueban los efectos medioambientales que pudiesen provocar las obras de las instalaciones y el grado de eficacia de las medidas correctoras y protectoras propuestas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en la Declaración de Impacto Ambiental. Este informe corresponde a la fase de obras del mismo.

**F1702 I ED 01** Informe nº: 2.659-09-24 Página 5 de 23

#### 2. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES

#### 2.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN.

#### **Directivas**

- Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

#### Estatal

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
- Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad modificada por Ley 33/2015 de 21 de septiembre y Ley 7/2018 de 20 de julio.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y sus modificaciones posteriores.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico.
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

#### Autonómica:

- La Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
- Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón.
- Resolución de 15 de marzo, de la Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a la Ordenanza Municipal Tipo de Aragón en materia de contaminación acústica.
- Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
- Orden de 14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se crea en la Comunidad Autónoma de Aragón el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos.
- Orden 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015).
- Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.
- Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Acuerdo de 14 de abril de 2009, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón (2009-2015).
- Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón (2009-2015).
- Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón.
- Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de parques culturales de Aragón.
- Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
- Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Decreto 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Boletín Oficial de Aragón, de 14 de septiembre de 2022).

- Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna.
- Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.
- Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
- Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
- Decreto 102/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la autorización de la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves rapaces necrófagas con determinados subproductos animales no destinados al consumo humano y se amplía la Red de comederos de Aragón.
- Decreto 170/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se delimitan las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en Aragón y se regula la alimentación de dichas especies en estas zonas con subproductos animales no destinados al consumo humano procedentes de explotaciones ganaderas.
- Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón
- Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
- Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección
- Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón.
- ORDEN de 17 de julio de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, por la que se procede a la declaración de singularidad de diecisiete árboles de Aragón.
- Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón tienen la consideración de árboles singulares.
- Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el águila-azor perdicera (*Aquila fasciata*) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación.
- Orden de 16 de diciembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica el ámbito de aplicación del plan de recuperación del águila-azor perdicera, Aquila fasciata, aprobado por el Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón.
- Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.
- Decreto 129/2014, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Provinciales de urbanismo.

• Decreto 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón.

#### 2.2 REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En concordancia con los condicionantes de la DIA, los requisitos legales a fecha de redacción de este informe se encuentran en el siguiente estado:

ID	Requisito legal	Responsable	Órgano competente	Fecha solicitud - comunicación	Fecha Ejecución
1	Autorización administrativa del proyecto	Promotor	Servicio Provincial de Huesca del Departa- mento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial	-	-
2	Declaración de Impacto Ambiental	Promotor	INAGA	-	27/12/2021
3	Comunicación del nombramiento del técnico responsable de medio ambiente	Promotor	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y al Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca	26/01/2023	-
4	Comunicación de la fecha de inicio de obras	Promotor	Servicios Provinciales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca	Antes del inicio de las obras	-
5	Ocupaciones temporales de las vías pecuarias	Promotor	Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	-	-
7	Alta pequeño productor de residuos peligrosos	Contrata	Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	-	-

ID	Requisito legal	Responsable	Órgano competente	Fecha solicitud - comunicación	Fecha Ejecución
8	Permisos de tala	Promotor	Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	Cuando	proceda
9	Autorización para instalar obstáculos de más de 100 m de altura	Promotor	Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)/ Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa	-	-
10	Tramitación de servidumbres aeronáuticas	Promotor	Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)/ Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa	-	-
11	Plan de Vigilancia Ambiental	Promotor	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	-	-
12	Comunicación de la fecha de inicio de obras	Promotor	RED ELECTRICA DE ESPAÑA (REE)	Mínimo 1 mes antes del inicio de obras	-
13	Plan de medidas encaminado a minimizar el riesgo de colisión de aves con las palas de los aerogeneradores. Se incluirán medidas de innovación e investigación.	Promotor	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	-	Antes de la puesta en marcha
14	Prospección de zonas de nidificación o colonias de especies de avifauna y quirópteros amenazadas en torno a 1 km de las obras.	Promotor	Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón	Antes de las obras	-

Tabla 2. Requisitos legales y estado del trámite.

#### 2.3 OTROS REQUISITOS AMBIENTALES.

Existen una serie de documentos en los que se apoya el procedimiento para el seguimiento ambiental de la obra como son fundamentalmente el proyecto de ejecución, el estudio de impacto ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el órgano ambiental; si bien hay otra serie de documentos que deben estar siempre presentes en la obra objeto de control y vigilancia ambiental:

- Proyecto de ejecución y estudio de impacto ambiental.
- Declaración de Impacto Ambiental (emitida por órgano ambiental competente).
- Manual de Buenas Prácticas Ambientales (a difundir por el contratista).
- Plan de Aseguramiento de la Calidad (a elaborar por el contratista).

# PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PE SANTA CRUZ III (HUESCA) REPSOL

# TESTA

- Diario Ambiental de Obra (a cumplimentar por el contratista).
- Plan de Gestión de Residuos (a elaborar por el contratista).
- Plan de Extinción de Incendios Forestales (a difundir por el contratista).
- Plan de Seguridad y Salud (a elaborar por el contratista).
- Manual de Gestión Ambiental de REPSOL.

F1702 I ED 01 Informe nº: 2.659-09-24 Página 11 de 23

# 3. DESCRIPCIÓN DEL PARQUE EÓLICO


#### 3.1 PROPIEDAD DEL PARQUE EÓLICO

El promotor del parque eólico es el siguiente:

Sociedad	Instalación	Expediente	CIF
Energías Renovables de Kore, S. L.	Parque eólico "Santa Cruz III"	INAGA 500201/01/2021/07864	B- 87895934

#### 3.2 UBICACIÓN

El parque eólico Santa Cruz III se encuentra situado en la provincia de Huesca, en los TT.MM. de Berbegal, Ilche y Peralta de Alcofea, y dentro del denominado Complejo Eólico Cinca.



F1702 I ED 01 Informe nº: 2.659-09-24 Página 12 de 23

#### 3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

La zona del emplazamiento de las instalaciones es de vocación agrícola. Las unidades de vegetación están representadas en su mayor medida por zonas de cultivos de varios tipos y vegetación natural de porte bajo:

#### Cultivos y terrenos agrícolas

Vegetación dominante en la zona de estudio, especialmente de secano.

Debido al aprovechamiento agrícola, la vegetación natural presente se encuentra sobre muelas y laderas, en las riberas de los ríos presentes o en los límites de los cultivos. Se trata de grandes extensiones de cultivos herbáceos de secano, con cereales como el trigo y la cebada, y por cultivos leñosos, como olivos y almendros. También aparecen parcelas de cultivos de regadío, como maíz y alfalfa principalmente. En estas zonas con dominancia de cultivos, la vegetación natural se reduce a los enclaves con mayores pendientes, con suelos poco profundos y pedregosos y a los límites entre parcelas.

Aunque la génesis y características biogeográficas de los monocultivos cerealistas tradicionales en régimen de secano son esencialmente diferentes a los de las pseudoestepas ibéricas, numerosas especies han sabido aprovechar muchas de sus características para colonizarlos y expandir su hábitat potencial por gran parte del territorio peninsular. En la zona de estudio en sentido amplio, caracterizarían a esta comunidad el sisón, alcaraván, ganga común, ganga ortega, terrera común, las dos especies de cogujadas común y montesina, la calandria, la collalba rubia y los fringílidos como el pardillo común y el pinzón vulgar. Durante el invierno estos medios abiertos acogen a un importante contingente de aves invernantes destacando por su número el estornino pinto y el avefría. Como último eslabón de la cadena trófica se sitúan los aguiluchos cenizo y pálido, este último como invernante poco frecuente, que también están presentes en el entorno objeto de inventario. Por otra parte, estos espacios abiertos constituyen los cazaderos habituales de muchas de las rapaces forestales y rupícolas, de tal forma que su presencia es, con frecuencia, más intensa en estos medios que en las manchas forestales que utilizan para la ubicación de sus nidos.

Este medio es usado por la avifauna como zona de campeo y en el caso de aves esteparias como zona de refugio y alimentación.

#### **Matorral mixto**

Esta unidad de vegetación viene representada en zonas donde el suelo no se ha explotado para aprovechamiento agrícola, como en taludes y laderas de mayor pendiente.

La especie dominante depende de variables como la altitud, la pluviometría o el estado de conservación de la zona, en este caso se trata de un matorral aclarado constituido por especies de porte bajo (caméfitos y nanofanerófitos), generalmente. aparece un matorral dominado por la aliaga (*Genista scorpius*) y el tomillo (*Thymus communis*) principalmente, que va acompañada por otras especies leñosas mucho menos abundantes como son el romero (*Rosmarinus officinalis*), el espliego (*Lavandula latifolia*), la siempreviva (*Helichrysum stoechas stoechas*) o el tomillo macho (*Teucrium capitatum*).

Además de las especies mencionadas anteriormente, en el estrato arbustivo también aparecen pies dispersos de otras plantas leñosas, pero mucho menos abundantes como son las retamas (*Retama sphaerocarpa*), aladierno (*Rhamnus alaternus*), coscojas (*Quercus coccifera*) y rosales (*Rosa sp.*).

Este medio es usado por la avifauna como zona de alimentación y refugio.

#### **Encinares**

Se trata de bosques con la encina o carrasca como especie dominante. Unidad con un estrato arbóreo predominante de encinas (*Quercus ilex rotundifolia*) acompañado por la sabina negra (*Juniperus phoenicea*) y

por un cierto número de nanofanerófitos y caméfitos esclerófilos como *Rhamnus alaternus, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Juniperus oxycedrus, Thymus vulgaris, Genista scorpius, Retama sphaerocarpa, Rosa sp.* que, en zonas donde se ha producido parcial destrucción o desaparición del bosque (debido a colonizaciones forestales, roturaciones agrícolas, incendios y/o pastoreo), han visto aumentada su biomasa y restan como etapa de garriga en muchas estaciones fragosas de estos territorios.

Estos hábitats son utilizados por la fauna como zona de alimentación y refugio.

F1702 I ED 01 Informe nº: 2.659-09-24 Página 14 de 23

## 4. METODOLOGÍA

La realización del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de obra del parque eólico Santa Cruz III, se ha realizado atendiendo a las siguientes fases:

#### 4.1 ELECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE

Las visitas han sido efectuadas por personal de **Testa Calidad y Medioambiente S.L.** El personal técnico de Testa responsable de la toma de datos durante las visitas y de la elaboración del presente informe está compuesto por un equipo de especialistas formados en diferentes disciplinas ambientales y con amplia experiencia en vigilancia ambiental en parques eólicos.

El informe ha sido aprobado por la responsable del equipo Begoña Arbeloa Rúa.

Equipo Técnico Testa:

Puesto: *Responsable del proyecto.* Responsable: **Begoña Arbeloa Rúa.** 

Lda. Farmacia, Especialidad Medio Ambiente, Postgrado medioambiente industrial por EOI. Ejerce desde 1997 como técnico en Medioambiente y dirección de proyectos ambientales.

Puesto: *Coordinador del proyecto.*Responsable: **David Merino Bobillo.** 

Ldo. ADE.

Ejerce desde 2001 como técnico en Medioambiente y dirección de proyectos ambientales.

Puesto: *Director técnico del proyecto.*Responsable: **Alberto De la Cruz Sánchez.**Ldo. CC Biológicas, Especialidad Zoología y Medioambiente.
Ejerce desde 2005 como consultor de Medioambiente.

Puesto: *Técnico especialista*. Responsable: **Luis Ballesteros Sanz.** Graduado CC Ambientales.

Ejerce desde 2020 como técnico en Medioambiente.

Puesto: *Técnico* especialista. Responsable: **Cristina Gallo Celada.** 

Ejerce desde 2013 como consultor de Medioambiente.

**F1702 I ED 01** Informe nº: 2.659-09-24 Página 15 de 23

#### 4.2 REALIZACIÓN DE LAS VISITAS PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO

La frecuencia del seguimiento del programa de vigilancia ambiental en fase de obra es semanal. El calendario de visitas para el presente informe se recoge a continuación:

Instalación	Fecha de visita
Parque Eólico Santa Cruz III	05/09/2024
Parque Eólico Santa Cruz III	10/09/2024
Parque Eólico Santa Cruz III	18/09/2024
Parque Eólico Santa Cruz III	23/09/2024

#### 4.3 ELABORACIÓN DE INFORMES

En cada una de las visitas efectuadas semanalmente, se elabora un informe en el cual se detallan los tanto los puntos verificados conformes, como aquellos para los que se ha detectado algún tipo de incumplimiento en base a los parámetros establecidos en el Plan de Vigilancia Ambiental.

Tras las vigilancias semanales realizadas, se redacta con periodicidad mensual un informe de seguimiento, que recoge principalmente la información de los trabajos de campo, incluyendo otros datos relevantes de acuerdo con el Plan de Vigilancia Ambiental en obra.

Además, una vez finalizada la fase de obras, se procederá a la redacción de un informe post-construcción que albergará los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental, el correcto desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y la limpieza de la zona de obras, así como el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionados establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental.

#### 4.4 VIGILANCIA DE LAS OBRAS

La finalidad del seguimiento y control para la fase de obra consistirá en evitar, vigilar y subsanar en lo posible los principales problemas que puedan surgir durante la ejecución de las medidas protectoras y correctoras establecidas en base a los distintos factores del medio susceptibles de experimentar algún tipo de afección. En una primera fase se actúa mediante la prevención de los impactos, y en una segunda controlando los aspectos relacionados con la recuperación, en su caso, de los elementos del medio que hayan podido quedar dañados.

Las distintas actuaciones definidas para el parque eólico Santa Cruz III se describen en el Plan de Vigilancia Ambiental.

**F1702 I ED 01** Informe nº: 2.659-09-24 Página 16 de 23

# 5. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

A partir de un minucioso análisis de la documentación de referencia, incluyendo la Declaración de Impacto sobre el proyecto de parque eólico "Santa Cruz III", recogida en la resolución de 23 de diciembre de 2021 del Instituto Aragonés de Gestión ambiental, se ha realizado un seguimiento y vigilancia de todas las actuaciones incluidas.

#### Entre dichas actuaciones se incluyen:

- Análisis de los requisitos ambientales y normativa de aplicación.
- Estudios e Informes elaborados.
- Seguimiento ambiental y vigilancia ambiental de las obras.
- Aspectos y parámetros indicadores de seguimiento en la fase de construcción:
  - Control del jalonamiento de la zona de ocupación de la obra y de los caminos de acceso (Plan de ruta)
  - Localización y control de instalaciones auxiliares, parque de maquinaria y zonas de préstamo y vertedero.
  - o Control de las emisiones de polvo y partículas en suspensión
  - o Control de las emisiones acústicas y contaminantes de la maquinaria
  - Vigilancia de la impermeabilización del parque de maquinaria, punto limpio y barreras de retención de sedimentos
  - o Control de la gestión de residuos
  - o Control de la alteración y compactación de suelos
  - o Control de la contaminación por vertidos (suelo y agua)
  - o Control de la vegetación y prevención de incendios
  - Control de la afección y molestias a la fauna
  - o Control del Dominio Público Hidráulico
  - o Control del Dominio Público Pecuario
  - o Control del desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona.
  - o Control del paisaje y restauración vegetal y fisiográfica.
  - o Control de los préstamos, canteras y vertederos.
  - o Control de la vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial.
  - Control de la protección del Patrimonio Cultural.
  - o Controles genéricos de vigilancia y seguimiento.

**F1702 I ED 01** Informe nº: 2.659-09-24 Página 17 de 23

#### 5.1 SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA OBRA

Las obras para el parque eólico Santa Cruz III se inician en septiembre de 2023. El presente documento, corresponde al decimotercero informe mensual en fase de obras, quedando recogido en el periodo de septiembre de 2024.

En la siguiente tabla, se presenta un breve resumen del estado de los principales parámetros de control evaluados:

#### **ASPECTOS Y PARÁMETROS INDICADORES**

#### Control del jalonamiento de la zona de ocupación de la obra y de los caminos de acceso

Realizado un jalonamiento previo de todas las zonas de obras, límites perfectamente definidos, ya que se ha realizado un estaquillado definiendo claramente el terreno que forma parte de la obra del parque, sin afecciones a los HICs y vegetación natural del entorno. No se han realizado operaciones fuera de dichos límites.

#### Localización y control de instalaciones auxiliares, parque de maquinaria y zonas de préstamo y vertedero

Se dispone de una campa de acopio y de un punto limpio como instalaciones auxiliares. Por otro lado, no hay un parque de maquinaria, las máquinas se dejan en el tajo, pasando antes del final y del principio del trabajo una revisión para comprobar que no hay riesgo de contaminación del suelo.

Las zonas de acopio de materiales y parques de maquinaria se ubican en zonas adecuadas, desprovistas de vegetación.

#### Control de las emisiones de polvo y partículas en suspensión

Inspecciones visuales de los camiones de carga que transporten materiales procedentes de la excavación o utilizados para los movimientos de tierras.

#### Control de las emisiones acústicas y contaminantes de la maquinaria

Todos los vehículos en obra disponen de su ITV en regla o de las fichas técnicas necesarias para trabajar en condiciones normales. Se comprueba que el nivel acústico de la maquinaria está dentro de los umbrales admisibles.

# Vigilancia de la impermeabilización del parque de maquinaria, punto limpio y barreras de retención de sedimentos

Se dispone de un punto limpio para los proyectos de Santa Cruz III, Santa Cruz IV y San Isidro II.

Las zonas de acopio de materiales y parques de maquinaria se ubican en zonas adecuadas, desprovistas de vegetación.

**F1702 I ED 01** Informe nº: 2.659-09-24 Página 18 de 23

#### **ASPECTOS Y PARÁMETROS INDICADORES**

#### Control de la gestión de residuos

Se han establecido las directrices para conseguir una gestión adecuada de los residuos generados en obra para garantizar el cumplimiento de la legislación y un tratamiento correcto de los residuos. Los residuos peligrosos se gestionarán a través de un gestor autorizado. Queda prohibido el cambio de aceites o cualquier reparación de maquinaria que genere residuo en zonas que no han sido habilitadas para ello o en lugares donde el suelo no está protegido. En cuanto al residuo de hormigón, se debe evitar su abandono y acumulación en el suelo, y en caso de que se genere, se picará y se gestionará como residuo de hormigón.

#### Control de la alteración y compactación de suelos

No se observa una alteración ni una compactación en el suelo destacable fuera del ámbito de una obra como esta. La tierra vegetal se está retirando en caballones de en torno a un metro de altura, separándose del resto del material extraído.

#### Red de drenaje y calidad de aguas

Se realizan inspecciones visuales a las zonas sensibles de ser contaminadas. En términos generales no se detectan ni materiales con riesgo de ser arrastrados, ni hay ningún motivo causante de alarma. Las zonas potencialmente generadoras de residuos (zona de acopio, zonas de lavado) se encuentran lejos de estas zonas sensibles y de las zonas de drenaje natural.

#### Control de la vegetación y prevención de incendios.

Realizado jalonamiento previo de la zona de obras. Sin afecciones a los HICs (alejados del emplazamiento) y vegetación natural del entorno.

Los desbroces son mínimos.

En cumplimiento de la orden de incendios forestales, por la alerta roja por incendios forestales se paralizan los trabajos durante varias semanas del PE SCIII.

Cumplimiento de las medidas detalladas en el Plan de Autoprotección. La obra cuenta con equipos materiales básicos de extinción (extintores, batefuegos, ...).

#### Control de la afección y molestias a la fauna.

Siguiendo lo establecido en el PVA, se realizan censos en cada visita con el fin de detectar posibles afecciones a la fauna presente, hasta el momento no se han detectado nuevas nidificaciones o puntos de interés. Tampoco se han detectado episodios de atropellos.

#### Control del Dominio Público Pecuario.

#### **ASPECTOS Y PARÁMETROS INDICADORES**

Se respetan las vías pecuarias presentes en el entorno, no viéndose afectadas hasta el momento.

#### Control del paisaje y restauración vegetal y fisiográfica

Las instalaciones se han diseñado de forma que se integren en el paisaje del entorno, empleando colores y materiales que imiten las construcciones de la zona. Respecto a la restauración, todavía se encuentra en fases tempranas para observar resultados.

#### Control de la vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial.

Hasta el momento no se han visto afectados caminos u otras vías de comunicación, manteniendo estos su continuidad.

#### Control de la protección del Patrimonio Cultural.

Hasta el momento no se ha visto afectado ninguno de los elementos inventariados durante las obras. De la misma manera, los trabajos de seguimiento que se están llevando a cabo han arrojado por el momento un resultado negativo.

A lo largo del periodo evaluado en el presente informe no se han registrado IC-NC (Incidencias/No conformidades).

Como recién mencionado, si bien durante el periodo que cubre el presente informe no se han producido no conformidades, como procedimiento general, en el caso en el que se gestionase alguna, estas serían comunicadas formalmente a las contratas implicadas, siendo objeto del plan de acción y gestión, y quedando sometidas a una supervisión que permita certificar el cierre de las mismas.

Actualmente todas las NC se encuentran cerradas a fecha de redacción del presente informe.

**F1702 I ED 01** Informe nº: 2.659-09-24 Página 20 de 23

#### 5.2 ASPECTOS Y PARAMETROS INDICADORES. CHECK LIST

Tal y como se describe en la metodología del presente informe, en cada una de las visitas efectuadas, se verifican los distintos aspectos y parámetros indicadores establecidos en el PVA de acuerdo a la etapa en que se encuentren las obras. En el Anexo I se recogen los informes elaborados en cada una de las visitas a obra y los resultados obtenidos en las mismas.

#### 5.3 EVALUACIÓN DE EFECTOS ACUMULATIVOS

Existe un efecto sinérgico o acumulativo derivado de la construcción simultánea de los parques eólicos (Santa Cruz I, Santa Cruz I Ampliación, Santa Cruz II, Santa Cruz III, Santa Cruz IV y San Isidro II) e infraestructuras asociadas. Se exponen a continuación, en forma de tabla, la influencia sinérgica actual de las obras sobre los diferentes factores ambientales afectados por la ejecución de estas. Se exponen, en columnas, las principales tareas derivadas de la fase de construcción y, en filas, los factores ambientales evaluados, reflejándose la interacción sinérgica resultante a fecha del presente informe. Los símbolos positivos reflejan interacción positiva (ambientalmente favorable), y los símbolos +/- reflejan interacciones neutras:

FASE DE CONSTRUCCIÓN							
	Movimiento de tierras y excavaciones	Apertura de zanjas	Instalación eléctrica	Desbroce y nivelado del terreno	Sujeción, cimentación y montaje	Infraestructuras auxiliares	Generación de residuos
Calidad del aire	+ Los viales compartidos minimizan el volumen de tierras.  + El uso de maquinaria durante menor tiempo minimizan el uso de combustible.	+ Zanjas limitadas al existir infraestructuras compartidas como los viales.  + El uso de maquinaria durante menor tiempo minimiza el uso de combustible.	+/- Se precisa cableados a los proyectos individuales	+ Al existir infraestructuras compartidas.  + El uso de maquinaria durante menor tiempo minimiza el uso de combustible.	+ Las maquinarias en una misma jornada pueden realizar las labores de varios parques y por lo tanto se reducen los desplazamientos	-	+/- Se acumulan
Aguas	+ Riegos compartidos al compartir viales	+/-Afecciones acumuladas	+ Menor uso de aguas por parte del personal al ser el mismo personal para toda la obra	+ Riegos compartidos durante las labores de desbroce	+ Menor uso de aguas por parte del personal al ser el mismo personal para toda la obra	+ Menor uso de aguas por parte del personal al ser el mismo personal para toda la obra	+ Menor generación de aguas residuales al existir infraestructuras auxiliares comunes
Suelo	+ Los viales compartidos minimizan el uso de suelo	+ Las zanjas compartidas reducen la utilización de suelo	+ Menor utilización de suelo por instalaciones eléctricas compartidas	+ El desbroce de suelo es menor al existir infraestructuras compartidas	+ Menor utilización de suelo por existir cimentaciones comunes	+ Menor utilización de suelo para la implantación de infraestructuras comunes al ser comunes para los proyectos	+/-
Unidades de vegetación	+ Las unidades de	+ Las unidades de vegetación	+ Las unidades de vegetación	+ Las unidades de vegetación	+ Las unidades de vegetación	+ Las unidades de vegetación	+/-

# PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PE SANTA CRUZ III (HUESCA) REPSOL

			FASE DE CO	NSTRUCCIÓN			
	Movimiento de tierras y excavaciones	Apertura de zanjas	Instalación eléctrica	Desbroce y nivelado del terreno	Sujeción, cimentación y montaje	Infraestructuras auxiliares	Generación de residuos
	vegetación afectadas son menores al existir menos movimiento de tierras y excavaciones	afectadas son menores al existir menor número de zanjas al existir infraestructuras comunes	afectadas son menores gracias a las instalaciones eléctricas compartidas	afectadas son menores al ser los desbroces menores por las infraestructuras comunes	afectadas con menores al existir infraestructuras comunes	afectadas son menores gracias a las infraestructuras comunes	
Fauna	+ Menor impacto al ser menor el tiempo de la obra	+ Menor impacto al ser menor el tiempo de la obra	+ Menor impacto al ser menor el tiempo de ejecución de la instalación eléctrica al tener parte común	+ La fauna se ve menos afectadas al ser el terreno de trabajo menor por las sinergias de los proyectos	+ Menor impacto temporal en la fauna al poder realizarse trabajos de varios parques durante una misma jornada de trabajo, disminuyendo el tiempo de obra	+ Menor afección a la fauna al ser comunes para los proyectos	+/-
Paisaje	+ Menor impacto al ser menor el tiempo de la obra	+ Menor impacto al ser menor el tiempo de la obra	+ La utilización par parte de los proyectos de infraestructuras de evacuación comunes hacen que el impacto visual en el paisaje sea menor	+ Menor afección al paisaje al poder utilizar viales compartidos y tener que desbrozar y nivelar menos terreno	+ Menor impacto temporal en el paisaje de la maquinaria presente durante la obra al finalizar la obra antes por los efectos sinérgicos	+ Menor afección al paisaje al ser comunes para los proyectos	+/-

**F1702 I ED 01** Informe nº: 2.659-09-24 Página 22 de 23

#### 6. CONCLUSIONES

Con el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, se comprueban los efectos medioambientales que provoca la fase de obras del parque eólico Santa Cruz III y su línea de evacuación, y el grado de eficacia de las medidas correctoras y protectoras propuestas. La evaluación de la marcha del Programa de Vigilancia Ambiental para el período de referencia es que se desarrolla uniformemente en el tiempo y de manera correcta. De la misma manera se ajusta a lo dispuesto en los documentos que lo controlan, como son el Estudio de Impacto Ambiental, Programa de Vigilancia Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental.

Entre las observaciones efectuadas en las distintas visitas se han gestionado a lo largo del periodo del mes de septiembre un total de cero no conformidades.

Actualmente todas las NC se encuentran cerradas a fecha de redacción del presente informe.

Como ya se mencionó, todas las no conformidades son comunicadas formalmente a las contratas implicadas, siendo objeto del plan de acción y gestión, y quedando sometidas a una supervisión que permita certificar el cierre de las mismas.

Durante el periodo que cubre el presente informe se han llevado trabajos de zanja de RMT y trabajos en SET SC4.

**F1702 I ED 01** Informe nº: 2.659-09-24 Página 23 de 23

#### PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

**ANEXO I: ACTAS DE VISITA** 



#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe Nº: 52 Página: 1 de 6

#### **DATOS DE LA INSTALACIÓN**

OBRA: Complejo eólico CINCA (PE SC3, SC4 y SIS2)

PROMOTOR: REPSOL CONSTRUCTORES: GES

DIRECCIÓN FACULTATIVA: CEMOSA

Responsable Ambiental de la Obra: Luis Ballesteros

Responsable Técnico de Medio Ambiente de la Contrata: Jose Luis García

FECHA: 05/09/2024

#### **TRABAJOS REALIZADOS**

#### NOTA:

Aquellos items que no presentan un check en la casilla de verificado, no han sido evaluados por no ser de aplicación la medida en el momento en que se realiza la visita.



#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 52 Página: 2 de 6

SUELO					
CONTROL DE RETIRAD	DA DE TIERF	RA VEGETAL PARA S	U ACOPIO \	CONSERVAC	CIÓN
Verificado:	V	Conforme:	<b>V</b>	No cumple: [	
No conformidad:					
Observación:					
<b>CONTROL DEL EXTENI</b>	DIDO DE LA	TIERRA VEGETAL			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
<b>CONTROL DE LA ALTE</b>	RACIÓN Y C	OMPACTACIÓN DE	SUELOS		
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
VIGILANCIA DE LA ERO	OSIÓN DE S	<b>UELOS Y TALUDES</b>			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
No comormidad.					
Observación:					
HIDROLOGÍA					
REDES DE DRENAJE Y	CALIDAD D	F AGUAS			
Verificado:	_	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
		oomonie.		ito campie.	
No conformidad:					
Observación:					
CONFORT SONORO					
CONTROL DE LOS NIV	ELEC CONO	DOC.			
Verificado:		Conforme:		No cumple:	
	V.	comornie.	V	No cumple.	
No conformidad:					
Observación:					
ATMÓSFERA					
CONTROL DE POLVO	Y PARTÍCUL	AS			
Verificado:		Conforme:	abla	No cumple:	
No conformidad:					
no comormada.					
Observación:					

#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 52 Página: 3 de 6

CONTROL DE GASES Y HUMOS								
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:				
No conformidad:								
Observación:								
RESIDUOS								
PRÉSTAMOS, CANTERA	AS Y VERT	EDEROS						
Verificado:		Conforme:		No cumple:				
No conformidad:								
Observación:								
RECOGIDA, ACOPIO Y	TRATAMI	ENTO DE RESIDUOS						
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:				
No conformidad:								
Observación:								
GESTIÓN DE RESIDUOS	S							
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:				
No conformidad:								
Observación:								
GESTIÓN DE RESIDUOS	S DE HOR	MIGÓN						
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:				
No conformidad:								
Observación:								
FAUNA, VEGETACIÓN,	PAISAIF	Y POBLACIÓN						
PROTECCIÓN DE LA VE								
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:				
No conformidad:								
Observación:								
CONTROL DE LA EJECU	ICIÓN DEI	PLAN DE RESTAURAC	IÓN VEGE	TAL				
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:				
No conformidad:								
Observación:								

#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 52 Página: 4 de 6

PREVENCIÓN DE INCE	NDIOS				
Verificado:	V	Conforme:	abla	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
<b>CONTROL DE LOS DES</b>	BROCES				
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DE LA AFEC	CIÓN A LA	FAUNA			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
PREVENCIÓN DE ATRO	PELLOS				
Verificado:	<b>√</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DOMINIO PÚBLICO FO	RESTAL				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	$\checkmark$	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DOMINIO PÚBLICO PE	CUARIO				
Verificado:	<b>√</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:				No campic.	
No comormada.				No cumple.	
Observación:				ivo cumpic.	
Observación:  ADECUACIÓN PAISAJÍ	STICA			ivo cumpic.	
Observación:	STICA	Conforme:	V	No cumple:	
Observación:  ADECUACIÓN PAISAJÍ		Conforme:	<b>☑</b>		
Observación:  ADECUACIÓN PAISAJÍS  Verificado:		Conforme:			
Observación:  ADECUACIÓN PAISAJÍ: Verificado: No conformidad: Observación:	V	Conforme:  NSTALACIONES TEMPO		No cumple:	CONA DE OBRA
Observación:  ADECUACIÓN PAISAJÍ: Verificado: No conformidad: Observación:	V			No cumple:	CONA DE OBRA
Observación:  ADECUACIÓN PAISAJÍS Verificado: No conformidad: Observación:  DESMANTELAMIENTO	DE LAS II	NSTALACIONES TEMPO	ORALES Y I	No cumple: LIMPIEZA DE LA Z	ZONA DE OBRA



#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 52 Página: 5 de 6

<b>CONTROL DE APERTUR</b>	ra de cai	MINOS			
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
VIGILANCIA DEL MAN	TENIMIEN	ITO DE LA PERMEABILI	DAD TERF	RITORIAL	
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	$\checkmark$	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
REPOSICIÓN DE SERVI	CIOS AFE	CTADOS			
Verificado:		Conforme:	$\checkmark$	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
PATRIMONIO					
PROTECCIÓN DE PATR	IMONIO				
Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	$\checkmark$	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					

#### **CENSO DE FAUNA**

Nombre cientifico	Nombre común	Nº de individuos	Tipo de indicio
Gyps fulvus	Buitre leonado	7	Observación directa
Galerida cristata	Cogujada común	3	Observación directa
Merops apiaster	Abejaruco común	3	Observación directa
Oenanthe hispanica	Collalba rubia	1	Observación directa
Serinus serinus	Verdecillo	2	Observación directa
Alectoris rufa	Perdiz roja	6	Observación directa

Informe Nº: 52 Página: 6 de 6



Imagen 1. Aerogeneradores SC4-04 (al frente) y SC4-03 (al fondo) montados.



#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe Nº: 53 Página: 1 de 6

#### **DATOS DE LA INSTALACIÓN**

OBRA: Complejo eólico CINCA (PE SC3, SC4 y SIS2)

PROMOTOR: REPSOL CONSTRUCTORES: GES

DIRECCIÓN FACULTATIVA: CEMOSA

Responsable Ambiental de la Obra: Jesús Santabárbara

Responsable Técnico de Medio Ambiente de la Contrata: Jose Luis García

FECHA: 10/9/24

#### **TRABAJOS REALIZADOS**

#### NOTA:

Aquellos items que no presentan un check en la casilla de verificado, no han sido evaluados por no ser de aplicación la medida en el momento en que se realiza la visita.



#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 53 Página: 2 de 6

SUELO					
<b>CONTROL DE RETIRAD</b>	A DE TIERF	RA VEGETAL PARA S	U ACOPIO Y	'CONSERVA	CIÓN
Verificado:	V	Conforme:	V	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DEL EXTEND	DIDO DE LA	TIERRA VEGETAL			
Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DE LA ALTE	ρλαιόνι ν α	COMPACTACIÓN DE	SI IEI OS		
Verificado:		Conforme:		No cumple:	
	_	comornie.	_	ivo campic.	_
No conformidad:					
Observación:					
VIGILANCIA DE LA ERO	DSIÓN DE S	UELOS Y TALUDES			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	✓	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
HIDROLOGÍA					
REDES DE DRENAJE Y	CALIDAD D	E AGUAS			
Verificado:	☑ (	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONFORT SONORO		200			
CONTROL DE LOS NIV				Na aumania.	
Verificado:	☑ (	Conforme:	<b>7</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
ATMÓSEEDA					

#### ATMOSTERA

#### CONTROL DE POLVO Y PARTÍCULAS

Verificado: oxdot Conforme: oxdot No cumple: oxdot

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 53 Página: 3 de 6

No conformidad:					
Observación:					
<b>CONTROL DE GASES Y</b>	HUMOS				
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
RESIDUOS					
PRÉSTAMOS, CANTER	AS Y VER	TEDEROS			
Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
RECOGIDA, ACOPIO Y	TRATAM	IENTO DE RESIDUOS			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observatión					
Observación:					
<b>GESTIÓN DE RESIDUO</b>	S				
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
Observacion.					
<b>GESTIÓN DE RESIDUO</b>	S DE HOR	MIGÓN			
Verificado:	V	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
Observacion.					
FAUNA, VEGETACIÓN,	PAISAJE	Y POBLACIÓN			
PROTECCIÓN DE LA VE	GETACIÓ	N NATURAL			
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN VEGETAL					
Verificado:		Conforme:		No cumple:	
No conformidad:				•	
Observasión					
Observación:					

#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 53 Página: 4 de 6

Verificado: No conformidad:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
Observación:					
<b>CONTROL DE LOS DESB</b>	ROCES				
Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
<b>CONTROL DE LA AFECC</b>	IÓN A LA	FAUNA			
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
PREVENCIÓN DE ATRO	PELLOS				
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DOMINIO PÚBLICO FOI	RESTAL				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DOMINIO PÚBLICO PEO	CUARIO				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
<b>ADECUACIÓN PAISAJÍS</b>	TICA				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DESMANTELAMIENTO	DE LAS IN	ISTALACIONES TEMPO	RALES Y L	IMPIEZA DE LA Z	ONA DE OBRA
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	$\checkmark$	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					

#### **CONTROL DE APERTURA DE CAMINOS**

#### **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe Nº: 53 Página: 5 de 6

Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
VIGILANCIA DEL MANT	ENIMIEN	TO DE LA PERMEABILI	DAD TERR	RITORIAL	
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
REPOSICIÓN DE SERVIC	CIOS AFEC	CTADOS			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
PATRIMONIO					
PROTECCIÓN DE PATRI		Cantana	<b>✓</b>	Nia accession	
Verificado:		Conforme:	V	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					

### **CENSO DE FAUNA**

Nombre cientifico	Nombre común	Nº de individuos	Tipo de indicio
Lullula arborea	Totovía	4	Observación directa
Alectoris rufa	Perdiz roja	2	Observación directa
Calandrella brachydactyla	Terrera común	3	Observación directa
Falco naumanni	Cernícalo primilla	2	Observación directa
Circus aeruginosus	Aguilucho lagunero	2	Observación directa
Melanocorypha calandra	Calandria	5	Observación directa

Informe №: 53 Página: 6 de 6



Imagen 1. Tirada de cable en SC3-03



Imagen 2. Perforación en HINCA



Informe Nº: 54 Página: 1 de 6

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

**OBRA: Complejo eólico CINCA (SC3, SC4 y SIS2)** 

PROMOTOR: REPSOL CONSTRUCTORES: GES

DIRECCIÓN FACULTATIVA: CEMOSA

Responsable Ambiental de la Obra: Luis Ballesteros

Responsable Técnico de Medio Ambiente de la Contrata: Jose Luis García

FECHA: 18/09/2024

## **TRABAJOS REALIZADOS**

#### NOTA:

Aquellos items que no presentan un check en la casilla de verificado, no han sido evaluados por no ser de aplicación la medida en el momento en que se realiza la visita.



Informe №: 54 Página: 2 de 6

SUELO					
<b>CONTROL DE RETIRAI</b>	DA DE TIERI	RA VEGETAL PARA S	U ACOPIO	Y CONSERVA	CIÓN
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
No comormada.					
Observación:					
Observacion.					
CONTROL DEL EXTEN		TIEDDA VECETAL			
Verificado:		Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
		comornic.		No campic.	
No conformidad:					
_,					
Observación:					
CONTROL DE LA ALTE	ΒΔΟΙΌΝ Υ (	ΓΟΜΡΔΟΤΔΟΙΌΝ DE	SUFLOS		
Verificado:		Conforme:	<b>☑</b>	No cumple:	П
No conformidad:					
01					
Observación:					
	,				
VIGILANCIA DE LA ER					
Verificado:	✓	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
HIDROLOGÍA					
REDES DE DRENAJE Y	CALIDAD D	E AGUAS			
Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONFORT SONORO					
CONTROL DE LOS NIV	ELES SONO	ROS			
Verificado:		Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:				•	_
No comormidad.					
Observación:					
Observacion.					
ATNAÓCEERA					
ATMÓSFERA	V DARTÍCUU	<b>A</b> C			
CONTROL DE POLVO Verificado:		. <b>AS</b> Conforme:		No cumple:	
	<b>✓</b>	comorne.		No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					

## **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 54 Página: 3 de 6

<b>CONTROL DE GASES Y</b>	HUMOS				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
RESIDUOS					
PRÉSTAMOS, CANTERA	AS Y VERT	EDEROS			
Verificado:		Conforme:		No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
RECOGIDA, ACOPIO Y	TRATAMI	ENTO DE RESIDUOS			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
GESTIÓN DE RESIDUOS	S				
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:				·	
Observación:					
GESTIÓN DE RESIDUOS	S DE HOR	MIGÓN			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
FAUNA, VEGETACIÓN,	ΡΔΙSΔΙΕ	Y PORLACIÓN			
PROTECCIÓN DE LA VE					
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:				·	
Observación:					
CONTROL DE LA EJECU	ICIÓN DEI	PLAN DE RESTAURAC	IÓN VEGE	TAL	
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					

## **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 54 Página: 4 de 6

Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DE LOS DES	BROCES				
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DE LA AFEC	CIÓN A LA	A FAUNA			
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
PREVENCIÓN DE ATRO	PELLOS				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DOMINIO PÚBLICO FO	RESTAL				
Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DOMINIO PÚBLICO PE	CUARIO				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
ADECUACIÓN PAISAJÍS	STICA				
Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DESMANTELAMIENTO	DE LAS II	NSTALACIONES TEMPO	RALES Y I	IMPIEZA DE LA Z	ONA DE OBRA
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	✓	No cumple:	
No conformidad:					

**CONTROL DE APERTURA DE CAMINOS** 

## **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 54 Página: 5 de 6

Verificado: No conformidad:		Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
Observación:					
VIGILANCIA DEL MANT	<b>TENIMIEN</b>	TO DE LA PERMEABILI	DAD TERR	RITORIAL	
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
REPOSICIÓN DE SERVI	CIOS AFEC	CTADOS			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>√</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
24721442142					
PATRIMONIO					
PROTECCIÓN DE PATR		Carafarra		Nie sussels	
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					

Informe Nº: 54 Página: 6 de 6

## **CENSO DE FAUNA**

Nombre cientifico	Nombre común	Nº de individuos	Tipo de indicio
Circus aeruginosus	Aguilucho lagunero	1	Observación directa
Aquila chrysaetos	Águila real	1	Observación directa
Falco tinnunculus	Cernícalo vulgar	2	Observación directa
Buteo buteo	Busardo ratonero	1	Observación directa
Passer domesticus	Gorrión común	7	Observación directa
Emberiza calandra	Triguero	3	Observación directa
Galerida cristata	Cogujada común	2	Observación directa
Corvus corone	Corneja negra	4	Observación directa



Imagen 1. Zona en la que se deberá realizar una descompactación y una revegetación.



Informe №: 55 Página: 1 de 6

## **DATOS DE LA INSTALACIÓN**

OBRA: Complejo eólico CINCA (PE SC3, SC4 y SIS2)

PROMOTOR: REPSOL CONSTRUCTORES: GES

DIRECCIÓN FACULTATIVA: CEMOSA

Responsable Ambiental de la Obra: Jesús Santabárbara

Responsable Técnico de Medio Ambiente de la Contrata: Jose Luis García

FECHA: 23/9/24

## **TRABAJOS REALIZADOS**

#### NOTA:

Aquellos items que no presentan un check en la casilla de verificado, no han sido evaluados por no ser de aplicación la medida en el momento en que se realiza la visita.



Informe №: 55 Página: 2 de 6

SUELO					
CONTROL DE RETIRAD	A DE TIERF	RA VEGETAL PARA S	U ACOPIO Y	CONSERVA	CIÓN
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	abla	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DEL EXTEND	DIDO DE LA	TIERRA VEGETAL			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DE LA ALTEI	BVCIŲNI A C	COMPACTACIÓN DE	SHELOS		
Verificado:		Conforme:		No cumple:	
No conformidad:	_	comornic.	_	rto campie.	_
Observación:					
VIGILANCIA DE LA ERO	OSIÓN DE S	UELOS Y TALUDES			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
HIDROLOGÍA					
REDES DE DRENAJE Y	CALIDAD D	E AGUAS			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	$\checkmark$	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONFORT SONORO					
CONTROL DE LOS NIV	ELES SONO	ROS			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	V	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					

## ATMÓSFERA

## CONTROL DE POLVO Y PARTÍCULAS

Verificado: ☑ Conforme: ☑ No cumple: □

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

## **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 55 Página: 3 de 6

No conformidad:					
Observación:					
<b>CONTROL DE GASES Y</b>	HUMOS				
Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
RESIDUOS					
PRÉSTAMOS, CANTERA	AS Y VERT	TEDEROS			
Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
RECOGIDA, ACOPIO Y	TRATAM	IENTO DE RESIDUOS			
Verificado:	✓	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:				•	
No comormidad.					
Observación:					
GESTIÓN DE RESIDUOS	2				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
	_	comornie.	_	rto campie.	_
No conformidad:					
Observación:					
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
GESTIÓN DE RESIDUOS	DE HOR		<b>V</b>	No cumple	
Verificado:	V	Conforme:	V	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
		,			
FAUNA, VEGETACIÓN,					
PROTECCIÓN DE LA VE				Nia accession	
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DE LA EJECU	CIÓN DEI	L PLAN DE RESTAURAC	IÓN VEGE	TAL	
Verificado:		Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					

## **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 55 Página: 4 de 6

Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>V</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DE LOS DESB	ROCES				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	$\checkmark$	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
CONTROL DE LA AFECC	IÓN A LA	FAUNA			
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
PREVENCIÓN DE ATRO					
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:		No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DOMINIO PÚBLICO FOI			_		
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:		No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DOMINIO PÚBLICO PEC					
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:		No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
<b>ADECUACIÓN PAISAJÍS</b>	TICA				
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DESMANTELAMIENTO	DE LAS IN		RALES Y L	IMPIEZA DE LA Z	ONA DE OBRA
Verificado:	<b>✓</b>	Conforme:	$\checkmark$	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					

## **INFORME DE VISITA MEDIO AMBIENTE**

Informe №: 55 Página: 5 de 6

Verificado:	$\checkmark$	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
VIGILANCIA DEL MANT	ENIMIEN	TO DE LA PERMEABILIE	DAD TERR	RITORIAL	
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	$\checkmark$	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
REPOSICIÓN DE SERVIC	CIOS AFEC	CTADOS			
Verificado:	<b>V</b>	Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
No conformidad:					
Observación:					
DATRIMONIO					
PATRIMONIO PROTECCIÓN DE PATRI	IN A CONTIC				
Verificado:		Conforme:	<b>✓</b>	No cumple:	
		comornic.		No cumple.	
No conformidad:					
Observación:					

## **CENSO DE FAUNA**

Nombre cientifico	Nombre común	Nº de individuos	Tipo de indicio
Calandrella brachydactyla	Terrera común	2	Observación directa
Circus aeruginosus	Aguilucho lagunero	3	Observación directa
Melanocorypha calandra	Calandria	5	Observación directa
Buteo buteo	Busardo ratonero	3	Observación directa
Lullula arborea	Totovía	4	Observación directa
Gyps fulvus	Buitre leonado	3	Observación directa

Informe №: 55 Página: 6 de 6




Imagen 1. Posición SC4-02



Imagen 2. Trabajos internos en SC4-03

## PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

**ANEXO II: TRAZABILIDAD DE RESIDUOS** 

INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION				
Nombre Empresa (Contratista Principal)	GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA			
Centro de Trabajo	CINCA I, CINCA II Y CINCA III			
NIMA	5000014267			
Fecha control (Mes/Año)	sep-24			

HOJA DE TRAZABILIDAD RESIDUOS (Retiradas)							
Se deberán adjuntar los documentos asociados a las retiradas emitidos por el gestor autorizado							
RESIDUOS	FECHA	CANTIDAD	Observaciones (Indicar Gestor)				
Residuos Urbanos (Tn)	sep-24	-					
Residuos De Plástico No Contaminado (Tn)	sep-24	-					
Residuos De Cartón (Tn)	sep-24	1,38					
Efluentes Líquidos Baños	sep-24	80L					
Residuos De Madera Procedentes De Pallets (Tn)	sep-24	-					
Tierras Contaminadas (Tn)	sep-24	-					
Residuos Procedentes De Deforestación (Tn)	sep-24	-					
Restos De Demolición Y Construcción (Rcd) (Tn)	sep-24	6,26					
Absorbentes Contaminados (Tn)	sep-24	-					
Paneles Solares Rotos (Tn)	sep-24	-					
Areosoles Y Sprays (Tn)	sep-24	-					
Aceite Usado (M3)	sep-24	-					
Envases Contaminados (Tn)	sep-24	-					
Otros (Indicar): madera industrial	sep-24	-					
Otros (Indicar): Tocones	sep-24	-					

HOJA DE TRAZABILIDAD CONSUMOS			
Se deberán adjuntar los documentos y/o facturas que evidencien los consumos indicados en la tabla			
CONSUMOS	FECHA	CANTIDAD	Observaciones (Indicar Gestor)
Combustible (M3) vehículos y grupos diésel	sep-24	10000	
Productos Químicos (Tn)	sep-24	-	
Agua Para Consumo Humano (M3)	sep-24	100	
Agua Para Riego De Caminos (M3)	sep-24	250	
Electricidad (Kwh)	sep-24	-	
Otros (Indicar):	sep-24	-	
Otros (Indicar):	sep-24	-	
·			
REALIZADO POR			
Nombre Name	Andrada Buda	Firma/Signature	the