

# INFORME CUATRIMESTRAL FASE EXPLOTACIÓN 3<sup>er</sup> INFORME - 5° AÑO

# VIGILANCIA AMBIENTAL PE SIERRA DE LUNA

Nombre de la instalación:	PE Sierra de Luna
Provincia/s ubicación de la instalación:	Zaragoza
Nombre del titular:	PARQUE EOLICO SIERRA DE LA LUNA, S.L.
CIF del titular:	B99416448
Nombre de la empresa de vigilancia:	Athmos Sostenibilidad, S.L.
Tipo de EIA:	Ordinaria
Informe de FASE de:	EXPLOTACIÓN
Periodicidad del informe según DIA:	Cuatrimestral
Año de seguimiento nº:	AÑO 5
Nº de informe y año de seguimiento:	INFORME nº3 del AÑO 5
Periodo que recoge el informe:	SEPTIEMBRE 2024 - DICIEMBRE 2024







# ÍNDICE

1.	НО	JA DE FIRMAS	4
2.	JUS	STIFICACIÓN	5
3.	DE:	SCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS	5
4.		TODOLOGÍA APLICADA	
	4.1.	SINIESTRALIDADES	
		CENSOS DE AVIFAUNA	
•	4.2.	USO DEL ESPACIO	
	4.2.1. 4.2.2.	TRANSECTOS DE AVIFAUNA	_
	4.2.3.		
	4.3.	CENSOS DE QUIRÓPTEROS	
	_	TADO DE COMPROBACIÓN	
		TOS OBTENIDOS	
	6.1.	SINIESTRALIDAD CUATRIMESTRAL	
	6.1.1.	VISITAS REALIZADAS	
	6.1.2.	RESUMEN DE SINIESTRALIDADSINIESTRALIDAD DETALLADA	
	6.1.3. 6.1.4.	SINIESTRALIDAD DE FALLADA	
	6.2.	SINIESTRALIDAD ACUMULADA	
	6.2.1.	VISITAS REALIZADAS	
	6.2.2.	RESUMEN SINIESTRALIDAD	
	6.2.3.	SINIESTRALIDAD DETALLADA	
	6.2.4.	SINIESTRALIDAD ESPECIES CATALOGADAS	
	6.3.	CENSOS DE AVIFAUNA	
	6.3.1.	USO DEL ESPACIO	
	6.3.3		
	6.3.1	1.2. RESUMEN DE OBSERVACIONES	
	6.3.2.	TRANSECTOS DE AVIFAUNA	19
	6.3.3.	AVIFAUNA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN	19
	6.3.3	3.1. RUPÍCOLAS	20
	6.4.	CENSOS DE QUIRÓPTEROS	20
7.	GE:	STIONES CON LA ADMINISTRACIÓN	
8	ОТ	ROS CONTROLES	21
	<b>-</b> 1		4 4



8.1.	DRENAJE	21
8.2.	EROSIÓN	22
8.3.	RUIDO	22
8.4.	REVEGETACIÓN	23
9. IN	ICIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES DETECTADAS	23
10.	CONCLUSIONES.	24
Planos	generales	25
Fichas	de Control - Siniestralidad	26
Fichas	de Control – Tasas de vuelo	27
Mapas	– Aves Especial Conservación	28
Mana	Quirónteros	20



## 1. HOJA DE FIRMAS

El contenido del presente informe se ha elaborado analizando estrictamente la información obtenida en las visitas efectuadas por el equipo de técnicos ambientales de Athmos sostenibilidad, en el marco de la aplicación del Plan de vigilancia ambiental, en cumplimiento de los controles ambientales establecidos en los condicionados de la DIA y conforme a las periodicidades exigidas por la misma. Nuestras metodologías y procedimientos están integrados en nuestro Sistema Integrado de Gestión y certificados en las normas ISO 9001, 14001 Y 45001 para las actividades de vigilancia ambiental e implementación de sistemas de monitorización de impactos ambientales y sociales en proyectos de construcción y explotación.

Los firmantes no asumen responsabilidad alguna por posibles interpretaciones, usos o aplicaciones del contenido del informe que se realicen fuera del contexto del proyecto o de los fines para los cuales ha sido redactado. Asimismo, no se responsabiliza de datos recopilados por terceras partes, no previstos dentro de los controles establecidos por la administración en los documentos ambientales que amparan el proyecto.

Zaragoza, a 31 de diciembre de 2024

El presente informe está firmado por Carlos Sanz López. Técnico de Medio ambiente. Graduado en Biología.

Aprobado por: Validado por:

Adrián Langa Sanchez Director de Medio Ambiente. Licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Técnico Forestal.

Ana Cristina Fraile García Directora de Sostenibiidad.



# 2. JUSTIFICACIÓN

El presente informe corresponde al **tercer informe** cuatrimestral del **quinto año** de explotación en el parque eólico Sierra de Luna, para las fechas comprendidas entre **septiembre de 2024** a **diciembre de 2024**, el cual ha sido redactado para dar cumplimiento al condicionado número 19 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que indica lo siguiente:

"Se remitirán a la Dirección General de Energía y Minas y al INAGA-Área II, informes cuatrimestrales relativos al desarrollo del plan de vigilancia ambiental, los cuales estarán suscritos por el titulado especialista en medio ambiente responsable de la vigilancia y se presentarán en formato papel y en formato digital (textos y planos en archivos con formato. pdf que no superen los 20 MB, datos y resultados en formato exportable e información georreferenciable en formato shp, huso 30, datum ETRS89)."

Este informe es elaborado por la empresa Athmos Sostenibilidad SL y recoge las acciones descritas en el Plan de vigilancia Ambiental (PVA) detallado en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, complementado con el condicionado de la DIA. Hasta el momento se han presentado los informes cuatrimestrales a nivel clúster (agrupación de proyectos), pero en relación al requerimiento de la Dirección General de Energía y Minas, a fecha 23 de marzo de 2022, todos deberán ser elaborados y registrados individualmente para cada instalación.

# 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS

El parque eólico Sierra de Luna, situado en los términos municipales de Herrera de Los Navarros, consta de un total de 5 aerogeneradores de 3,8 MW de potencia, acumulando un total de 18 MW. La energía eléctrica se evacúa mediante una línea subterránea hasta la SET Las Majas II, situada en el término municipal de Aguilón.

Las coordenadas de los aerogeneradores, en sistema de referencia UTM ETRS89 Huso 30, son las siguientes:

Aerogenerador	UTM X	UTM Y
SL-02	662123	4567273
SL-03	662656	4567516
SL-04	662979	4567813
SL-05	663140	4568156
SL-06	663417	4568462

La implantación del parque, con las medidas adicionales que pudieran disponer los aerogeneradores, aparece en la siguiente imagen, junto con la poligonal





# 4. METODOLOGÍA APLICADA

#### 4.1. SINIESTRALIDADES

El "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón", analizado con la Dirección General de Biodiversidad, y adaptado a las indicaciones propuestas en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) indica la realización de búsquedas circulares concéntricas cada 25 metros, en un radio de 100 m para cada aerogenerador. Por tanto, se describen cuatro círculos de búsqueda para los 25, 50, 75 y 100 m. La distancia lineal recorrida por aerogenerador ascienda a 1,57 km lineales.


Desde el mes de abril de 2024 se ha incorporado una nueva metodología al seguimiento de la siniestralidad, dicha modalidad es la prospección a través de perros detectores, los cuales han sido adiestrados para la búsqueda de ejemplares. El método consiste en búsquedas circulares en franjas, comenzando de fuera hacia adentro tomando como eje la línea que limita la franja de 50 – 75 / 75 - 100 en una dirección para posteriormente continuar en el límite de la franja 25 - 50 / 50 - 75 en el sentido contrario para garantizar que el perro recibe el viento a favor y poder detectar así individuos que se puedan encontrar a gran distancia para por último finalizar en una búsqueda exhaustiva en la zona de la base del aerogenerador y alrededores (0 - 50 m). En aquellas zonas en las que hay vegetación natural densa se orienta a los animales para que incrementen el esfuerzo de detección en esas zonas que suponen una mayor dificultad por acceso y visibilidad, cuando uno de estos encuentra un individuo de ave o quiróptero, se sienta al lado y el adiestrador identifica y recoge el ejemplar. Se dispone de dos perros los cuales se alternan para poder garantizar el descanso de los animales.

Para una mayor trazabilidad y control de los resultados, las rutas realizadas se graban a través de la aplicación "Mapas de España IGN", propiedad del Instituto Geográfico Nacional. Estos tracks se envían a la Administración en un único archivo, que recibe la siguiente nomenclatura:

### "PE Sierra de Luna\_TRANSECTOS\_Año5\_IC3\_Expl\_sep24-dic24.kml"

Dentro de este archivo, se agrupan todos los tracks específicos de cada visita de siniestralidad realizada al parque eólico, con la misma nomenclatura: "TRACK\_SLU\_W02\_20220111", donde SLU es la codificación del proyecto, W02 la semana del año correspondiente y fecha de realización de la visita.





En la toma de datos de siniestralidad en aerogeneradores se utiliza la aplicación ZAMIADROID, que recopila todos los campos exigidos por la Administración: código, nombre, tipo y titular de la instalación, fecha, observador, empresa, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, nombre científico, edad, sexo, estado, restos, número de ejemplares y marcaje. Los datos se exportan en formato Excel (.xls) y se presentan junto con este informe con la siguiente nomenclatura:

#### "PE Sierra de Luna\_siniestralidad\_Año5\_IC3\_Expl\_sep24-dic24.xls"

Según lo indicado en el punto 18.2 de la DIA del proyecto, la periodicidad de seguimiento es: "Deberá aplicar la metodología habitual en este tipo de seguimientos revisando al menos 100 m alrededor de la base de cada uno de los aerogeneradores. Los recorridos de búsqueda de ejemplares colisionados han de realizarse a pie y su periodicidad debería ser al menos quincenal durante un mínimo de cinco años desde la puesta en funcionamiento del parque. Se deberán incluir tests de detectabilidad y permanencia de cadáveres con objeto de realizar las estimas de siniestralidad real con la mayor precisión posible. Debe, asimismo, prestar especial atención a detectar vuelos de riesgo y cambios destacables en el entorno que puedan generar un incremento del riesgo de colisiones. Igualmente, se deberán realizar censos anuales específicos de las rapaces rupícolas nidificantes en los roquedos de la ZEPA que se censaron durante la realización de los trabajos del EIA, con objeto de comparar la evolución de las poblaciones antes y después de la puesta en marcha del parque eólico".

Para dar cumplimiento con el "Protocolo sobre recogida de cadáveres en parques eólico", todos los casos de siniestralidad a excepción de especies catalogadas, se recogen y depositan en el arcón congelador situado en la SET Las Majas II. Allí permanecen temporalmente todos los cadáveres recogidos en el complejo Las Majas hasta su traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca a través de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs).



#### 4.2. CENSOS DE AVIFAUNA

Con la finalidad de estudiar la avifauna que utiliza la poligonal del proyecto, se realizan diferentes seguimientos según las especies objeto de censo. Los controles definidos son: Uso del espacio, transectos de avifauna y avifauna de especial conservación, entre los que se encuentran el censo de rupícolas.

Se utiliza la aplicación ZAMIADROID para la recogida de los datos de los censos de avifauna, según los campos exigidos por la Administración; código, nombre, tipo y titular de la instalación, fecha, observador, empresa, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, altura de observación, nombre científico, edad, sexo, número de ejemplares y marcaje. Los datos se exportan en formato Excel (.xls) y se presentan junto con este informe con la siguiente nomenclatura:

"PE Sierra de Luna\_observaciones\_Año5\_IC3\_Expl\_sep24-dic24.xls"

A continuación, se desarrolla la metodología de cada seguimiento.

#### 4.2.1. USO DEL ESPACIO

Inicialmente, una vez analizada la zona de estudio mediante un análisis de visibilidad, se definió una red de puntos de observación conjunta para todos los parques del complejo Las Majas. En el presente informe, se presentan únicamente los puntos que observan directamente aerogeneradores del parque **Sierra de Luna**, de acuerdo a la premisa de que los puntos no distan a más de 1 km del aerogenerador visto. Se han definido una red de **2 puntos de observación para los 5 aerogeneradores** que componen el parque. En acuerdo con la Dirección General de Biodiversidad, se establecen un total de 38 visitas anuales a los puntos de observación con periodicidad semanal y de una duración mínima de 30 min. En la siguiente tabla se muestra los aerogeneradores observados desde cada punto de observación:


PUNTO DE OBSERVACIÓN	AEROGENERADORES VISTOS				
3	CÑC-02 SL-04 SL-06 SL-05 CÑC-01				
4	SL-02 SL-03				

Los datos de las especies objeto de censo se representan de manera gráfica según los meses del periodo cuatrimestral, ejemplares que han interaccionado con cada aerogenerador, especies observadas, tipo y altura de vuelo.

En cuanto a la metodología, los treinta minutos de censo se dividen en dos partes. Durante los primeros diez minutos, se recogen las observaciones de todas las especies avistadas y, en los veinte minutos restantes, se anotan sólo las especies objeto de censo para la evaluación de los vuelos de riesgo, con el objetivo de tener una información más completa sobre la avifauna presente en la poligonal del parque eólico.

En la siguiente imagen se muestra la distribución de los diferentes puntos de observación:






#### 4.2.2. TRANSECTOS DE AVIFAUNA

La avifauna representativa del parque eólico se estudia con dos metodologías diferentes. Por un lado, se anotan las aves pequeñas observadas durante la realización de tasas de vuelo en cada punto de observación, y por otro, se realiza un transecto de avifauna dentro de la poligonal del parque eólico.

Durante la realización de tasas de vuelo, en los primeros diez minutos de cada punto de observación, se anotan las especies de aves pequeñas que no aparecen representadas en las tasas de vuelo, con el objetivo de tener una información más completa sobre la avifauna presente en la poligonal del parque eólico. Se anota si la especie está dentro de un radio de 0-25 m desde el punto de observación o si está a más de 25 m, para el cálculo de densidades.

El transecto de esteparias, realizado durante toda la fase de explotación del parque, consta de un recorrido a pie de 1,5 km, realizado tres veces de manera anual (invierno, primavera y verano), anotando tanto las aves más cercanas al observador (0-25 m) para el cálculo de densidades como las más alejadas (> 25 m) para el cálculo de los Índices Kilométricos de Abundancia (IKAs).





Los datos obtenidos, al igual que las tasas de vuelo, se toman con la aplicación ZAMIADROID y se exportan en formato Excel (.xls), según los campos exigidos por la Administración: código, nombre, tipo y titular de la instalación, fecha, observador, empresa, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, altura de observación, nombre científico, edad, sexo, número de ejemplares y marcaje.

#### 4.2.3. AVIFAUNA DE ESPECIAL CONSERVACION

Los censos específicos para la avifauna de especial conservación tienen por objetivo ampliar la cantidad de datos e información de dichas especies, establecidas en el punto 18.4 del condicionado de la DIA, que indica lo siguiente:

"Se realizará un seguimiento del uso del espacio en el parque eólico y su zona de influencia de las poblaciones de quirópteros y avifauna de mayor valor de conservación de la zona, prestando especial atención y seguimiento específico del comportamiento de las poblaciones de cernícalo primilla, milano real, alimoche común, chova piquirroja, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, sisón común, ganga ortega, ganga ibérica y buitre leonado".

Las metodologías de estos censos se han obtenido de las monografías de la SEO/BirdLife para avifauna, tal y como se acordó con el INAGA y el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón.

Los censos específicos que se realizan en este proyecto se describen a continuación:

#### Censos de rupícolas

Se han definido ocho puntos de observación en los roquedos del río Cámaras para realizar el seguimiento del éxito reproductivo y el estado poblacional de aves rupícolas, como el buitre leonado y el alimoche común, entre otras.

La metodología de este censo consiste en anotar las parejas reproductoras, diferenciando entre tres categorías:


- Nidificación posible: Pareja observada en un hábitat apropiado para su reproducción durante la etapa reproductiva.
- Nidificación probable: Pareja en cortejo, cópula, comportamientos territoriales.
- Nidificación confirmada: Transporte de alimento o material para el nido, individuo incubando, nido con huevos o pollos.



Con los datos recogidos se realizará una gráfica que permita observar la evolución de las parejas reproductoras en cada censo y época.

La periodicidad de este censo es mensual de marzo a mayo, con posibilidad de extensión a junio, si se considera necesario.

A continuación, se muestra la ubicación de los puntos de rupícolas:



#### 4.3. CENSOS DE QUIRÓPTEROS

Para dar respuesta al condicionado 18.4 de la DIA, que indica lo siguiente:

"Se realizará el seguimiento del uso del espacio en el parque eólico y su zona de influencia de las poblaciones de quirópteros y avifauna de mayor valor dé conservación de la zona."

Las poblaciones de quirópteros del parque eólico se estudian los meses de agosto y septiembre, que son los meses en los que más actividad presentan. Para ello se utilizan grabadoras de ultrasonidos del modelo *Pasiva Song Meter Mini Bat Wildlife acoustics* que se colocan en un punto ya definido cercano al Parque eólico de Sierra de Luna durante cuatro noches en agosto y cuatro noches en septiembre.

Los resultados obtenidos se analizan con el programa KALEIDOSCOPE PRO que asigna de forma automática el sonido a una especie o grupo fónico. El grupo fónico hace referencia a un conjunto de especies agrupadas que no pueden ser identificadas de manera específica por las señales acústicas que emiten. Por ejemplo, las especies del grupo fónico correspondiente al género *Myotis* sp. incluyen un total de nueve especies.

Los resultados se presentan en pases/noche de cada especie o grupo fónico registradas en cada mes, con el objetivo de comparar y ver la evolución anual por especie o grupo fónico.

1:20.000

athmos





A continuación, se muestra la ubicación de el/los puntos de colocación de las grabadoras:

Para la definición de los puntos de colocación de las grabadoras de ultrasonidos, se han intentado cubrir los diferentes hábitats que hay en el entorno del proyecto, con la intención de identificar la mayor variedad de especies.

PUNTO	LOCALIZACIÓN
Punto 1	Ubicado en el entorno del P. E. de Sierra de Luna

# 5. LISTADO DE COMPROBACIÓN

En la siguiente tabla, a modo de listado, se muestran las tareas realizadas durante este periodo cuatrimestral en el parque eólico. Cada tarea tiene asignado un origen, tipología y condicionado de la DIA a la que hace referencia.

TAREA	ORIGEN	TIPOLOGIA	COND. DIA
- SOST - Realizar informes semanales	INTERNO	TRABAJO DE GABINETE	
- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	EIA, DIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	18.6
- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas	EIA, DIA	CALIDAD DE AGUAS	18.6
- SOST - Puntos de observación para detectar vuelos de riesgo (PUNTO 3)	DIA	FAUNA	18.4
- SOST - Puntos de observación para detectar vuelos de riesgo (PUNTO 4)	DIA	FAUNA	18.4
- SOST - Garantizar integración paisajística y restauración vegetal y fisiográfica	EIA, DIA	PAISAJE, RESTAURACIÓN VEGETAL	18.7
- SOST - Vigilancia de la erosión del suelo y taludes	EIA, DIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	18.6




TAREA	ORIGEN	TIPOLOGIA	COND. DIA
- SOST - Trabajo de Gabinete	INTERNO	TRABAJO DE GABINETE	
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-02	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-03	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-04	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-05	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Seguimiento siniestralidad SLU-06	DIA	FAUNA	18.2
- SOST - Recogida de arcón congelador de la SET Las Majas Il y envío de información al CRFS La Alfranca	DIA	GOBERNANZA	18
- SOST - Realizar informes cuatrimestrales	DIA	TRABAJO DE GABINETE	19
- SOST - Realizar informes mensuales	INTERNO	TRABAJO DE GABINETE	
- SOST - Comisión de Seguimiento PVA propuesto en DIA	DIA	GOBERNANZA	19

# 6. DATOS OBTENIDOS

# 6.1. SINIESTRALIDAD CUATRIMESTRAL

# 6.1.1. VISITAS REALIZADAS

Se han realizado un total de 45 visitas a aerogeneradores del parque eólico durante este periodo cuatrimestral.



## 6.1.2. RESUMEN DE SINIESTRALIDAD

Los datos cuatrimestrales de siniestralidad se detallan en la siguiente tabla:


SINIESTRALIDAD	NÚMERO
Total	6
Quirópteros	3
Avifauna	3





Avifauna grande	0
Avifauna pequeña	3
Catálogo Español de Especies Amenazadas	0
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón	0

## 6.1.3. SINIESTRALIDAD DETALLADA

Se muestra la siniestralidad del parque eólico detallada por aerogenerador, meses y especies.







Respecto al mismo periodo cuatrimestral del año anterior, ha aumentado la siniestralidad, ya que ha subido de 2 hallazgos a 6 en este periodo.

A continuación, se muestra una tabla resumen de los hallazgos durante este periodo cuatrimestral:

TAXÓN	CEAA	CEEA	х	Y	FECHA	AERO	PINT. PALAS	DETECCIÓN/ DISUASIÓN	RADIO
Zarcero políglota		LESRPE	662119	4567271	04/09/24	SL-02	-	-	0-25
Pipistrellus sp			662125	4567279	04/09/24	SL-02	-	-	0-25
Curruca zarcera		LESRPE	662660	4567537	19/09/24	SL-03	-	-	0-25



Pipistrellus sp	663422	4568459	30/09/24	SL-06	-	-	0-25
Pipistrellus sp	663008	4567815	29/10/24	SL-04			25-50
Zorzal común	663427	4568454	11/11/24	SL-06			0-25

La ficha referente al control se adjunta en el Anexo II.

#### 6.1.4. SINIESTRALIDAD DE ESPECIES CATALOGADAS


Siniestralidad del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA): Ninguno.

Siniestralidad del Catálogo de Especies Amenazas de Aragón (CEAA): ninguno.

## 6.2. SINIESTRALIDAD ACUMULADA

#### 6.2.1. VISITAS REALIZADAS

Se han realizado un total de 546 visitas a aerogeneradores del parque eólico durante toda la fase de explotación.



## 6.2.2. RESUMEN SINIESTRALIDAD

Los datos generales de siniestralidad se detallan en la siguiente tabla.

SINIESTRALIDAD	NÚMERO
Total	46
Quirópteros	14
Avifauna	32
Avifauna grande	7
Avifauna pequeña	25
Catálogo Español de Especies Amenazadas	0
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón	1




## 6.2.3. SINIESTRALIDAD DETALLADA

Se muestra la siniestralidad acumulada del parque eólico detallada por aerogenerador, meses y especies:



Se detallan también los porcentajes de siniestralidad respecto al orden taxonómico y radio de hallazgo.



# 6.2.4. SINIESTRALIDAD ESPECIES CATALOGADAS

Siniestralidad del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA): sin hallazgos.

Siniestralidad del Catálogo de Especies Amenazas de Aragón (CEAA): un cernícalo primilla (Vulnerable).

TAXÓN	CEAA	CEEA	X	Y	FECHA	AERO	PINTADO PALAS	DETECCIÓN/ DISUASIÓN	RADIO
Cernícalo primilla	LESRPE	V	662642	4567559	19/09/23	SL-03	-	-	25-50




#### 6.3. CENSOS DE AVIFAUNA

#### 6.3.1. USO DEL ESPACIO

#### 6.3.1.1. VISITAS REALIZADAS


El número de visitas a cada punto de observación del parque eólico y por meses se detalla a continuación:




#### 6.3.1.2. RESUMEN DE OBSERVACIONES

El número de ejemplares totales y especies detectados en tasas de vuelo, junto al número de individuos que han interaccionado con cada aerogenerador, se muestra en el siguiente gráfico.


Durante este periodo cuatrimestral, se han observado un total de 13 individuos pertenecientes a 6 especies distintas:












# **DATOS ACUMULADOS**

Las observaciones acumuladas desde el inicio de la fase de explotación del proyecto se resumen en un total de 402 individuos de 24 especies diferentes.


A continuación, se muestran gráficos acumulados de las observaciones por aerogenerador, por especie y el número de especies distintas observadas por mes en los años transcurridos:







En relación con la avifauna de pequeño tamaño, se muestra a continuación el número acumulado observado durante todo el periodo de explotación del proyecto.



#### 6.3.2. TRANSECTOS DE AVIFAUNA

La elección de estos transectos, así como la distancia de cada uno de ellos, ha sido el resultado de la búsqueda y localización de zonas o hábitats adecuados dentro de las infraestructuras del clúster y que además, fueran coincidentes con la información facilitada (cuadrículas 1x1 Km) por el departamento de biodiversidad del Gobierno de Aragón, así como hubiera anotadas presencias de estas aves en el censo anual de avifauna del Estudio de Impacto Ambiental o durante el seguimiento de avifauna en los controles realizados durante la fase de construcción.

Todas las especies detectadas son típicas de las zonas de cultivos y vegetación natural que predominan en este proyecto y, además, algunas son bioindicadores de hábitats pseudo – esteparios bien conservados. Para realizar el cálculo del IKA y la densidad de las diferentes especies, se han utilizado las siguientes fórmulas:


$$IKA = \frac{\sum \ n^{\varrho} \ individuos \ sp}{km \ totales \ recorridos}$$
 
$$Densidad = \frac{\sum \ n^{\varrho} \ individuos \ sp \ (franja \ 25m)}{Superficie \ (ha) prospectada}$$

En este período cuatrimestral no se ha realizado el transecto de avifauna.


#### 6.3.3. AVIFAUNA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN

Se han detectado chovas piquirrojas como ejemplar de especie DIA






#### **DATOS ACUMULADOS**



A continuación, se muestran aquellas observaciones de especies de interés no incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental:



Se detallan los resultados en el Anexo IV.


### 6.3.3.1. RUPÍCOLAS

Durante este periodo no se han realizado visitas a los puntos de nidificación.

# 6.4. CENSOS DE QUIRÓPTEROS

Durante este cuatrimestre se han colocado las grabadoras para realizar los censos de quirópteros en agosto. En la siguiente gráfica se reflejan los resultados obtenidos hasta ahora y en el mapa del Anexo V:





# 7. GESTIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

Este apartado muestra el número de comunicaciones / gestiones con la administración durante este cuatrimestre.

Se han realizado las siguientes comunicaciones con la administración:

DESCRIPCIÓN	FECHA	ORGANISMO
Hallazgos siniestralidad clúster GOYA semana 29 - 35	02/09/24	Servicio Provincial de Biodiversidad
Registro del decimocuarto informe cuatrimestral de SIERRA DE LUNA	04/10/24	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
Registro del decimocuarto informe cuatrimestral de SIERRA DE LUNA	04/10/24	Dirección General de Energía y Minas
Registro del decimocuarto informe cuatrimestral de LAAT MATA ALTA	04/10/24	Dirección General de Energía y Minas
Hallazgos siniestralidad de las semanas 36 a 43 del clúster de Goya	29/10/24	Servicio Provincial de Biodiversidad

Durante todo el año se comunica diariamente vía Telegram a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) las visitas de siniestralidad al parque eólico, así como de los hallazgos encontrados en cada jornada.

- Comunicar semanalmente los casos de siniestralidad de Sierra de Luna al Servicio Provincial de Biodiversidad de Zaragoza y al Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza.
- Se ha realizado la Comisión de Seguimiento del clúster de Goya
- Envío y registros del 2º Informe Cuatrimestral del 5º año de explotación al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y a la Dirección General de Energía y Minas. También se les envía, en formato .xls y .shp los datos de siniestralidad y tasas de vuelo hasta fecha actual.

Envío del registro de siniestralidad del arcón congelador de la subestación eléctrica de Las Majas VI al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Alfranca. En el arcón congelador de la SET Las Majas II se recogen todos los hallazgos de Las Majas II, Las Majas III, Las Majas IV, Las Majas V, Sierra de Luna, Cañacoloma y El Saso.

### 8. OTROS CONTROLES

#### 8.1. DRENAJE

Según el condicionado 18.6 de la DIA, se establece un "seguimiento de los procesos erosivos y del drenaje natural del terreno". A continuación, se muestra una tabla con los puntos en los que se han realizado controles referentes a drenajes y calidad de aguas, distribuidos por toda la implantación del parque eólico de Sierra de Luna.



PROYECTO	TIPO ESTADO E		ESTRUCTURA	TIPO ESTADO ESTRUCTURA OBSERVACIONES		Y
SLU	03: DRENAJE	01: DEFICIENTE	01: CUNETA	Cuneta llena de sedimentos en vial de acceso al aero SLU.02	662521	4567294
SLU	03: DRENAJE	01: DEFICIENTE	01: CUNETA	Cuneta llena de sedimentos en vial de acceso al aero SLU.02	662426	4567191
SLU	03: DRENAJE	01: DEFICIENTE	01: CUNETA	Cuneta llena de sedimentos en vial de acceso al aero SLU.02	662136	4567285

Tabla. Puntos en los que se han realizado controles referentes a redes de drenaje y de la calidad de las aguas, en la implantación del parque eólico Sierra de Luna

En el parque eólico Sierra de Luna, se han observado tres cunetas afectadas por sedimentos en el vial de acceso a SLU-02. Se recomienda su limpieza y mantenimiento, ya que un exceso de aportes detríticos en las obras de desagüe puede provocar futuros colapsos y desbordamientos de aqua en los próximos periodos de Iluvias.

#### 8.2. EROSIÓN

Según el condicionado 18.6 de la DIA, se establece un "seguimiento de los procesos erosivos y del drenaje natural del terreno".

A continuación, se muestra una tabla con los puntos en los que se han realizado controles referentes a erosión, distribuidos por la implantación del parque eólico de Sierra de Luna.

ID_PUNTO	PROYECTO	TIPO	CLASIF. (DEBELLE)	ESTRUCTURA	OBSERVACIONES	х	Υ
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabla. Puntos en los que se han realizado controles referentes a los procesos erosivos en la implantación del parque eólico de Sierra de Luna.

En el parque eólico Sierra de Luna, no se han observado incidencias reseñables.

## 8.3. RUIDO

Según el condicionado 17.6 de la DIA, se establece un control de "verificación periódica de los niveles de ruido producidos por el aerogenerador y del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa sectorial citada anteriormente; para ello, se ejecutarán las campañas de medición de ruido previstas en el estudio de impacto ambiental."

En este periodo cuatrimestral se han realizado controles de ruido en el parque eólico Sierra de Luna con los siguientes resultados:

TIPO	OBSERVACIÓN	Х	Y	ARCHIVO	CORRECTIVO	ACTUALIZACIÓN
00: ACÚSTICO	Medición sonómetro en SLU.03. Aerogenerador funcionando. Viento fuerte	662671	4567551	SON648	NO	04/12/2024

	LAFmax	LAFmin	LAeq
SON648	93.9	52.8	62.8

Los niveles acústicos máximos permitidos por la legislación se recogen en la tabla 3. Aquellos que se exceden aparecen en negrita en la tabla 1.

En el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la Ley 37/2003 de ruidos en relación a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se establecen tres franjas de evaluación sonora:

- Periodo diurno: de 7:00 a 19:00

- Periodo del atardecer: de 19:00 a 23:00

- Periodo nocturno: de 23:00 a 7:00



En el mismo Anexo I se definen los niveles acústicos para establecer los objetivos de calidad acústica:

- LAeq (Nivel sonoro continuo equivalente): Es el nivel de presión sonora continua equivalente A-ponderado, medido en decibelios, determinado en un periodo de tiempo de P segundos, definido por la ISO 1996-1: standard 1987. Es el parámetro descriptor usado en las regulaciones para evaluar los niveles sonoros en un intervalo de tiempo T.
- LAFmax (Nivel sonoro máximo): Es el nivel sonoro máximo durante el intervalo de tiempo evaluado, con una constante de integración rápida.

En la Ley 7/2010 de Contaminación Acústica de Aragón, se establecen los siguientes objetivos de calidad acústica, de aplicación para la evaluación de la contaminación acústica en exteriores:

		Niveles sonoros				
	Tipo de área acústica	Ld	Le	Ln		
Α	Áreas naturales	Regulad	o en la se	cción 1e)		
В	Áreas de alta sensibilidad acústica	60	60	50		
С	Áreas residenciales	65	65	55		
D	Áreas de uso terciario	70	70	65		
Ε	Áreas de recreo y espectáculo	73	73	63		
F	Áreas industriales	75	75	65		
G	Áreas de infraestructuras y equipamientos Regulado en la sección					

#### Donde:

- Ld: índice de ruido día, es el índice de ruido utilizado para estimar las molestias globales a la población generadas por la contaminación acústica existente durante el periodo día; este índice es equivalente al Lday definido en el anexo I de la Directiva 2002/49/CE como indicador de ruido en periodo diurno.
- Le: índice de ruido tarde, es el índice de ruido utilizado para estimar las molestias globales a la población generadas por la contaminación acústica existente durante el periodo tarde; este índice es equivalente al Levening definido en el anexo I de la Directiva 2002/49/CE como indicador de ruido en periodo vespertino.
- Ln: índice de ruido noche, es el índice de ruido utilizado para estimar las molestias globales, y en especial las correspondientes a la alteración del sueño de la población generadas por la contaminación acústica existente durante el periodo noche; este índice es equivalente al Lnight definido en el anexo I de la Directiva 2002/49/CE como indicador de ruido en periodo nocturno.

#### 8.4. REVEGETACIÓN

Según el condicionado 18.7 de la DIA, se indica un "seguimiento de las labores de revegetación y de la evolución de la cubierta vegetal en las zonas afectadas por las obras". No se producen novedades a este respecto.

#### 9. INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES DETECTADAS

No se ha realizado la apertura de incidencias o no conformidades durante la fase de explotación.



## 10. CONCLUSIONES

El presente documento corresponde al tercer informe cuatrimestral del quinto año de explotación del parque eólico Sierra de Luna. Se han realizado un total de 45 visitas completas o parciales de los 5 aerogeneradores del parque eólico. En total, ya hay acumuladas 546 visitas de siniestralidad en toda la fase de explotación.

Los datos de siniestralidad de este periodo cuatrimestral han sido 6 hallazgos, aumentando en 4 individuos con respecto al mismo período del año anterior. Estos ejemplares se forman por tres quirópteros y tres aves de pequeño tamaño: un zarcero políglota, un zorzal común y una curruca zarcera.

Las necropsias realizadas por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca, confirmaran la correcta identificación de los restos, así como las posibles causas que conllevaron a la muerte del ejemplar.


Respecto al uso del espacio de aves grandes dentro de la poligonal del parque, se han observado 13 ejemplares correspondientes a 6 especies diferentes, con mayores interacciones en el aerogenerador SLU-06, y algunas puntuales en SLU-02 y SLU-03. La especie con mayor número de individuos observados ha sido la paloma bravía con 5 y no se ha detectado avifauna de especial consideración para el proyecto. De especies DIA se ha detectado la chova piquirroja.

La avifauna de pequeño tamaño más representativa del parque eólico está formada por aves ligadas a ambientes agrícolas, mixto entre cultivos de regadío y parcelas de vegetación natural. Entre estas especies destacan el pardillo común, la calandria común y la coquiada común.




# **ANEXO I**

# **Planos generales**




# Dispositivos anticolisión de aves en aerogeneradores

Sierra de Luna




# Puntos de observación de vuelos de riesgo de aves

Sierra de Luna




# Censos específicos de avifauna

Sierra de Luna




# Sequimiento de quiropteros



# PUNTOS DE CENSO DE RUPICOLAS

Río Huerva





# **ANEXO II**

# Fichas de Control - Siniestralidad

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x054			
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA				
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES  FECHA: 04/09/24				
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU			

Siguiendo la metodología propuesta "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón" que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) que indica que se debe prospector un radio de 100 m desde la base del aerogenerador mediante rutas circulares de 25,50, 75 y 100 metros (un total de 1.570 m lineales) para cubrir toda la superficie.

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AE	RO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	x	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU	J-02	Positivo	445581 445582	Zarcero políglota Pipistrellus sp	662119 662125	4567271 4567279	0-25 0-25	Cadáver fresco Cadáver consumido casi completamente	
SLU	J-03	Negativo							
SLU	J-04	Negativo							
SLU	J-05	Negativo							
SLU	J-06	Negativo							

I.85.09.27

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x054			
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA				
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 04/09/24			
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU			





Fig 1. Zarcero poliglota en SLU-02

Fig 2. Pipistrellus sp en SLU-02

I.85.09.27

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x055
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 19/09/24
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU

Siguiendo la metodología propuesta "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón" que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) que indica que se debe prospector un radio de 100 m desde la base del aerogenerador mediante rutas circulares de 25,50, 75 y 100 metros (un total de 1.570 m lineales) para cubrir toda la superficie.

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	x	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Negativo							

1.85.09.27 REV. 0.0

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x056
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	FECHA: 30/09/24
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU

Siguiendo la metodología propuesta "Protocolo de seguimiento de mortalidad del Gobierno de Aragón" que fue analizada con la Dirección General de Biodiversidad, siguiendo las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIAs) que indica que se debe prospector un radio de 100 m desde la base del aerogenerador mediante rutas circulares de 25,50, 75 y 100 metros (un total de 1.570 m lineales) para cubrir toda la superficie.

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	x	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Negativo	446371	Pipistrellus sp	663422	4568459	0-25	Cadáver semiconsumido	

I.85.09.27

athmos	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x056
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 30/09/24
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU



Fig 1. Pipistrellus sp en SL-06

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x057
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 16/10/24
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	x	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Negativo							

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x058			
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA				
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 28/10/24			
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU			

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	x	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Positivo	444393	Pipistrellus sp	663008	4567815	25-50	Cadáver fresco	
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Negativo							

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x058
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 28/10/24
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU



Fig 1. Pipistrellus Sp en SL-04

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x059		
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA			
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 11/11/24		
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU		

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	x	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Positivo	444376	Zorzal común	663427	4568454	0-25	Cadáver semiconsumido	

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x059
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 11/11/24
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU



Fig 1. Zorzal común en SL-06

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x060			
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA				
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 27/11/24			
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU			

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

A	ERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SL	.U-02	Negativo							
SL	.U-03	Negativo							
SL	.U-04	Negativo							
SL	.U-05	Negativo							
SL	.U-06	Negativo							

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x061		
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA			
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES	FECHA: 11/12/24		
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU		

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

AERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SLU-02	Negativo							
SLU-03	Negativo							
SLU-04	Negativo							
SLU-05	Negativo							
SLU-06	Negativo							

1.85.09.27 REV. 0.0

athmos SOSTENIBILIDAD	PROYECTO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.2x062	
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.2. TABLA CONDICIONADOS DIA	FECHA: 24/12/24	
TIPO DE CONTROL:	MORTALIDAD EN AEROGENERADORES		
CONTROL:	Control de siniestralidad en Sierra de Luna	PROYECTO 016SLU	

Los recorridos se han realizado en las superficies visibles, discriminando campos con presencia de cultivos en crecimiento, terrenos inaccesibles o afectados por la meteorología, zonas con fuerte desnivel o áreas no prospectables por trabajos agrícolas, donde se realiza un barrido visual para intentar localizar cadáveres. Con herramientas de Sistemas de Información Geográfica se han calculado los porcentajes que corresponden a las superficies prospectadas en cada uno de los aerogeneradores, restando la superficie porcentual de aquellas parcelas sin prospectar.

En la siguiente tabla se detallan los resultados:

A	ERO	RESULTADO	Nº PRECINTO	ESPECIE	X	Y	RADIO	ESTADO	OBSERVACIONES
SL	.U-02	Negativo							
SL	.U-03	Negativo							
SL	.U-04	Negativo							
SL	.U-05	Negativo							
SL	.U-06	Negativo							



# **ANEXO III**

### Fichas de Control – Tasas de vuelo

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x073
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 03/09/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	1-10	Niebla

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	х	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Aguilucho lagunero	662610	4567443	1	3	02	Campeo	1	Si

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x074
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 13/09/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	21-40	Despejado (menos de 25% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	x	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
----------------	---	---	----	-------	--------	---------------	--------	-----------------

athmos sostenibilidad	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x075
ORIGEN DE CONTROL:	№ 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 19/09/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	1-10	Despejado (menos de 25% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	х	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Urraca	663473	4568467	1	3	05	Campeo	1	No

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x076
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 30/09/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	1-10	Despejado (menos de 25% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	х	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Chova piquirroja	662351	4567184	2	4	02	Campeo	2	Si
Cernícalo vulgar	663447	4568433	1	3	06	Campeo	2	Si
Paloma bravía	663526	4568433	5	3	06	Campeo	2	Si

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x077
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 24/10/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD	
	1-10	Despejado (menos de 25% de cobertura)	

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	х	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
Aguilucho lagunero	662374	4567649	1	4	03	Campeo	1	No
Perdiz roja	662374	4567649	1	4	03	Campeo	0	No
Buitre leonado	663921	4567373	1	3	04	Campeo	2	No
Aguilucho lagunero	664073	4568055	1	3	05	Campeo	2	No

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x078
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 14/11/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD		
	1-10	Nublado (más de 75% de cobertura)		

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	x	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO
----------------	---	---	----	-------	--------	---------------	--------	-----------------

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x079
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 29/11/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	11-20	Nublado (más de 75% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:

TAXÓN / GÉNERO	x	Y	Nº	PUNTO	AERO №	TIPO DE VUELO	ALTURA	VUELO DE RIESGO

athmos SOSTENIBILIDAD	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4x080
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4 TABLA CONDICIONADOS DIA	
TIPO DE CONTROL:	TASAS DE VUELO	FECHA: 19/12/2024
CONTROL:	Detección de vuelos de riesgo	PROYECTO 016SLU

El censo se ha realizado por un experto en ornitología con material óptico adecuado.

METEOROLOGÍA DE LA JORNADA	VIENTO	NUBOSIDAD
	21-40	Nubes y claros (25% - 75% de cobertura)

Los resultados obtenidos se especifican en la siguiente tabla:


|--|



## **ANEXO IV**


### Mapas – Aves Especial Conservación

### **OBSERVACIONES AVES DIA**



## OBSERVACIONES AVES DE INTERÉS

SIERRA DE LUNA





# **ANEXO V**

## **Mapa Quirópteros**

athmos	PARQUE EÓLICO SIERRA DE LUNA	FICHA CONTROL: COND 18.4X38		
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 18.4. TABLA CONDICIONADOS DIA			
TIPO DE CONTROL:	QUIRÓPTEROS FECHA: 30/09/2024			
CONTROL:	Seguimiento de poblaciones de quirópteros	PROYECTOS: 016SLU		

- Tal como indica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se deberá hacer un seguimiento de las poblaciones de quirópteros y su zona de influencia. Para ello, se realizan grabaciones de ultrasonidos de alta precisión y espectro completo durante los meses de mayor actividad (abril octubre) con grabadoras del modelo *Song Meter Mini Bat Wildlife Acoustics*, que tras su posterior análisis con el software informático Kaleidoscope Pro, se obtienen resultados de especies y/o grupos fónicos en pasos por noche. Se ha establecido una estación de censo de quirópteros en el parque eólico.
- Durante **AGOSTO y SEPTIEMBRE** se colocaron las grabadoras. Los resultados se detallan en la siguiente tabla:


#### AGOSTO:

	ESTACIÓN 1							
ANÁLISIS KALEIDOSCOPE	ESPECIE/GRUPO FÓNICO	PASES TOTALES	NOCHES	PASES/NOCHE				
HYPSAV	Hypsugo savii	2	4	0,5				
PIPKUH	Pipistrellus kuhlii/nathusii	83	4	20,75				
PIPPIP	Pipistrellus pipistrellus	754	4	188,5				

#### **SEPTIEMBRE**

ESTACIÓN 1							
ANÁLISIS KALEIDOSCOPE	ESPECIE/GRUPO FÓNICO	PASES TOTALES	NOCHES	PASES/NOCHE			
HYPSAV	Hypsugo savii	6	6	1			
MINSCH	Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus schreibersii	7	6	1,16667			
MYODAU	Myotis daubentonii/M. capaccinii/M. emarginatus/M.alcatohe/M.mytacinus/M. crypticus/M. escalerai/M. bechsteinii/M. nattereri	35	6	5,83333			
PIPKUH	Pipistrellus kuhlii/nathusii	1177	6	196,16667			
PIPPIP	Pipistrellus pipistrellus	1699	6	283,16667			
PIPPYG	Pipistrellus pygmaeus/Miniopterus schreibersii	82	6	13,66667			
PLEAUS	Plecotus auritus/Plecotus austriacus	1	6	0,16667			
RHIFER	Rhinolophus ferrumequinum	1	6	0,16667			
TADTEN	Tadarida teniotis	95	6	15,83333			

### Seguimiento de quirópteros SIERRA DE LUNA





Análisis evolución de la siniestralidad de calandria (*Melanocorypha calandra*) tras las medidas correctoras

CONJUNTO DE PARQUES GOYA





### ÍNDICE

1.	- 11	NTRODUCCIÓN	. 2
		EVOLUCIÓN MORTALIDAD DE CALANDRIA	
2.	1.	Evolución anual de la mortalidad en el Clúster	۷.
2.	2.	Distribución temporal y espacial de la siniestralidad	٠.۷
3.	C	CONCLUSIONES	. 6
4.	Н	HOJA DE FIRMAS	2



### 1. INTRODUCCIÓN

En 2020 y 2021 se registraron en el Clúster Goya 69 casos de mortalidad de calandria común (*Melanocorypha calandra*) en las prospecciones sistemáticas de la vigilancia ambiental siguiendo el protocolo del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental. Con el objeto de disminuir la siniestralidad de esta especie, se analizaron los resultados de mortalidad y censos específicos obtenidos y se propusieron medidas correctoras dirigidas a disminuirla, e indirectamente favorecer a otras especies de paseriformes con afinidad ecológica. El presente informe tiene como objetivo evaluar la efectividad de dichas medidas y su aplicación.

Las medidas propuestas en el informe sobre el estado de las calandrias en el Cluster Goya de noviembre de 2021 fueron las siguientes:

 Control de los barbechos próximos a los aerogeneradores: revisar el estado de las parcelas desde febrero a junio con el fin de que se mantengan labradas o cultivadas.

Se seleccionaron 16 los aerogeneradores para llevar a cabo esta medida correctora, cuatro de ellos en la localidad de Aguilón y doce en Azuara, además, con objetivo de conseguir el menor número de barbechos posible, se propuso consultar a los propietarios de la intención que tenían de la gestión de cada una de las parcelas seleccionadas con antelación para, si fuera necesario, acordar el coste que supondría el labrado en el caso de que decidieran dejarla en barbecho entre los meses de febrero y junio del año siguiente.

Las parcelas seleccionadas y su estado en febrero de 2023 y 2024 y el resumen de la actuación ejecutada se muestran en la siguiente tabla:

AEROGENERADOR	CASOS DE MORTALIDAD 2020-2023	ESTADO VISITA 2023	ACCIÓN REALIZADA EN 2023	ESTADO VISITA 2024	ACCIÓN REALIZADA EN 2023	PROPIETARIO APOYO Y PLATAFORMA	T.M. Municipal
LM2-5	7	Campo labrado	Nada	Labrado	Nada	Ayto de Aguilón	Aguilón
LM2-7	4	Campo labrado	Nada	Cultivado	Nada	Propietario particular <sup>1</sup>	Aguilón

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pese a tener identificados propietarios y números de teléfono no se apuntan por motivos de confidencialidad



LM2-8	8	Campo de cereales labrado y cultivado	Nada	Labrado	Nada	Ayto de Aguilón	Aguilón
LM2-10	4	Campo de cereales labrado y cultivado	Nada	Labrado	Nada	Propietario particular	Aguilón
LM3-4	7	Campo de cereal cultivado	Nada	Cultivado	Nada	Propietario particular	Azuara
LM3-7	4	Campo labrado, rastrojo y cereal cultivado	Nada	Vegetación natural y labrado	Nada	Propietario particular	Azuara
LM4-5	7	Campo de cereal cultivado	Nada	Labrado y cultivado	Nada	Propietario particular	Azuara
LM4-6	2	Campo labrado y vegetación natural	Nada	Cultivado	Nada	Propietario particular	Azuara
LM4-7	5	Campo de cereal cultivado	Nada	Labrado	Nada	Propietario particular	Azuara
LM5-3	5	Cultivado	Nada	Cultivado	Nada	Sociedad anónima	Azuara
LM5-5	3	Campo labrado	Nada	Cultivado	Nada	Sociedad anónima	Azuara
LM5-6	3	Campo labrado	Nada	Cultivado	Nada	Propietario particular	Azuara
LM5-8	4	Campo de cereales labrado y cultivado	Nada	Cultivado y labrado	Nada	Sociedad anónima	Azuara
LM5-9	3	Campo de cereales labrado y cultivado	Nada	Cultivado y labrado	Nada	Propietario particular	Azuara
LM5-10	8	Cultivado	Nada	Labrado	Contacto con propietario para solicitar labrado de parcela	Propietario particular	Azuara
LM5-11	2	Labrado	Nada	Cultivado	Nada	Propietario particular	Azuara
ES-04	4	Barbecho	Nada	Cultivado	Nada	Propietario particular	Azuara

Tabla 1 Aerogeneradores seleccionados en 2021 para la aplicación de medidas y estado de revisión y actuaciones de 2023 y 2024

- Seguimiento de las medidas correctoras adoptadas



Los resultados obtenidos durante el año 2024 se muestran en el siguiente apartado.

### 2. EVOLUCIÓN MORTALIDAD DE CALANDRIA

#### 2.1. Evolución anual de la mortalidad en el Clúster

La evolución de la mortalidad entre los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 se presenta en el siguiente gráfico:




Fig. 1 Evolución mortalidad en CLUSTER GOYA

Se observa el descenso de la mortalidad de un 32% en 2021 con respecto a 2020, realizando el mismo esfuerzo prospectivo en todos los parques, en el caso de 2022, se observa una reducción de un 54% respecto a 2021 y un 68% con respecto a 2020 tras la aplicación de las medidas propuestas en el informe de 2021. En el año 2023 la siniestralidad ha aumentado un 36% respecto a 2022. En el año 2024, la siniestralidad ha disminuido un 42% respecto al año 2023.

#### 2.2. Distribución temporal y espacial de la siniestralidad

La siniestralidad, de forma general durante los cinco años se ha producido principalmente durante los meses previos a la reproducción debido al comportamiento de la especie. A diferencia del año anterior, el pico de siniestralidad de este año se ha dado en mayo con 4 hallazgos y 3 en febrero. Al contrario que el año pasado, en el mes de marzo no se ha producido ningún pico, solo ha habido un hallazgo durante ese mes.

La mortalidad se podría asociar a la conducta territorial de los machos, que comienza a manifestarse tímidamente a finales del mes de enero, cuando los días son apacibles. Los machos se elevan y cantan sobre los campos en los que ya está creciendo el cereal.



Posteriormente, hasta el mes de abril, coincidiendo con el periodo de apareamiento y puestas, el mayor número de machos se va concentrando en los campos que no fueron labrados tras la cosecha del año anterior o que permanecían baldíos y que corresponden a los que seleccionan un mayor número de parejas reproductoras para criar. En estos vuelos nupciales los machos se elevan en altura alcanzando alturas de más de 200 m atravesando la altura de riesgo de las aspas de los aerogeneradores. Las colisiones se deben producir en el ascenso y en los descensos bruscos que hacen los machos y en las persecuciones que realizan entre ellos.




Fig. 2 Siniestralidad reportada de calandria de forma mensual entre los años 2020-2024

Este año se han añadido aerogeneradores problemáticos, estos aerogeneradores se han seleccionado debido a que presentan 4 o más casos de siniestralidad. En total, los casos detectados en esta situación han sido 5, suponiendo casi el 50% de los hallazgos de 2024 (45,5%).

Tras el labrado y cultivo de las parcelas identificadas en los años anteriores como barbecho a partir de febrero, ha habido una disminución en los hallazgos durante 2024, manteniéndose estables en aquellos meses en los que la actividad se reduce en los periodos de búsqueda de alimento. Como se ha comentado en párrafos anteriores, los datos de mortalidad detectados de mayo a agosto en 2024, se han distribuido en los distintos aerogeneradores, siendo un único aerogenerador con dos casos. (Ver fig. 5)






Fig. 3 Siniestralidad reportada de calandria en los años 2020 - 2023 en los aerogeneradores con mayor tasa de siniestralidad

Se ha observado que en el PPEE de Cañacoloma ha habido un aumento de casos, sin embargo, en el resto de parques ha habido una disminución de los hallazgos.

Igualmente se llevará un registro del estado de los campos en años posteriores por si debiera de aplicarse medidas como en los aerogeneradores problemáticos para evitar que esta siniestralidad aumente.





Fig. 4 Mortalidad de calandrias por aerogenerador y por años

No obstante, durante este año se han producido hallazgos de restos de alaudidos, catalogados como "*Alauda sp*" que no ha sido posible su identificación en campo, debido al estado de estos restos. Estos hallazgos suman un total de 14 siniestros. Por lo que es probable que el número de siniestros de calandria común en el año 2024 sea mayor.





### 3. Evolución Censos de calandrias

En el 2023 se han cambiado el número de transectos, así como su localización para obtener una mejor representación del hábitat, al no tener misma ubicación ni mismos recorridos no son comparables a los realizados años anteriores.

La densidad obtenida en los transectos muestra un descenso poco importante durante los dos primeros años pasando de 18 calandrias/10 ha en 2020, a 15 calandrias/10 ha en 2021, con un posterior ascenso en 2022, esta fluctuación puede ser debida a las condiciones climatológicas y de alimento favorables con las de los años anteriores, entre otros




Fig. 5 Resultados de los transectos realizados de 2020 a 2022.

#### Resultados obtenidos en 2024:

TRANSECTO	LONGITUD	Enero	Abril	Junio
21	1,4	4	32	12
22	1,46	21	20	20
23	1,71	23	2	4
24	1,4	25	12	7
25	1,52	12	2	12



TOTAL	7,49	85	68	55
DENSIDAD	AVES/KM	11,34	9,07	7,34




Fig. 6 Resultados de los transectos realizados en 2023 y 2024

### 4. CONCLUSIONES

Según los datos obtenidos durante el 2024:

- La mortalidad ha disminuido un 42% respecto a 2023, 21,4% respecto a 2022, 61,7% respecto a 2021 y un 73,2% respecto a 2020.
- Se observa una disminución de manera general en las observaciones realizadas durante los transectos respecto al 2023, no obstante, el mayor número de observaciones sigue siendo en los meses previos a la reproducción
- Se debe continuar con el seguimiento del estado de los cultivos en los aerogeneradores identificados como problemáticos y estudiar la evolución de aquellos que han tenido siniestros por primera vez este año.



### 5. HOJA DE FIRMAS

El presente documento está suscrito por los siguientes trabajadores de Athmos Sostenibilidad:

Zaragoza, 31 de diciembre de 2024

Fdo. Óscar Mañero Marín

Graduado en Ciencias Ambientales

Máster en Evaluación de Impacto Ambiental

Fdo. Adrián Langa Sánchez Licenciado en Ciencias Ambientales

Ingeniero Técnico Forestal

Nº colegiado 1.831



Fdo. Carlos Sanz López

Graduado en Biología